

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Estudios de Postgrado Maestría en Artes en Ingeniería Vial

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS PUENTES URBANOS, DE LA CIUDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

#### Ing. Wingston Guillermo Vásquez Santos

Asesorado por el MSc. Ing. Reinaldo Heriberto García Guillermo

#### UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



# LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS PUENTES URBANOS, DE LA CIUDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

TRABAJO DE GRADUACIÓN

# PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA POR

# ING. WINGSTON GUILLERMO VÁSQUEZ SANTOS ASESORADO POR EL MSC ING. REINALDO HERIBERTO GARCÍA GUILLERMO

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

MAESTRO EN ARTES EN INGENIERÍA VIAL

GUATEMALA, JULIO DE 2022

# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERÍA



#### **NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA**

DECANA	Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada
VOCAL I	Ing. José Francisco Gómez Rivera
VOCAL II	Ing. Mario Renato Escobedo Martínez
VOCAL III	Ing. José Milton de León Bran
VOCAL IV	Br. Kevin Vladimir Cruz Lorente
VOCAL V	Br. Fernando José Paz González
SECRETARIO	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

## TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANA	Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada
DIRECTOR	Mtro. Ing. Edgar Darío Álvarez Cotí
EXAMINADOR	Mtro. Ing. Armando Fuentes Roca
EXAMINADOR	Mtro. Ing. Cesar Augusto Castillo Morales
SECRETARIO	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

#### HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS PUENTES URBANOS, DE LA CIUDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Civil, con fecha enero de 2022.

Ing. Wingston Guille mo Vásquez Santos



Decanato Facultad de Ingeniería 24189101- 24189102 secretariadecanato@ingenieria.usac.edu.qt

LNG.DECANATO.OI.498.2022

JHUERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMAL

DECANA

La Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer la aprobación por parte del Director de la Escuela de Estudios de Posgrado, al Trabajo de Graduación titulado: LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS PUENTES URBANOS, DE LA CIUDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, presentado por: Wingston Guillermo Vásquez Santos, que pertenece al programa de Maestría en artes en Ingeniería vial después de haber culminado las previas bajo la responsabilidad de las revisiones instancias correspondientes, autoriza la impresión del mismo.

IMPRÍMASE:

FACULTAD DE INGENIERÍA inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada

Decana

Guatemala, julio de 2022

AACE/gaoc





### Guatemala, julio de 2022

LNG.EEP.OI.498.2022

En mi calidad de Director de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer el dictamen del asesor, verificar la aprobación del Coordinador de Maestría y la aprobación del Área de Lingüística al trabajo de graduación titulado:

"LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS PUENTES URBANOS, DE LA CIUDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ"

por Wingston Guillermo Vásquez presentado correspondiente al programa de Maestría en artes en Ingeniería vial; apruebo y autorizo el mismo.

Atentamente,

"Id y Enseñad a Todos"

Mtro. Ing. Edgar Darío Álvarez Cotí

Director

Escuela de Estudios de Postgrado Facultad de Ingeniería





Guatemala, 11 de mayo de 2022

MSc. Ing Edgar Álvarez Cotí Director, Escuela de Estudios de Postgrado Facultad de Ingeniería Universidad de San Carlos de Guatemala Presente

Por este medio informo a usted, que se ha revisado y APROBADO la siguiente TESIS DE GRADUACIÓN del alumno:

Carné:

100023431

Alumno:

Wingston Guillermo Vásquez Santos

Maestría:

Ingeniería Vial

Título de la

Investigación:

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE

LOS PUENTES URBANOS, DE LA CIUDAD DE COBÁN,

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Con base en la evaluación realizada, se hace constar que se ha evaluado la calidad, validez, pertinencia y coherencia de los resultados obtenidos en el trabajo presentado y según lo establecido en el Normativo de Tesis y Trabajos de Graduación aprobado por Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería Punto Sexto inciso 6.10 del Acta 04-2014 de sesión celebrada el 04 de febrero de 2014.

Por lo anterior, se entrega con la presente, la hoja de evaluación aprobada por el docente del curso y toda la documentación administrativa de respaldo, para su aprobación correspondiente por parte de la Escuela de Estudios de Postgrado.

Sin otro particular

o. Bo. Msc. Ing. Armando Fuentes Roca Coordinador Área Estructuras

Escuela de Estudios de Postgrado Facultad de Ingeniería MSc. Ing. Edgar Darío Álvarez Cotí Director, Escuela de Estudios de Postgrado Facultad de Ingeniería Universidad de San Carlos de Guatemala Presente

Estimado Ingeniero Álvarez Cotí:

En mi calidad de **ASESOR** del ingeniero Wingston Guillermo Vásquez Santos, quien se identifica con carné No. 100023431 y CUI 2531584001601, procedo a dar el aval correspondiente para la aprobación del trabajo de graduación titulado: "LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS PUENTES URBANOS, DE LA CIUDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ", quien se encuentra en el programa de Maestría en Ingeniería Vial de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala.

Atentamente,

Reinaldo H. Sarcta Suillermo Ing. Civil - MSC. Sanitaria Col. 5750

Reinaldo Heriberto García Guillermo Maestría en Ingeniería Sanitaria Colegiado 5,750

## **ACTO QUE DEDICO A:**

**Dios** Por las bendiciones recibidas a lo largo de mi

vida y estar siempre conmigo.

Mis padres Fredy Emilio Vásquez Morales y Nury Leslie

Santos Aragón, por su incondicional apoyo,

amor, cariño, sabios consejos.

Mi esposa Dora Alicia Sanabria Guillermo, por todo su

amor, cariño e incondicional apoyo porque sin

ella este logro no podría ser posible.

Mis hijas Alicia Sofia y Fátima Valentina.

Mis hermanos Wellington Emilio y Willmer Josué.

Mis abuelos Guillermo II Santos Wassem, Carmelina Aragón

Orellana (q.e.p.d.), Mariano Emilio Vásquez Robles y Magda Candelaria Morales, así como a Carlota de La Cruz por todo el cariño y los

consejos que me han dado.

Mis tíos y primos Por el cariño y afecto que me demuestran, en

especial a mi tía Carmen Santos Aragón.

## **AGRADECIMIENTOS A:**

**Dios** Por la vida.

Municipalidad de Por permitirme realizar este trabajo de

**Cobán, Alta Verapaz** graduación en sus instalaciones.

Ingeniero ReinaldoPor apoyarme en la realización yHeriberto Garcíaasesorar este trabajo de graduación.

Guillermo

Alcalde municipal Que hizo posible la realización de este

trabajo de graduación, por el apoyo en el desarrollo del proyecto, Ingeniero

Leonel Arturo Chacón Barrios.

# **ÍNDICE GENERAL**

ĺΝ[	DICE	DE	ILUSTRACIONES	20
GL	.OSAI	RIO		23
RE	SUM	EN		26
			IIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACION DE ORAS	
OE	BJETI	VOS	S	31
RE	SUM	ΕN	DEL MARCO METODOLÓGICO	33
IN	TROD	UC	CIÓN	35
1	AN	TEC	CEDENTES	39
,	1.1	Ge	neralidades	39
,	1.2	De	scripción de puentes	42
,	1.3	Со	mponentes del puente	42
	1.3.	1	Accesorios	42
	1.3.	2	Superestructura	43
	1.3.	3	Subestructura	44
	1.3.	4	Accesos de aproximación	45
•	1.4	Pu	entes a evaluar	46
2	PR	EP/	ARACIÓN DE LA INSPECCIÓN	47
2	2.1	Re	cursos a utilizar	47
2	2.2	Но	jas del Estudio	48
2	2.3	Ev	aluación de Elementos/Clasificación de las Hojas de Esto	udio 48
	2.3.	1	Información básica	48
	2.3.	2	Superestructura	49
	2.3.	3	Subestructura	50

	2.3.4	Inspección	51
	2.3.5	Otros	52
	2.4 F	recuencia de la Inspección	53
	2.5 F	Recolección de Información	54
	2.5.1	Información básica	55
	2.5.2	Superestructura	56
	2.5.3	Subestructura	57
	2.5.4	Lineamientos	57
	2.5.5	Otros	57
3		AMIENTOS A EVALUAR PARA ESTABLECER EL GRADO ROIRO DE LOS PUENTES	
	3.1 F	Pavimento	58
	3.1.1	Ondulaciones	58
	3.1.2	Surcos	59
	3.1.3	Grietas	60
	3.1.4	Baches en el pavimento	60
	3.1.5	Sobrecapas de pavimento sobre la losa de puente	61
	3.2 E	Barandas	61
	3.2.1	Barandas de acero	62
	3.2.2	Baranda de concreto	64
	3.3 J	untas de expansión	66
	3.3.1	Sonidos extraños	66
	3.3.2	Filtraciones de agua	66
	3.3.3	Faltante o deformación	67
	3.3.4	Movimiento vertical	68

3	.3.5	Juntas obstruidas	68
3.4	Lo	sa	69
3	.4.1	Grietas en una dirección	69
3	.4.2	Grietas en dos direcciones en la losa	70
3	.4.3	Descascaramiento	71
3	.4.4	Acero de refuerzo expuesto	71
3	.4.5	Nidos de piedra	71
3	.4.6	Eflorescencia	72
3	.4.7	Agujeros en la losa de concreto	73
3.5	Vig	ga principal de acero	73
3	.5.1	Oxidación	73
3	.5.2	Corrosión	74
3	.5.3	Deformación	74
3	.5.4	Pérdida de pernos	74
3	.5.5	Grieta en la soldadura	75
3.6	Sis	stema de arriostramiento	75
3	.6.1	Oxidación	75
3	.6.2	Corrosión	76
3	.6.3	Deformación	76
3	.6.4	Rotura de conexiones	77
3	.6.5	Rotura de elementos	77
3.7	Pir	ntura	78
3	.7.1	Decoloración	78
3	.7.2	Ampollas	78
3	7.3	Descascaramiento	79

3.8	Viç	ga principal de concreto	79
3.	8.1	Grietas en una dirección	80
3.	8.2	Grietas en dos direcciones	80
3.	8.3	Descascaramiento	81
3.	8.4	Acero de refuerzo expuesto	81
3.	8.5	Nidos de piedra	81
3.	8.6	Eflorescencia	81
3.9	Vig	ga diafragma	82
3.10	) Ар	oyos del puente	82
3.	10.1	Rotura de pernos	82
3.	10.2	Deformación	82
3.	10.3	Inclinación	83
3.	10.4	Desplazamiento	83
3.11	Viç	ga cabezal y aletones del bastión	84
3.	11.1	Grietas en una dirección	84
3.	11.2	Grietas en dos direcciones	84
3.	11.3	Descascaramiento	84
3.	11.4	Acero de refuerzo expuesto	85
3.	11.5	Nidos de piedra	85
3.	11.6	Eflorescencia	85
3.	11.7	Protección del talud	85
3.12	2 Cu	erpo principal del bastión	86
3.	12.1	Grietas en una dirección	86
3.	12.2	Grietas en dos direcciones	86
3	12 3	Descascaramiento	86

3.12.4	Acero de refuerzo expuesto	. 86
3.12.5	Nidos de piedra	. 86
3.12.6	Eflorescencia	. 87
3.12.7	Pérdida del talud de protección en frente del bastión	. 87
3.12.8	Inclinación	. 87
3.12.9	Socavación en la fundación	. 88
3.13 Ma	artillo	. 88
3.13.1	Grietas en una dirección	. 89
3.13.2	Grietas en dos direcciones	. 89
3.13.3	Descascaramiento	. 89
3.13.4	Acero de refuerzo expuesto	. 89
3.13.5	Nidos de piedra	. 89
3.13.6	Eflorescencia	. 89
3.14 Cu	ıerpo principal de la pila	. 90
3.14.1	Grietas en una dirección	. 90
3.14.2	Grietas en dos direcciones	. 90
3.14.3	Descascaramiento	. 90
3.14.4	Acero de refuerzo expuesto	. 90
3.14.5	Nidos de piedra	. 90
3.14.6	Eflorescencia	. 91
3.14.7	Inclinación	. 91
3.14.8	Socavación	. 91
DESA	RROLLO DE HERRAMIENTA COMPUTACIONAL	. 92
4.1 Inզ	greso a herramienta computacional	. 92
<i>1</i> 1 1	Inicio de sesión	92

	4.1.2	2 Usuarios	94
	4.2	Registro de información	95
	4.2.	1 Ingreso de nuevo puente	95
	4.2.2	2 Ingreso de datos a hojas de estudio	97
	4.3	Base de datos	132
	4.4	Generación de reporte	132
5	RES	SULTADOS	136
	5.1	Presentación de resultados	136
	5.1.	1 Pavimento	136
	5.1.2	2 Baranda de acero	137
	5.1.3	3 Baranda de concreto	138
	5.1.4	4 Junta de expansión	138
	5.1.5	5 Losa	139
	5.1.6	6 Viga principal de acero	140
	5.1.7	7 Sistema de arriostramiento	141
	5.1.8	8 Pintura	142
	5.1.9	9 Viga principal de concreto	143
	5.1.	10 Viga diafragma	144
	5.1.	11 Apoyos	144
	5.1.	12 Viga cabezal y aletones	145
	5.1.	13 Cuerpo principal bastión	146
	5.1.	14 Martillo	146
	5.1.	15 Cuerpo principal pila	147
	5.2	Propuesta de obras de conservación	148
	52	1 Pavimento	148

	5.2.2	Baranda de acero	149
	5.2.3	Baranda de concreto	149
	5.2.4	Junta de expansión	150
	5.2.5	Losa	. 151
	5.2.6	Viga principal de acero	151
	5.2.7	Sistema de arriostramiento	152
	5.2.8	Pintura	152
	5.2.9	Viga principal de concreto	152
	5.2.10	Viga diafragma	153
	5.2.11	Apoyos	153
	5.2.12	Viga cabezal y aletones	153
	5.2.13	Cuerpo principal bastión	153
	5.2.14	Martillo	154
	5.2.15	Cuerpo principal pila	154
6	CONC	LUSIONES	155
7	RECO	MENDACIONES	156
BIB	LIOGRA	FÍA	157
9	ANEXO	os	159

# **ÍNDICE DE ILUSTRACIONES**

#### **TABLAS**

Tabla 1	Herramienta y equipo básico	. 47
Tabla 2 G	Grado de daño por ondulaciones	. 59
Tabla 3	Grado de daño por surcos	. 59
Tabla 4	Grado de daño por las grietas	. 60
Tabla 5	Grado de daño por baches	. 60
Tabla 6	Grado de daño por sobrecapas de asfalto	. 61
Tabla 7	Grado de daño por deformación	. 62
Tabla 8	Grado de daño por oxidación	. 63
Tabla 9	Grado de daño por corrosión	. 63
Tabla 10	Grado de daño por baranda faltante	. 64
Tabla 11	Grado de daño por grietas	. 64
Tabla 12	Grado de daño por acero de refuerzo expuesto	. 65
Tabla 13	Grado de daño por baranda faltante	. 65
Tabla 14	Grado de daño por filtración de agua en las juntas de expansión	. 67
Tabla 15	Grado de daño por faltante o deformación de juntas de expansión	. 67
Tabla 16	Grado de daño por movimiento vertical de la junta de expansión	. 68
Tabla 17	Grado de daño por juntas obstruidas	. 69
Tabla 18	Grado de daño por grietas en una dirección	. 70
Tabla 19	Grado de daño por grietas en dos direcciones	. 70
Tabla 20	Grado de daño por descascaramiento	. 71
Tabla 21	Grado de daño por nidos de piedra	. 72
Tabla 22	Grado de daño por eflorescencia	. 72
Tabla 23	Grado de daño por agujeros en la losa	. 73
Tabla 24	Grado de daño por pérdida de pernos	. 74
Tabla 25	Grado de daño por grieta en la soldadura	. 75
Tabla 26	Grado de daño por oxidación en los elementos	. 76
Tabla 27	Grado de daño por deformación	. 76
Tabla 28	Grado de daño por rotura de una unión en los elementos	. 77

Tabla 29	Grado de daño por rotura de elementos	. 77
Tabla 30	Grado de daño por decoloración	. 78
Tabla 31	Grado de daño por ampollas	. 79
Tabla 32	Grado de daño por descascaramiento de la pintura	. 79
Tabla 33	Grado de daño por grietas en una dirección en la viga de concreto	80
Tabla 34	Grado de daño por grietas en dos direcciones en la viga de concreto	.81
Tabla 35	Grado de daño por rotura del perno de anclaje	82
Tabla 36	Grado de daño por deformación del apoyo	83
Tabla 37	Grado de daño por inclinación del apoyo	83
Tabla 38	Grado de daño por desplazamiento del apoyo	84
Tabla 39	Grado de daño por protección del talud	85
Tabla 40	Grado de daño por colapso de la protección	. 87
Tabla 41	Grado de daño por inclinación del bastión	88
Tabla 42	Grado de daño por socavación en la fundación	88
Tabla 43	Información datos principales	96
Tabla 44	Información básica del puente	100
Tabla 45	Información población cercana	102
Tabla 46	Información de datos	103
Tabla 47	Información de servicios	104
Tabla 48	Información de cruzadas	106
Tabla 49	Información de antecedentes	107
Tabla 50	Información de tramos del puente	110
Tabla 51	Información tipos de junta de expansión	111
Tabla 52	Información losa	112
Tabla 53	Información de barandal	113
Tabla 54	Información de banqueta	114
Tabla 55	Información de drenaje	115
Tabla 56	Información de dimensiones	117
Tabla 57	Información de bastiones del puente	121
Tabla 58	Información de aletones	122
Tabla 59	Información de pilas	123

Tabla 60	Información de fundación
Tabla 61	Información de apoyos
Tabla 62	Información de registro fotográfico
	GRAFICAS
Gráfica 1.	Promedio grado de deterioro en pavimento
Gráfica 2.	Promedio grado de deterioro en baranda de acero
Gráfica 3.	Promedio grado de deterioro en baranda de concreto
Gráfica 4.	Promedio del grado de deterioro en juntas de expansión
Gráfica 5.	Promedio del grado de deterioro en losa
Gráfica 6.	Promedio del grado de deterioro en viga principal de acero 141
Gráfica 7.	Promedio del grado de deterioro en sistema de arriostramiento 142
Gráfica 8.	Promedio del grado de deterioro en pintura
Gráfica 9.	Promedio del grado de deterioro en viga principal de concreto 143
Gráfica 10.	Promedio del grado de deterioro en diafragma
Gráfica 11.	Promedio del grado de deterioro en apoyos145
Gráfica 12.	Promedio del grado de deterioro en viga cabezal y aletones 145
Gráfica 13.	Promedio del grado de deterioro en cuerpo principal del bastión 146
Gráfica 14.	Promedio del grado de deterioro en el martillo
Gráfica 15.	Promedio del grado de deterioro en cuerpo principal pila 148

**GLOSARIO** 

Abrasión: Desgaste que sufre una superficie debido a las fuerzas de fricción que

experimenta en el transcurso del tiempo.

**Acera:** Espacio destinado para el tránsito de peatones

Aletones: Parte del Bastión cuya principal función es contener los rellenos de

aproximación al puente

Anclaje: Elementos masivos o bloques cuyo peso contrarrestan la tensión de los cables

de la superestructura.

Ancho de vía: Calzada o superficie donde circulan los vehículos.

Angulares: Perfiles de acero laminado en caliente de forma de "L".

Ancho total del puente: Es la sumatoria de los anchos de calzada, espaldones, ciclovía,

aceras y barandas

Arriostre: Elemento estructural secundario instalado para proporcionar mayor rigidez y

garantizar el trabajo en conjunto de los demás elementos principales de la

superestructura

Apoyos: ubicados entre las pilas y estribos transmiten las cargas de la superestructura

a la infraestructura y permiten los movimientos de la superestructura.

Barandas o defensas: Protegen el tránsito peatonal y/o vehicular de desvíos y caídas.

23

Bordillos: Estos además de construirse en combinación con las aceras, también van

solos, para dividir carriles, o proteger elementos, y se basan en la diferencia de altura con

respecto al nivel del paso del tráfico vehicular.

Calzada: Zona de tránsito vehicular.

Capa o carpeta de rodamiento o de desgaste: Se agrega a la losa de calzada para

protegerla del desgaste producido por el tránsito y para protegerla de la infiltración de

agua y otros líquidos.

Claro hidráulico: Altura existente entre la altura de agua máxima y la parte inferior de la

superestructura.

Desagües o drenajes: Aseguran el escurrimiento de las aguas pluviales

Estribo: Estructura ubicada en cada extremo de un puente. Sostiene parte de la

superestructura. Puede ser cerrado (actúa además como contención frontal del terraplén)

o abierto (deja caer el terraplén con su talud natural; requiere protección de taludes)

Guardarruedas: Cordón que delimita los extremos de la calzada y protege y guía al

tránsito vehicular.

Juntas: Permiten la dilatación de la estructura.

Losa de acceso: Vincula la losa de calzada (rígida) con el suelo (flexible)

Losa de superficie o tablero: Estructura que soporta en forma directa las cargas de

tránsito y la carpeta de rodamiento, transmitiéndolas a las vigas de tablero (en los puentes

viga) o directamente a los pilares y estribos (en los puentes losa y alcantarillas)

24

**Muros de ala:** Vinculados al estribo e inclinados respecto al eje del camino, y sostienen parte de la tierra.

**Muros de vuelta o aletones:** Vinculados al estribo y paralelos al eje del camino, y sostienen lateralmente la tierra.

**Pilas o pilares:** Elementos estructurales ubicados entre los estribos, que junto con estos sostienen la superestructura.

Protección de taludes: De naturaleza variable, evitan la socavación de la tierra.

**Puente:** Construcción destinada a posibilitar el tránsito de vehículos, peatones o cargas salvando un obstáculo.

**Subestructura:** Sostiene la superestructura.

**Superestructura:** Es todo el conjunto superior de elementos estructurales que soportan el tablero de paso y descansan sobre los dispositivos de apoyo.

**Vigas longitudinales o principales:** Son los elementos de mayor relevancia portante en la superestructura de los puentes viga (no existen en los puentes y alcantarillas tipo losa). Transmiten las cargas del tablero a los apoyos.

**Vigas transversales o de arriostramiento:** Unen transversalmente a las vigas principales, distribuyendo las cargas y dándole rigidez al conjunto.

#### **RESUMEN**

Dado a que no se cuenta con algún manual específico en donde se definan los lineamientos y criterios para la evaluación de puentes en Guatemala. Se realizó una investigación con un enfoque mixto dado que se tienen variables cualitativas observables y cuantitativas medibles, mediante la cual se establecieron los lineamientos y criterios para la evaluación de puentes, se diseñaron cinco hojas de estudio para la recopilación de información en campo y se propusieron algunos datos específicos en base a la tipología de los puentes a evaluar. Se realizo una revisión documental en las instituciones encargadas del mantenimiento de la red vial de la república de Guatemala, como CAMINOS y COVIAL, donde se buscaron los lineamientos y criterios necesarios para la evaluación de puentes en Guatemala. Además, se realizó un trabajo de campo en el cual se utilizó la herramienta computacional desarrollada y denominada "SISTEMA DE INFORMACION DE PUENTES" para la creación de una base de datos con los puentes del casco urbano del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

La propuesta es una innovación para las instituciones encargadas del monitoreo y mantenimiento de puentes en la red vial de nuestro país. Así mismo se proponen las hojas de estudio para toma de todos, los procedimientos para el registro y almacenamiento de información en la herramienta computacional, con el objetivo de garantizar que la información ingresada y recolectada en campo se la más exacta. También se pueden generar los reportes necesarios de cada puente para fuente de consulta y priorización de obras de mitigación.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACION DE PREGUNTAS ORIENTADORAS

#### Contexto general

La ciudad de Cobán Alta Verapaz geográficamente está ubicada al norte del país y está asentada por consiguiente en un área caracterizada en una de las regiones más montañosas del país donde ocurre el nacimiento de varios ríos catalogados de afluentes grandes y caudalosos, como el rio Chabón y Polochic, cuyos cauces no sólo rodean sino que también atraviesan la ciudad, se desborda en proporciones y magnitudes alarmantes durante la época de invierno, que en esta zona se prolonga por espacio de seis meses consecutivos.

Es por esa razón que para accesar a la ciudad de Cobán Alta Verapaz, forzosamente se hace necesario transitar sobre cualquiera de los puentes construidos, sobre los ríos que atraviesan la ciudad por todos los puntos cardinales de la misma. Ya que para el ingreso vehicular procedente del sur, si es por el sur oriente hay que ingresar por el puente Chiú y si es por el sur poniente sobre el puente San Vicente, luego para el ingreso vehicular procedente del oriente, este debe hacerse transitando sobre el puente El Arco y para ingresar por el poniente debe hacerse transitado sobre el puente Nuevo, como se ve, sea cual sea el punto por el que se desea accesar a la ciudad de Cobán, en todos los ingresos hay un puente, que comunica la ciudad con el resto de sus municipios y otros lugares cercanos.

Lo problemático está, en que los puentes descritos, todos tienen serios daños en su infraestructura física, ya que los mismos datan de muchísimos años atrás, tanto así que están algunos catalogados como históricos y por consiguiente casi intocables, malinterpretándose esto último como irreparables, pese a los daños que ahí están visibles y obviamente los mismos han sufrido en su infraestructura como consecuencia de soportar y afrontar reiteradamente las extensas épocas de invierno y que conllevan el desbordamiento de los ríos sobre los cuales están construidos estos puentes, también el

daño que las inclemencias del tiempo que obviamente ha provocado en su infraestructura, de manera significativa y evidente.

#### Descripción del problema

El no contar con los lineamientos para realizar una evaluación del estado físico actual de los puentes que permita establecer con certeza el grado de deterioro que cada uno ha sufrido, y las acciones correctivas necesarias a implementar para que sobre los mismos se pueda transitar sin ningún riesgo.

Las causas que provocan que después de cada invierno no se haga sobre los puentes una evaluación técnica del estado real de los mismos, que permita establecer con objetividad, el estado físico actual de los puentes de la ciudad para soportar de manera segura y sin riesgo el tránsito vehicular que sobre los mismos circula, obedece a que al igual que sucede en buena parte de las municipalidades del país y de otros municipios, no se cuenta con el personal profesionalmente capacitado, ni contratado para efectuar un estudio profesional de esta magnitud que en base a conocimientos profesionales pueda emitir un dictamen.

El desconocimiento de la magnitud del problema, no contar con personal profesional en la materia y el no realizar al menos evaluaciones empíricas en forma periódica encaminadas a la implementación de medidas y acciones correctivas para reparar los daños sufridos en la infraestructura vial relativa a los puentes, provoca que cada llegada del invierno los puentes reciban nuevamente el impacto de este y aumenten los daños que ya existen en su infraestructura, lo cual a corto plazo es evidente que va a producir el colapso de los puentes.

Así mismo la falta de una adecuada evaluación periódica que incluya un plan de mantenimiento adecuado basada en las características de cada uno de los puentes hace que los daños cada vez sean mayores, también ocasiona que se duplique el trabajo, la inversión económica y el tiempo, que haya que hacer para su reparación, y en el peor de los casos que los daños ya sean irreparables, dando como resultado el colapso de los mismos y su intransitabilidad con nefastas consecuencias económicas y sociales para la población.

#### Formulación del problema

#### Pregunta central

¿Tiene la dirección de Obras de Infraestructura Vial de la municipalidad de Cobán los lineamientos para poder realizar de manera eficaz, profesional, técnica y objetiva una evaluación del estado físico actual los puentes con que cuenta la ciudad de Cobán?

#### Preguntas auxiliares

- **1.** ¿Cuál es realmente el estado físico actual de los puentes de acceso a la ciudad de Cobán?
- 2. ¿Qué tipo de mantenimiento se les ha dado a los puentes en cuestión?
- **3.** ¿Qué tipo de obras de conservación necesitan los puentes según su estado físico actual?
- **4.** ¿Cuenta la dirección de Obras de Infraestructura Vial de la municipalidad de Cobán, con algún sistema de gestión de puentes?

#### Delimitación del problema

El presente trabajo de investigación se delimita única y exclusivamente a la circunscripción municipal de Cobán en el departamento de Alta Verapaz por el hecho de que es en esta ciudad donde se encuentran ubicados los puentes objeto de estudio. Debido a que los lineamientos que se propondrán están planteados en base a la tipología de los puentes a evaluar.

Para poder llevar a cabo la implementación de dicho trabajo de investigación, no se cuentan con los recursos necesarios y por ello se buscó el apoyo de la municipalidad de Cobán, con el objetivo de obtener el apoyo y financiamiento que pueda generar el desarrollo de la investigación. Ya que el no contar con los recursos necesarios se estaría delimitando la cantidad de puentes a evaluar, debido a que cada uno representa un costo para su análisis.

El tiempo estipulado para análisis de los siete puentes está contemplado para un mes, en este tiempo se revisa si hubiese alguna documentación existente referente al puente en estudio, se realizan las visitas de campo, se hace la evaluación, se recopila la información, se tabula la información, para luego proceder a sacar las conclusiones y recomendaciones referentes a cada puente con la finalidad de establecer su estado físico.

#### **OBJETIVOS**

#### General

Definir lineamientos y metodología para la evaluación del estado físico de los puentes de la ciudad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, a través de la implementación de un sistema de gestión de puentes.

#### **Específicos**

- 1. Determinar el estado físico y grado de deterioro de cada uno de estos puentes.
- 2. Determinar qué tipo de mantenimiento se les ha realizado a los diferentes puentes.
- 3. Proponer las obras de mitigación y el mantenimiento que necesiten los puentes en base a su estado físico.
- 4. Implementar una herramienta computacional para el registro y actualización de la información.

# RESUMEN DEL MARCO METODOLÓGICO

El diseño metodológico de la presente investigación tiene un enfoque mixto dado que se tienen variables cualitativas observables y cuantitativas medibles. Por tanto, es importante enfocarla mediante diferentes etapas, pero estas tienen que ser sucesivas, ya que a través de estas se puedan alcanzar los objetivos planteados, por lo que se considera realizarla de la siguiente manera:

En la fase I, se tendrá un alcance exploratorio, pues para desarrollar la investigación se debe efectuar la búsqueda de información bibliográfica, ya sea por medios escritos, impresos o electrónicos, que nos permitan recolectar toda la información sobre los puentes a evaluar de la ciudad de Cobán, así mismo el lector pueda sumergirse dentro del tema planteado y comprenderlo en su totalidad.

En la fase II, con un enfoque cuantitativo, se preparan todos los elementos y recursos necesarios para llevar a cabo la inspección, basándonos en la técnica de la observación, ya que es un método que se utiliza para recabar información, ubicándolo en cada uno de los puentes a evaluar, con el fin de recabar información importante a tomar en cuenta.

En esta fase se cuantificarán los daños que presenten los elementos a evaluar en cada uno de los puentes de estudio. Se propondrán escalas numéricas dependiendo el grado de deterioro. Se elaborará un formato para la toma de datos en donde se establezca el elemento y los criterios a evaluar.

En la fase III, se establecerán los lineamientos cualitativos a evaluar en cada uno de los diferentes elementos que conforman los puentes, con el fin de determinar su grado de deterioro.

En la fase IV, se implementará una herramienta computacional, que será utilizada para registrar y almacenar la información resultante de la toma de datos de los puentes evaluados. Posteriormente se podrá generar informes con los datos de interés.

En la fase V, se podrá contar ya con los resultados de análisis obtenidos de la situación real que presenta cada uno de los puentes bajo estudio, por lo que se podrá conocer el grado de deterioro y en esta misma fase se deberá de proponer las obras de conservación que satisfagan los problemas encontrados.

Podemos concluir que para cumplir con los objetivos propuestos se desarrollaran técnicas de datos y de análisis de la información, entre las cuales podemos mencionar: la observación, el análisis documental y la investigación institucional, entre otros.

#### INTRODUCCIÓN

En el mundo en constante cambio, donde los países buscan frenéticamente desarrollarse cada vez más, las carreteras constituyen uno de los principales medios de comunicación utilizados y para lograr este objetivo, dependen en gran parte de su progreso y desarrollo económico y social, debido a que los índices de desarrollo económico-social se definen en función de la existencia de vías vehiculares a distintas regiones.

En regiones del norte del país, tal como el departamento de Alta Verapaz, una barrera a la viabilidad a sus distintas regiones se debe a la gran diversidad de accidentes geográficos que esta zona presenta, en algunos lugares muchas veces se hace necesario, contemplar la construcción de puentes que permitan conectar unas carreteras con otras y de esa manera poder accesar a todas las regiones sin dificultad.

El municipio de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, está situada al norte del país, en una región sumamente montañosa, de donde se origina el nacimiento de varios ríos, que la atraviesan en diversos puntos. Posee dos estaciones climáticas bien definidas; pero es la estación lluviosa con una duración aproximada de 6 meses, con niveles de precipitación pluvial bastante altos que alcanzan entre 2000 y 2300mm, la que afecta en gran medida el desempeño de los puentes que serán evaluados en la presente investigación.

Debido a estos factores, la ciudad de Cobán, es sujeta en gran escala a la repetición de desastres naturales, de origen hidrometeorológicos y durante los cuales se ve seriamente afectada. En los años 1,998, 2,005, 2,010 y 2,020 fue significativamente afectada entre otros, por el huracán Mitch, la tormenta Stan, la tormenta tropical Agatha, y por los huracanes Eta e lota, que provocaron el desborde de sus ríos que atraviesan la ciudad, con rastros hasta la fecha de la incidencia de estos fenómenos naturales en su infraestructura vial, especialmente en los puentes.

En vista de la diversidad de accidentes topográficos que caracterizan esta zona, se hace necesario el uso y habilitación de estructuras de drenaje, principalmente puentes, para comunicar las calles y avenidas de la red vial urbana, y también para interconectar con las carreteras que conducen hacia el resto de municipios de la ciudad de Cobán. Cabe mencionar que para cada uno de sus municipios hay un puente de por medio. La ciudad de Cobán cuenta actualmente con siete puentes que contribuyen a la fluidez del tránsito vehicular del área urbana y sus diversos accesos.

Los puentes en referencia, en su mayoría por el paso de los años, los factores climáticos y la falta de mantenimiento, se han ido deteriorando en los diversos elementos de sus estructuras. Derivado de lo anterior se hace necesario establecer una metodología que permita realizar una evaluación de puentes en mención, para determinar cuál es su condición física actual y en base a los resultados que se obtengan, tomar las medidas de mantenimiento y conservación necesarias, así como las acciones y decisiones correctivas para su conservación y mantenimiento en óptimas condiciones.

Esta investigación está encaminada a definir los lineamientos para la evaluación del estado físico, para determinar el grado de deterioro que los puentes de la ciudad de Cobán han sufrido en su estructura. Así mismo en base a los resultados de la evaluación proponer obras y acciones de mantenimiento, protección, conservación y mitigación, que permitan corregir y/o minimizar los daños existentes.

En base a lo anterior, en el primer capítulo de este trabajo de investigación, se plantean las generalidades, la descripción, los componentes y la terminología de lo que son los puentes, así como también la descripción de los puentes que serán objeto de evaluación y estudio. En el capítulo 2, se establece cuáles son los lineamientos de la metodología a utilizar, para el levantamiento de información sobre el estado físico de los puentes y sus obras complementarias. En el capítulo 3 se mostrarán los niveles de severidad de los daños detectados en cada puente y en cada uno de sus elementos, y en el capítulo 4, se establecerá el análisis de los resultados y se darán a conocer las propuestas de obras de mantenimiento y conservación.

El resultado será una propuesta metodológica con los lineamientos para realizar una evaluación del estado fisco de puentes, necesaria para proponer el mantenimiento preventivo y correctivo de estas estructuras. Así mismo se diseña una herramienta computacional que permita el registro de la información. Con el objetivo de crear un sistema de gestión de puentes.

#### 1 ANTECEDENTES

#### 1.1 Generalidades

Las diferentes estructuras que hacen parte de una red vial, como son los puentes, ya sea nacional, regional o privada deben estar administradas por un ente que posea un proceso fácil, eficiente y dinámico para la evaluación de las necesidades de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción. En el mundo se ha dado importancia a los sistemas de administración de puentes por ser estas estructuras prioritarias dentro de la red vial y cada vez más países cuentan con un sistema que se ajusta a las necesidades. (Palacio, 2011)

Al aplicar la metodología la entidad podrá contar con una herramienta que le permita conocer el estado de los puentes bajo su responsabilidad y a su vez le ayuda a la priorización para la asignación de recursos para su correspondiente mantenimiento, conservación y/o rehabilitación. (Palacio, 2011)

Países latinoamericanos como México, Perú, Colombia y Costa Rica, entre otros, cuentan con manuales que definen la metodología y los lineamientos para realizar las inspecciones y evaluaciones de los puentes. En estos se describen los métodos y procedimientos para realizar el inventario de puentes y evaluar su deterioro.

En Guatemala no se cuenta con una metodología que defina los lineamientos para realizar una evaluación eficaz, profesional, técnica y objetiva del estado físico de los diferentes puentes del país.

(Toledo, 2006) en el Manual para la inspección de puentes y pontones, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá nos dice que:

El manual contiene una serie de herramientas prácticas que pueden ser empleadas por los ingenieros, a fin de obtener un informe de los daños encontrados durante la inspección visual, que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento afectado, de acuerdo con la intervención realizada por cada contrato.

El manual de Colombia permite identificar los elementos que presentan daños, clasificándolos según el tipo, la magnitud y la severidad que presentan.

(Barrantes, 2015) en La Guía para la determinación de la condición estructural en puentes mediante inspección visual de Costa Rica nos dice que:

La propuesta planteada en esta guía busca calificar la condición de los puentes no solo desde el punto de vista estructural, sino incluyendo también temas de suma importancia como la seguridad vial, la durabilidad de los elementos y su vulnerabilidad ante amenazas sísmicas e hidrológicas. Todos estos aspectos se analizan en un contexto donde la importancia económica y operativa del puente es también tomada en cuenta (p. 9).

Esta guía nos proporciona un resumen de los métodos para determinación de la condición de puentes mediante inspección visual, en los que se destacan los métodos de países europeos, Estados Unidos y Japón. Así mismo describe las variables asociadas para la determinación de la condición y los pasos para determinarla.

(González, 2007) en el Manual de Inspección de Puentes nos dice que:

El objetivo principal de este manual es describir los procedimientos y métodos para realizar el inventario de puentes y evaluar su deterioro. La información recopilada durante la inspección de puentes es fundamental para programar el mantenimiento oportuno, de su calidad dependerá el buen funcionamiento del sistema dado, que las estructuras continúan envejeciendo y deteriorándose, una evaluación precisa y completa es esencial para mantener en servicio una red vial confiable.

El Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica hace énfasis principalmente en la implementación de los formularios de inventario e inspección de puentes. Describe mediante una guía la forma correcta la recopilación de datos considerando los lineamientos para la calificación del grado de deterioro del puente.

La (Guía para inspección de puentes, 2019),nos dice que:

El objetivo de contribuir a la mejora de la conservación de los puentes, así como, describe los procedimientos y métodos a realizar durante las inspecciones d ellos puentes a fin de evaluar su deterioro. Considerando cada elemento que forma parte de la superestructura, subestructura, dispositivos de seguridad vial/accesorios/acceso y en función a eventos naturales como sismos y avenidas d ellos niveles de agua (p. 5).

La guía de Perú resalta la importancia de la inspección de puentes, define las actividades que se deben de llevar a cabo para la inspección, la frecuencia con la que se deben de realizar, el equipo y las habilidades que debe de poseer el profesional que realice la evaluación.

Él (Manual de inspección de puentes, 2018) nos dice que "El objetivo principal de este Manual es proporcionar criterios para realizar la inspección apropiada de los componentes de los puentes de la Red Federal de Carreteras a través de procedimientos técnicos estandarizados.

El manual de México define la tipología de puentes para realizar la evaluación, en base a la clasificación de la inspección. Nos proporciona recomendaciones para seleccionar el tipo de inspección, el procedimiento y los alcances generales.

Lo anterior hace que se tenga un marco técnico que sirve de referencia para la definición de los lineamientos para la evaluación de puentes en el país, que cumple con normas internacionales referentes a puentes.

# 1.2 Descripción de puentes

Estructura que se soporta así misma y a las cargas del tráfico vehicular y peatonal que pasan encima de ella. El puente da continuidad al camino salvando obstáculos, ya sean naturales o artificiales, tales como ríos, vías de tráfico y/o comunicación, barrancos, depresiones, canales, tubos, etc. (Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sismica, 2018)

Obras de arte destinadas a salvar corrientes de agua, depresiones del relieve topográfico, y cruces a desnivel que garanticen una circulación fluida y continua de peatones, agua, ductos de los diferentes servicios, vehículos y otros que redunden en la calidad de vida de los pueblos. (American Association of State Highway and Transportation Officials)

(Corea y Asociados S. A., 2008), en el Manual para la revisión del diseño estructural de puentes carreteros y cajas puentes, de Nicaragua nos define un puente como:

Estructura destinada a salvar obstáculos naturales, tales como: cauces de drenajes pluviales, ríos, valles, lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, tales como: vías férreas, o carreteras, con el fin de unir caminos o carreteras que interfieren con dichos obstáculos.

# 1.3 Componentes del puente

(Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007), nos define los principales componentes del puente como:

#### 1.3.1 Accesorios

Elementos sin función estructural pero vitales para garantizar el buen funcionamiento del puente tales como superficie de rodamiento, barandas y juntas de expansión. Los elementos que componen los accesorios son:

# 1.3.1.1 Superficie de rodamiento

Capa de desgaste que se coloca sobre la plataforma del sistema de piso para protegerlo de la abrasión producida por el tráfico; puede ser de asfalto o concreto con espesores que varían de 2.54 cm a 5 cm. Sin embargo, debido a malas prácticas del mantenimiento de carreteras, este espesor algunas veces es mayor por la inapropiada colocación de sobrecapas de asfalto.

#### 1.3.1.2 Baranda

Sistema de contención longitudinal fijada al sistema de piso para evitar la caída al vacío de los usuarios, vehículos, ciclistas y peatones, pueden ser de concreto o de acero.

# 1.3.1.3 Junta de expansión

Elementos divisorios de la losa instalados en los extremos de cada tipo de superestructura que permite la traslación y/o rotación, para garantizar la expansión y contracción de la superestructura por temperatura y sismo.

# 1.3.2 Superestructura

La superestructura comprende todos los elementos estructurales que se encuentran sobre los apoyos del puente como son el sistema de piso, los elementos principales tales como vigas, cerchas, arcos y sistemas de suspensión (puentes colgantes y atirantados) y los elementos secundarios como diafragmas, viguetas de piso, sistema de arriostramiento, portales, etc. A continuación, se da una descripción de estos elementos.

# 1.3.2.1 Sistema de piso

Generalmente denominado como "losa" es la plataforma sobre la cual circula la carga vehicular, puede ser de concreto reforzado, acero o madera. El sistema de piso tiene como principal función la transferencia de la carga viva a los elementos principales de la superestructura que pueden ser arcos, cerchas y vigas, entre otros.

#### 1.3.2.2 Elementos secundarios

Son aquellos que distribuyen adecuadamente las cargas, generan mayor rigidez lateral y torsional restringiendo las deformaciones de los elementos principales para que éstos sean más eficientes, por ejemplo, los diafragmas en sentido transversal, los arriostramientos en planta inferior y en planta superior que unen entre si las vigas principales, cerchas y arcos.

# 1.3.2.3 Elementos principales

Su función principal es soportar las cargas transferidas a ellos por el sistema de piso y además transmitir los esfuerzos resultantes hacia subestructura a través de los apoyos. Cada rango de longitud de puente cuenta con el tipo de elemento más eficiente para soportar los esfuerzos producidos por las cargas, el cual también determina el tipo de superestructura.

#### 1.3.3 Subestructura

La subestructura está formada por los elementos estructurales diseñados para soportar el peso de la superestructura y las cargas que a ésta se aplican. Los componentes de la subestructura son:

# 1.3.3.1 Apoyos

Los apoyos son sistemas mecánicos que transmiten las cargas verticales de la superestructura a la subestructura. El uso y la funcionalidad de estos varía dependiendo del tamaño y la configuración del puente. Las funciones principales de los apoyos aparte de transmitir todas las cargas de la superestructura a la subestructura son garantizar los grados de libertad del diseño de la estructura como traslación por expansión o contracción térmica o sismo y la rotación causada por la deflexión de la carga muerta y la carga viva.

#### 1.3.3.2 Bastiones

Elemento de la subestructura que sirve de apoyo en los extremos de la superestructura, puede ser construida de concreto, acero, madera o mampostería. Dado que los bastiones están en contacto con los rellenos de aproximación del puente, una de sus funciones principales es de absorber el empuje del terreno.


#### 1.3.3.3 Pilas

Estructuras que sirven de apoyos intermedios a la superestructura. Por lo general, las pilas son construidas en concreto reforzado, ocasionalmente concreto preesforzado, acero o madera.

# 1.3.4 Accesos de aproximación

Están compuestos por los rellenos con sus respectivas protecciones y la losa de aproximación cuando exista.

Figura 1. Elementos principales del puente



Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

## 1.4 Puentes a evaluar

Los puentes a evaluar se encuentran ubicados en el casco urbano del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz y son los siguientes:

- a) Puente Nuevo (Ingreso principal a casco urbano, 1ª. Calle entre zonas 1 y 5)
- b) Puente Chicooj (Salida a Aldea Chicooj, Colonia La Esperanza / Petet)
- c) Puente San Vicente (Barrio San Vicente, zona 6)
- d) Puente Talpetate (6<sup>a</sup> calle Balneario Talpetate periférico sur)
- e) Puente Wasem (1<sup>a</sup>. Avenida y Terminal de Buses Zona 3 y 7)
- f) Puente Chiu (Intersección 6ª. Ave. 1ª. Calle Zonas 3, 7, 9, Salida a San Juan Chamelco)
- g) Puente El Arco (2ª. Calle salida a San Pedro Carchá)

# 2 PREPARACIÓN DE LA INSPECCIÓN

## 2.1 Recursos a utilizar

Para realizar una inspección precisa, eficiente y segura, se deben de utilizar las herramientas y equipo adecuado. La tabla 1 muestra las herramientas y equipo básico con que debe de contar el personal que realice la inspección en base a la actividad a desarrollar.

Tabla 1 Herramienta y equipo básico

Actividad	Herramienta
Equipo de	Arnés
protección personal	Línea de Vida
	Casco
	Chaleco
	Botas de hule
	Linterna
	Equipo para comunicación
	Guantes
	Protección Ocular
	Protección respiratoria
	Conos reflectivos
Limpieza General	Escoba
	Cepillo de alambre
	Espátulas metálicas
	Pala
	Carretilla de mano
Inspección visual	Binoculares
	Linterna de cabeza
	Lupa
	Espejos de Inspección
Medición.	Cinta métrica
	Calibrador
	Medidor de inclinación
	Termómetro
	Nivel
Documentación	Formulario de inspección,
	Portapapeles
	Lápiz
	Cuaderno de campo
	Regla
	Cámara digital
	Yeso
	Marcadores
	GPS portátil
	Dron

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo se debe de tener el equipo de acceso adecuado a los elementos del puente, se recomienda la utilización de brazos mecánicos. El utilizar este equipo implica menor tiempo para realizar la evaluación. Este equipo se utiliza para el acceso a elementos donde el ingreso a través de otros medios no es factible y así mismo a lugares en donde los procedimientos de inspección detallada son requeridos.

# 2.2 Hojas del Estudio

Las hojas de estudio son los formularios en donde se recopila la información necesaria de cada puente. Para realizar el inventario y la inspección de puentes, se debe de recopilar la mayor cantidad de información y datos. Para obtener información precisa, se diseñan las hojas de estudio con las generalidades del puente de forma clara y completa.

El diseño de las hojas de estudio se realiza en base a los elementos que conforman un puente de manera que la información tenga un orden específico. El orden a seguir es: información básica, superestructura, subestructura, inspección y otros. Dentro del apartado de otros se almacena principalmente el archivo fotográfico de cada puente.

# 2.3 Evaluación de Elementos/Clasificación de las Hojas de Estudio

Se diseñaron cinco hojas de estudio, las cuales alimentarán el registro de información, mismas que se presentan a continuación de manera esquematizada, para una mejor visualización, aunque al final, serán desarrolladas en un lenguaje informático que facilite el ingreso de los datos obtenidos.

#### 2.3.1 Información básica

En esta hoja se registra la información básica del puente la cual se conforma por los elementos descritos en la siguiente figura:

NOMBRE DEL PAIS COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS UTM PUENTE NORTE RUTA LATITUD NORTE " ESTE LONGITUD ESTE TIPO DE RUTA MUNICIPIO ESTACION NSPECTOR ELEMENTOS BASICOS POBLACION CERCANA UBICACION DIRECCION DE LA VIA HACIA ANTES DEL PUENTE TIPO DE ESTRUCTURA DESPUES DEL PUENTE CARGA DE DISEÑO ANTECEDENTES DE INSPECCION LONGITUD TOTAL INSPECTOR TIPO DE INSPECCION ESPECIFICACION No. DE SUPER ESTRUCTURA No.DE TRAMOS Io. DE SUB ESTRUCTURA ANTECEDENTES DE REHABILITACION PENDIENTE LONGITUDINAL DIA MES AÑO ELEMENTOS RESUMEN INFORMACION ADICIONAL VISTA PANORAMICA DIA MES AÑO FECHA DE ULT. PINTURA SERVICIOS PUBLICOS OBSERVACIONES 2 TIPO PAVIMENTO ORIGINAL mm ESPESOR mm POR CARGA Т POR ALTURA m

Figura 2. Información básica del puente

# 2.3.2 Superestructura

POR ANCHO

En esta hoja se registra la información de la superestructura. Se contempla el número de tramos con que cuenta la superestructura, información de vigas, juntas de expansión, losa, barandal, banqueta, drenaje y dimensiones, tal como se muestra en la siguiente figura.

NOMBRE DEL PUENTE FAIS COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS UTM RUTA LATITUD NORTE NORTE TIPO DE RUTA AÑO DE CONSTRUCCION ESTACION VIGAS PRINCIPALES DE SUPERESTRUCTUI CANTIDAD DE TRAMOS ALINEACION DE PLANTA No.DE TRAMO MATERIALES MAXIMO m m m BARAI TIPO DE JUNTAS DE EXPANSI No.DE TRAMO UBICACION INICIAL MATERIALES ESPESOR UDICACION FINAL TIPO DE MATERIAL SECCION METALICO PVC ANCHO TOTAL DIAMETRO TIPO DE MATERIAL ITEMS ALTURA (m)

Figura 3. Datos de la superestructura

#### 2.3.3 Subestructura

La información de la subestructura se registra en esta hoja. Se considera la información sobre bastiones, aletones y pilas. Para cada elemento a evaluar se destaca el tipo de material, altura, dimensiones y demás información de cada elemento a evaluar. El ingreso de datos se muestra en la siguiente figura.

| PAIS | COXDINALS GLOBARICAS | COORDINALS | COORDINALS | COORDINALS GLOBARICAS | COORDINALS |

Figura 4. Datos de la subestructura

# 2.3.4 Inspección

Con respecto a la inspección del puente se realiza utilizando la hoja de estudio diseñada con esta finalidad. Posteriormente se definen los lineamientos y criterios para la evaluación que nos permite definir el grado de deterioro de cada elemento del puente.

La determinación del grado de deterioro nos ayuda en la planificación de intervenciones oportunas para realizar las reparaciones necesarias. Para este estudio se evalúan catorce elementos, los cuales están basados en consideraciones independientes.

El registro de información debe de ser actualizado cada vez que se realice una nueva inspección. En la siguiente figura se muestran los elementos y aspectos a evaluar.

COORDENADAS UTM UTA ATITUD NORTE NORTE TIPO DE RUTA MUNICIPIO LONGITUD ESTE ESTE INSPECTOR TPO DE DAÑO Y EVALUACIÓN DEL GRADO DEL DAÑO ARANDA CONCRETO) IUNTA DE EXPANSIÓN SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO AMPOLLAS INTURA 6. EFLORESCENCIA 7. PROTECCIÓN DE TALUD RIETAS EN 13. CUERPO PRINCIPAL (BASTIÓN) . INCLINACIÓN GRIETAS EN NA DIRECCIÓN . GRIETAS EN MARTILLO (PILA: GRIETAS EN NIDOS DE 6. EFLORESCENCIA INCLINACION IS. CUERPO PRINCIPAL (PILA)

Figura 5. Lineamientos y criterios de evaluación

#### 2.3.5 Otros

En este apartado se recopilan las fotografías que muestren las características típicas del puente. Se debe de contemplar almacenar fotografías en donde se evidencien elementos con mayores daños, así como los que posean un deterioro menor.

Las fotografías que se recomienda que deben de estar presentes en la recopilación de información son: el nombre o rotulo del puente, las juntas de expansión, los apoyos del puente, vista inferior del puente, los bastiones del puente, talud de aproximación, aletón, las pilas del puente, barandal y vistas. Así como registrar cualquier socavación o erosión. En la siguiente figura se visualiza el formato para el registro de fotografías.

COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS UTM RUTA NORTE IUNICIPIO ESTE TIPO DE RUTA AÑO DE ESTACION SPECTO CONSTRUCCION UBICACION UBICACION No. UBICACION DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO NOTA NOTA NOTA No. UBICACION No. UBICACION UBICACION DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO

Figura 6. Registro fotográfico

NOTA

## Frecuencia de la Inspección

NOTA

La inspección a realizar en cada uno de los puentes objeto de estudio tiene como finalidad detectar las deficiencias en cada uno de los elementos a evaluar. La frecuencia con que se realice, permite detectar a tiempo daños menores evitando que puedan posteriormente pasar a severos si no se corrigen a tiempo.

La única manera de poder determinar esas deficiencias de una forma precisa y certera es evaluando cada uno de sus elementos. La metodología que se diseñó para la evaluación de los diferentes elementos que conforman un puente, permite realizar la evaluación de una manera organizada y sistemática, ya que de esto dependen los resultados que puedan obtenerse y poder realizar recomendaciones de una manera objetiva.

Para obtener la información de una manera eficaz y actualizada, las inspecciones deben de programarse con periodicidad, por personal calificado o capacitado.

Se pueden establecer diferentes periodos para realizar una evaluación según el elemento de estudio. La evaluación se recomienda que por lo menos sea una vez por año para elementos de la superestructura y para los elementos que conforman la subestructura se puede realizar por lo menos tres veces al año. Principalmente se hace énfasis en realizar la evaluación de la subestructura al finalizar la temporada de lluvias, al disminuir los niveles de agua lo cual facilita la inspección y así mismo priorizarse si se observan rastros de socavación en algún elemento.

#### 2.5 Recolección de Información

La recolección de la información corresponde a la información que se tiene establecida en cada una de las hojas de estudio establecidas en el numeral anterior. El inspector que realice la evaluación debe de ser personal capacitado para poder llevar a cabo la evaluación. Se deben de llenar todos los formularios e información en el área de inspección.

El encabezado de las cinco hojas de estudio diseñadas cuenta con los datos de información general del puente, la cual es la misma en todas las hojas para la recolección de información.

Algunas generalidades para el llenado de información según las hojas de estudio son las siguientes:

## 2.5.1 Información básica.

- El nombre del puente normalmente hace referencia al nombre del rio que cruza o al barrio en donde está ubicado.
- En la clasificación de la ruta se debe asignar en base a las registradas por la dirección General de Caminos.
- La estación debe de seguirse según lo establecido por La Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
- En la localización del puente se define la ubicación, así mismo se debe de realizar
   la localización del puente según sus coordenadas.
- En el caso de contar con el año de construcción del puente se debe de consignar.
- La dirección de la vía es en referencia al lugar hacia el cual se dirige el puente
- La carga de diseño únicamente debe de ser consignada si existe información las normas utilizadas para el diseño.
- La longitud total del puente se refiere a la suma total de la longitud de cada tramo del puente.
- La especificación hace referencia a las utilizadas como base para el diseño del puente.
- El número de superestructura se refiere a la sumatoria de todos los tipos de superestructura que presenta un mismo puente.
- El número de tramos se refiere al número de tramos en que se divide el puente.
- El número de subestructura es la cantidad total de bastiones y pilas de un puente.
- La pendiente longitudinal es el porcentaje de la inclinación longitudinal del puente.
- En la fecha de última pintura si se tuviese el dato se consigna la fecha.
- En algunos puentes se tiene instalados algunos servicios públicos como agua, telecomunicación. Cuando este sea el caso, se debe de tomar nota del tipo de servicio público.
- En la información de cruce se debe de consignar el nombre del río o estructura sobre o debajo de la cual atraviesa el puente.
- En la información de pavimento se debe determinar el tipo de pavimento y los espesores.

- En las restricciones se debe de considerar si tuviese por carga, por altura o por ancho.
- En los antecedentes de inspección y de rehabilitación se debe de verificar si existe dicha información.
- En la ubicación se debe colocar un mapa con el sitio donde se ubica el puente
- En la vista panorámica se debe de colocar una imagen del puente respectivo
- El espacio de observaciones se utiliza para realizar alguna anotación sobre aspectos de importancia de la condición del puente y el sitio donde está ubicado.

# 2.5.2 Superestructura

- Se debe de anotar el número de tramos que presenta cada superestructura.
- La alineación del puente se refiere a la ubicación en planta del puente respecto a un eje horizontal general.
- En las vigas principales de la superestructura se debe de especificar el tipo y material.
- Especificar el tipo de superestructura del cual se conforma.
- El tramo máximo hace referencia al tramo de mayor longitud de la superestructura analizada.
- En las juntas de expansión se hace referencia al tipo de junta utilizado.
- En la losa se debe de especificar el material y espesor.
- En los barandales y banqueta se debe de especificar el tipo de material, así como sus dimensiones.
- En el drenaje se verifica el material y el diámetro utilizado.
- En las dimensiones de la superestructura se especifica altura y base de barandales, banqueta, carril y separadores.

#### 2.5.3 Subestructura

- La recolección de los datos que corresponden a la subestructura del puente incluye información del bastión, aletón y pila de los cuales se destaca el material, tipo y altura.
- De la pila se debe de consignar la forma y sus dimensiones.
- En el tipo de fundación se coloca el tipo y dimensiones si se cuenta con los planos del puente.
- Consignar el tipo pilotes si se cuenta con planos para determinar su utilización.
- Especificar el tipo de apoyo utilizado en la estructura.
- En el ancho de asiento considerar la máxima distancia de apoyo posible desde el borde exterior de la viga principal hasta la viga cabezal.

#### 2.5.4 Lineamientos

En la hoja de estudio para la realización de la inspección para determinar el tipo de daño y la evaluación se verifican quince elementos de un puente. En estos elementos se evalúa el tipo de daño que presenta y se hace la asignación según el grado de daño.

La ponderación según el grado de daños, se define en los lineamientos para evaluar y establecer el grado de deterioro de los puentes en la siguiente sección.

#### 2.5.5 Otros

En esta hoja de estudio se genera el archivo fotográfico de cada uno de los puentes a evaluar. Hay que hacer énfasis en los elementos que evidencien mayores daños

# 3 LINEAMIENTOS A EVALUAR PARA ESTABLECER EL GRADO DE DETEROIRO DE LOS PUENTES

Para realizar la inspección de los puentes se diseñó el formato establecido en la sección 2.3.4 Inspección, en donde se realizó el registro en base al grado de deterioro de cada uno de los elementos que se evaluaran. Cada elemento se evalúa según el daño que presenta, la escala a utilizar es de forma creciente. La escala a utilizar será de 1 a 5, en donde el numero 1 significa que no presenta daños y el número 5 que el daño en el elemento es severo.

A continuación, se enlistan los elementos a evaluar y se describen los diferentes tipos de deterioros que pueden presentarse en ellos y la asignación de calificación en base a el daño detectado.

#### 3.1 Pavimento

El pavimento por definición, es una estructura heterogénea de suelos y rocas naturales, que el ingeniero toma, procesa y transforma, para formar capas resistentes que, en su conjunto, soporten cargas que le transmitirán los vehículos y sujetas a los agentes naturales de la región, durante toda su vida útil de servicio. (Téllez, 2012)

Los tipos de fallas a evaluar en este elemento son: ondulaciones, surcos, agrietamiento, baches y sobrecapas de asfalto. A continuación, se describe el grado de daño para cada uno.

#### 3.1.1 Ondulaciones

Es un daño caracterizado por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, generalmente perpendiculares a la dirección del tránsito, con longitudes entre crestas usualmente menores a 1,0 m. (Rebolledo, 2010)

En la Tabla 2, se describe el daño en el pavimento debido a ondulaciones.

Tabla 2 Grado de daño por ondulaciones

Grado del daño	Descripción
1	Sin ondulación
2	La profundidad de la ondulación es menor a 2cm
3	La profundidad de la ondulación esta entre 2.0 y 4.0 cm
4	La profundidad de la ondulación es mayor a 4cm
5	Es necesario detener el vehículo para esquivar la ondulación

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

## **3.1.2 Surcos**

Los surcos son deformaciones en el pavimento originadas por el paso continuo de las ruedas de los vehículos. Es similar a las ondulaciones, pero se extienden longitudinalmente. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

En la Tabla 3, se describe el daño en el pavimento debido a ondulaciones.

Tabla 3 Grado de daño por surcos

Grado del daño	Descripción
1	No hay surcos
2	La profundidad de los surcos es menor a 2.0cm
3	La profundidad de los surcos esta entre 2.0 y 4.0 cm
4	La profundidad de los surcos es mayor a 4cm
5	Es necesario detener el vehículo para esquivar los
	surcos

## 3.1.3 Grietas

Las grietas son fisuras o cavidades que se producen generalmente por vibraciones y cambios de temperatura. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

En la Tabla 4, se describe el daño en el pavimento debido a grietas.

Tabla 4 Grado de daño por las grietas

Grado del daño	Descripción
1	No se observan grietas
2	El espesor de la grieta es menor a 5.0mm
3	El espesor de la grieta está entre 5.0 y 10.0 mm
4	Se observan grietas en red
5	Se observan grietas en red y en algunas partes hay desprendimiento del concreto

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

# 3.1.4 Baches en el pavimento

Cavidad, normalmente redondeada, que se forma al desprenderse mezcla asfáltica. (Rebolledo, 2010)

En la Tabla 5, se describe el daño en el pavimento debido a baches en el pavimento.

Tabla 5 Grado de daño por baches

Grado del daño	Descripción
1	No se observan baches
2	La profundidad del bache es menor que 20.0 mm
3	La profundidad del bache esta entre 20.0 y 50.0 mm
4	La profundidad del bache es mayor que 50.0 mm
5	Es necesario detener el vehículo para esquivar los baches

# 3.1.5 Sobrecapas de pavimento sobre la losa de puente

Las sobrecapas son capas adicionales sobre la superficie principal. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

En la Tabla 6, se describe el daño en el pavimento por sobrecapas de asfalto.

Tabla 6 Grado de daño por sobrecapas de asfalto

Grado del daño	Descripción
1	No se observa sobrecapas de asfalto
2	No aplica
3	Se observa una sobrecapa de asfalto
4	No aplica
5	Se observa más de una sobrecapa de asfalto

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.2 Barandas

Las barandas para contención vehicular en puentes son sistemas cuya función primordial es retener y redireccionar los vehículos que salen fuera de control de la vía, procurando limitar los daños y lesiones que puedan ocurrir a los ocupantes del vehículo, a los objetos cercanos a la vía y a otros usuarios, ya sean vehículos y/o peatones que circulan por la carretera. (Serrano, 2012)

En el caso de las barandas se consideran de dos tipos, siendo estas de acero o de concreto. Para las barandas de acero se consideran cuatro tipos de daño: deformación, oxidación, corrosión y la falta del elemento. En barandas de concreto se consideran tres tipos de daños: grietas, acero expuesto y la falta del elemento. A continuación, se describen según sea el caso.

## 3.2.1 Barandas de acero

#### 3.2.1.1 Deformación

Podemos definir la deformación de un elemento estructural como una alteración del estado físico debido a una fuerza mecánica externa, a una variación de temperatura, a un cedimiento de apoyos, etc. (Morales, 2013)

En la Tabla 7, se describe el grado de daño por deformación en barandas de acero.

Tabla 7 Grado de daño por deformación

Grado del daño	Descripción
1	No se observan daños de deformación en el elemento.
2	Deformación menor a 5.0cm
3	Deformación entre 5.0 y 10.0 cm con respecto al original
4	Deformación entre 10.0 y 20.0cm con respecto al original
5	Deformación mayor a 20cm con respecto al original

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.2.1.2 Oxidación

La oxidación se genera cuando el metal entra en contacto con el oxígeno. Por ello, es una reacción superficial que se produce en la superficie, generando manchas de color marrón, rojizo o naranja, aunque pueden variar según la producción y los componentes químicos. (Ferros Texar, s.f.)

En la Tabla 8, se describe el grado de daño por oxidación en barandas de acero.

Tabla 8 Grado de daño por oxidación

Grado del daño	Descripción
1	No se observa oxidación en el elemento
2	Se observa comienzos de oxidación
3	20% del elemento está cubierta con oxidación
4	50% del elemento está cubierta con oxidación
5	Más del 50% de la superficie del elemento está cubierto con oxidación.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.2.1.3 Corrosión

La corrosión es una reacción química, en la cual el metal entra en deterioro al estar expuesto al medio ambiente.

Y, además, durante este proceso, el metal pierde propiedades mecánicas y sus características. Es decir, a mayor corrosión, mayor deterioro. (Ferros Texar, s.f.)

En la Tabla 9, se describe el grado de daño por corrosión en barandas de acero.

Tabla 9 Grado de daño por corrosión

Grado del daño	Descripción
1	No se observa corrosión en el elemento
2	Se observa el principio de la corrosión
3	La corrosión creció y ha ocasionado orificios en partes del elemento
4	Algunas partes del elemento están reducidas por corrosión
5	Algunas partes del elemento se han perdido por la corrosión

## 3.2.1.4 Faltante

Faltante se refiere a la pérdida parcial o total del elemento en la estructura del puente.

En la Tabla 10, se describe el grado de daño por corrosión en barandas de acero.

Tabla 10 Grado de daño por baranda faltante

Grado del daño	Descripción
1	Se cuenta con la totalidad de la baranda
2	Algunas partes de la baranda están dañadas
3	Hace falta menos del 10 % de la baranda
4	Hace falta entre 10% y 30 % de la baranda
5	Hace falta más del 30% de la baranda

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.2.2 Baranda de concreto

# 3.2.2.1 Agrietamiento

Agrietamiento se refiere a la aparición o formación de grietas en la superficie del elemento.

En la Tabla 11, se describe el grado de daño por grietas en barandas de concreto.

Tabla 11 Grado de daño por grietas

Grado del daño	Descripción
1	No hay grietas
2	Se observan algunas grietas
3	El espesor de la grieta es menor a 0.3mm con intervalos de 50cm
4	El espesor de la grieta es mayor a 0.3mm con intervalos de 50cm
5	Se observan grietas con espesores de varios mm

# 3.2.2.2 Acero de refuerzo expuesto

Se refiere a la exposición del acero de refuerzo del barandal. Este debe de estar completamente embebido en el concreto.

En la Tabla 12, se describe el grado de daño por refuerzo expuesto en barandas de concreto.

Tabla 12 Grado de daño por acero de refuerzo expuesto

Grado del daño	Descripción
1	Descascaramiento en la superficie del concreto
2	Se observan cáscaras a lo largo del refuerzo principal
3	El refuerzo está expuesto en pequeñas partes
4	Se observa el refuerzo principal expuesto y oxidado
5	Se observa el refuerzo principal expuesto y con reducción en la sección

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.2.2.3 **Faltante**

Faltante se refiere a la pérdida parcial o total del elemento en la estructura del puente.

En la Tabla 13, se describe el grado de daño por corrosión en barandas de concreto.

Tabla 13 Grado de daño por baranda faltante

Grado del daño	Descripción
1	Se cuenta con la totalidad de la baranda
2	Algunas partes de la baranda están dañadas
3	Hace falta menos del 10 % de la baranda
4	Hace falta entre 10% y 30 % de la baranda
5	Hace falta más del 30% de la baranda

# 3.3 Juntas de expansión

Las juntas de expansión son dispositivos deformables capaces de asegurar el tránsito de vehículos a través de las discontinuidades que se dan entre los distintos tramos estructurales de un puente, permitiendo los movimientos relativos del tablero. (Emesa, 2021)

Los deterioros de las juntas de expansión a evaluar son: sonidos extraños, filtración de agua, faltante o deformación, desplazamiento vertical, obstrucción y acero de refuerzo expuesto. Cada uno de los deterioros a evaluar se describen a continuación.

#### 3.3.1 Sonidos extraños

Se deben detectar cuidadosamente los sonidos en las juntas de expansión cuando los vehículos pasan sobre ellas. Esto debido a que los sonidos provienen de zonas donde la junta presenta algún daño. Si se detecta un sonido considerable, debe ser calificado con grado tres. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

# 3.3.2 Filtraciones de agua

El agua es una de las sustancias más perjudiciales para las juntas de expansión, principalmente cuanto existe filtración de agua a través de estas, debido a que contribuye al deterioro del concreto.

En la Tabla 14, se describe el grado de daño por filtración de agua en las juntas de expansión.

Tabla 14 Grado de daño por filtración de agua en las juntas de expansión

Grado de daño	Descripción
1	No hay filtración de agua proveniente de las juntas de expansión
2	Se observaron filtraciones en algunas partes de los asientos del puente
3	Se observan filtraciones en menos del 50% del muro y la viga cabezal
4	Se observan filtraciones en más del 50% del muro y la viga cabezal
5	Las filtraciones cubren toda la pared frontal y la viga cabezal

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

## 3.3.3 Faltante o deformación

Se evalúa si la junta de expansión presenta variaciones o alteraciones en su estructura, así como la ausencia parcial o total de la misma.

En la Tabla 15, se describe el grado de daño por faltante o deformación de juntas de expansión.

Tabla 15 Grado de daño por faltante o deformación de juntas de expansión

Grado de daño	Descripción
1	No se observan faltante o deformación de juntas
2	Se observan pequeñas deformaciones.
3	Algunas partes están deformadas
4	Algunas partes se han perdido
5	Los vehículos deben reducir la velocidad antes de pasar por la junta de expansión

## 3.3.4 Movimiento vertical

Se refiere a la presencia de desplazamientos verticales de las juntas de expansión en relación a su posición correcta.

En la Tabla 16, se describe el grado de daño por movimiento vertical de la juntas de expansión.

Tabla 16 Grado de daño por movimiento vertical de la junta de expansión

Grado de daño	Descripción
1	No se observan movimientos
2	Se observan pequeños movimientos
3	Algunas partes se mueven verticalmente y se detectaron sonidos
4	Algunas partes se mueven considerablemente o se detectaron grandes sonidos
5	La velocidad del vehículo debe reducirse antes de la junta de expansión

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.3.5 Juntas obstruidas

Este tipo de obstrucción es común observarla después de la colocación de sobrecapas de pavimentos flexibles por algún mantenimiento en las carreteras. Comúnmente se le coloca la sobrecapa a la junta de expansión, limitándola a funcionar adecuadamente. Este tipo de obstrucción puede ser detectada a través de la presencia de grietas transversales en la carpeta de pavimento flexible aplicado sobre la junta.

En la Tabla 17, se describe el grado de daño por juntas obstruidas.

Tabla 17 Grado de daño por juntas obstruidas

Grado del daño	Descripción
1	No se observan juntas obstruidas
2	No aplica
3	Se observa cierta obstrucción en la junta
4	No aplica
5	La junta está cubierta por sobrecapas de asfalto

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.4 Losa

La losa es uno de los elementos más vulnerables a cualquier tipo de daño, debido a que está sometida a diferentes factores, tales como el tráfico, clima y contaminación. Así como también algunas deficiencias durante el proceso de construcción de la estructura. Los daños más comunes en las losas son: las grietas que pueden ser en uno y dos direcciones, descascaramiento, acero de refuerzo expuesto, nidos de piedra, eflorescencia y agujeros en la losa. Cada uno de estos daños se describe a continuación.

#### 3.4.1 Grietas en una dirección

Las grietas en el concreto es el indicativo más fiable de futuros problemas en el elemento, por lo tanto, es importante determinar su causa. Las grietas en una dirección son fisuras lineales en el concreto causadas en muchos casos por los esfuerzos debido a la carga viva y muerta. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

En la Tabla 18, se describe el grado de daño por grietas en una dirección.

Tabla 18 Grado de daño por grietas en una dirección

Grado del daño	Descripción
1	No se observan grietas.
2	El ancho de las grietas es menor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0m
3	El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0m
4	El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos entre 1.0 m y 0.5 m
5	El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos de menos de 0.5m

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

# 3.4.2 Grietas en dos direcciones en la losa

Una de las principales causas de la presencia de grietas en dos direcciones en la losa, es debido a la fatiga, que ocasiona la repetición de la carga viva sobre la estructura.

En la Tabla 19, se describe el grado de daño por grietas en dos direcciones.

Tabla 19 Grado de daño por grietas en dos direcciones

Grado de daño	Descripción
1	No se observan grietas
2	No aplica
3	El ancho de grieta es menor a 0.2 mm con intervalos mayores a 50cm
4	El ancho de grieta es mayor a 0.2 mm con intervalos menores a 50cm
5	El ancho de grieta es mayor a 0.2 mm y el concreto de esta descascarando.

#### 3.4.3 Descascaramiento

El descascaramiento es la delaminación local o desprendimiento de una superficie terminada de concreto (hormigón) endurecido como resultado de su exposición a ciclos de congelación y deshielo. Generalmente comienza en pequeñas zonas aisladas, que después pueden fusionarse y extenderse a grandes áreas. (Concrete Supply CO.)

En la Tabla 20, se describe el grado de daño por descascaramiento.

Tabla 20 Grado de daño por descascaramiento

Grado de daño	Descripción
1	No se observa descascaramiento en la superficie de la estructura
2	Se observa el principio del descascaramiento
3	Ha crecido el descascaramiento en algunas partes de la superficie de la estructura.
4	Se observa un considerable descascaramiento.
5	Se observa un considerable descascaramiento y oxidación.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

## 3.4.4 Acero de refuerzo expuesto

Referirse a la Tabla 12, en donde se describe el grado de daño por refuerzo expuesto en barandas de concreto.

# 3.4.5 Nidos de piedra

Los nidos de piedras son acumulaciones o concentraciones de agregado pétreo grueso (piedras) no rodeadas por suelos finos, en zonas localizadas de extensión variable. Igualmente los nidos de piedras se producen durante la etapa de construcción del hormigón por un vibrado inadecuado el hormigón no fluye bien entre las armaduras y el moldaje quedando aire atrapado en el interior. Estos nidos de piedra habitualmente dejan las armaduras sin un recubrimiento adecuado quedando expuestas a un rápido proceso de corrosión. (Aguamarket y Cía. Ltda, s.f.)

En la Tabla 21, se describe el grado de daño por nidos de piedra.

Tabla 21 Grado de daño por nidos de piedra

Grado de daño	Descripción
1	No se observaron nidos de piedra
2	Se observaron nidos de piedra en algunos sitios.
3	Se observan más de diez nidos de piedra.
4	Se observan nidos de piedra en muchos sitios
5	No aplica

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.4.6 Eflorescencia

La eflorescencia es un depósito de sales, usualmente blanco, que se forma en la superficie, cuando la sustancia en solución sale del interior del concreto o mampostería, hacia la superficie en forma de sales color blanco azulado o color gris-blanco. Ocurre cuando la humedad disuelve las sales en el concreto y las lleva a través de la acción capilar, hacia la superficie. Cuando se evapora la humedad, deja tras de sí, este depósito mineral. La eflorescencia no causa problemas estructurales, pero siempre daña el aspecto y la coloración del concreto. (Euclid Group Toxement, 2017), ver tabla 22:

Tabla 22 Grado de daño por eflorescencia.

Grado de daño	Descripción
1	No se observó eflorescencia
2	Se observaron pequeñas manchas blancas en la superficie de concreto
3	Se observó eflorescencia a lo largo de la grieta en menos de la mitad del área de losa
4	Se observó eflorescencia en más de la mitad del área de losa
5	Se observaron estalactitas en muchos lugares causadas por el cloruro de calcio

# 3.4.7 Agujeros en la losa de concreto

Generalmente se observan agujeros en el concreto, los que en su mayoría permiten visualizar el acero de refuerzo de la losa.

En la Tabla 23, se describe el grado de daño por agujeros en la losa.

Tabla 23 Grado de daño por agujeros en la losa

Grado de daño	Descripción
1	No se observaron agujeros
2	Se observaron escamas en la superficie de concreto
3	Se observan pequeños agujeros a lo largo del refuerzo en la losa
4	Se desarrollan agujeros con más de 1.0 m3 del área bajo la losa
5	Existen evidencias de que el agujero se extiende a través la losa.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

# 3.5 Viga principal de acero

El acero es un material de construcción versátil, el cual se ha utilizado durante muchos años debido a sus propiedades. El uso de este material para la construcción de puentes a remplazado actualmente materiales como el hormigón, la piedra y madera. En algunos puentes las vigas principales son construidas con este material.

Los daños a evaluar en este elemento según el material son la oxidación, corrosión, deformación, pérdida de pernos y grietas en la soldadura o placas.

# 3.5.1 Oxidación

Referirse a la Tabla 8, en donde se describe el grado de daño por oxidación.

## 3.5.2 Corrosión

Referirse a la Tabla 9, en donde se describe el grado de daño por corrosión.

## 3.5.3 Deformación

Referirse a la Tabla 7, en donde se describe el grado de daño deformación.

# 3.5.4 Pérdida de pernos

Los miembros de los puentes de acero están conectados por soldadura, pernos y remaches. La fatiga puede causar pérdida de pernos o remaches. Los pernos o los remaches en la conexión de los miembros deberán ser verificadas cuidadosamente y el número de pernos o remaches faltante deberá ser registrado. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

En la Tabla 24, se describe el grado de daño por pérdida de pernos.

Tabla 24 Grado de daño por pérdida de pernos

Grado de daño	Descripción
1	No se observan pernos faltantes
2	Se observan 2 o menos pernos faltantes
3	Se observan entre 3 y 5 pernos faltantes
4	Se observan entre 6 y 10 pernos faltantes
5	Se observan más de 10 pernos faltantes

### 3.5.5 Grieta en la soldadura

Para poder determinar la existencia de grietas, el área debe de estar completamente libre de cualquier tipo de recubrimiento para determinar su presencia y su extensión. Generalmente estas áreas se encuentran cubiertas por capas de pinturas, lo cual dificulta notar su presencia.

En la Tabla 25, se describe el grado de daño por pérdida de pernos.

Tabla 25 Grado de daño por grieta en la soldadura

Grado de daño	Descripción
1	No se observan grietas
2	No aplica
3	Se detectan varias grietas de menos de 1.0 cm
4	No aplica
5	Se detectan varias grietas de más de 1.0cm

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.6 Sistema de arriostramiento

Arriostramiento es el elemento estructural que sirve para arriostrar, es decir, para rigidizar o estabilizar la estructura impidiendo o limitando parcialmente los desplazamientos/deformaciones de la misma. (Prontubeam, 2016)

Los daños a evaluar en el sistema de arriostramiento son: oxidación, corrosión, deformación, rotura de uniones y rotura de elementos.

#### 3.6.1 Oxidación

La oxidación afecta principalmente áreas en donde no existe protección por alguna capa de pintura, los lugares más susceptibles son bordes y esquinas, posteriormente se extiende por todo el elemento.

En la Tabla 26, se describe el grado de daño por oxidación en los elementos.

Tabla 26 Grado de daño por oxidación en los elementos

Grado de daño	Descripción
1	No se observa oxidación
2	Se puede observar oxidación en lugares determinados
3	La oxidación comienza en los bordes filosos de la superficie de la estructura
4	20% de la superficie de la estructura está cubierto con oxidación
5	Más del 50% de la superficie de la estructura está cubierto con oxidación

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.6.2 Corrosión

Referirse a la Tabla 9, en donde se describe el grado de daño por corrosión.

### 3.6.3 Deformación

La deformación es el cambio de la forma en alguno de los elementos que conforman sistema de arriostre del puente. Este resulta de la aplicación de una fuerza.

En la Tabla 27, se describe el grado de daño por deformación.

Tabla 27 Grado de daño por deformación

Grado de daño	Descripción
1	No se observa deformación en los elementos
2	Se observa una ligera deformación
3	Algunas partes de los elementos están deformadas
4	Algunas partes de los elementos deberán de reemplazarse
5	El tablero o el elemento inferior de la cercha superior deberá ser sustituido

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.6.4 Rotura de conexiones

La rotura en las conexiones del sistema de arriostre se genera principalmente cuando alguno de los elementos es impactado por alguna fuerza externa. Ver tabla 28.

Tabla 28 Grado de daño por rotura de una unión en los elementos

Grado de daño	Descripción
1	No se observa ninguna rotura en las conexiones
2	No aplica
3	Se observa una ligera rotura en la conexión
4	No aplica
5	Algunas conexiones presentan gran rotura

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.6.5 Rotura de elementos

La rotura de los elementos de la cercha superior, es debido al paso de vehículos que poseen una altura vertical mayor que el elemento o por cargas que sobrepasen las dimensiones establecidas en los reglamentos.

En la Tabla 29, se describe el grado de daño por rotura de elementos.

Tabla 29 Grado de daño por rotura de elementos

Grado de daño	Descripción
1	No se observa roturas en los elementos
2	Se observa una ligera rotura
3	Algunas partes de los elementos están arruinados
4	Algunas partes de los elementos deberán de reemplazarse
5	El tablero o el elemento inferior del diafragma superior deberá ser sustituido

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.7 Pintura

La pintura es una sustancia que se utiliza para impedir la oxidación de los metales. Para evitar posteriormente la corrosión. Los principales fallos a evaluar en las pinturas son: decoloración, ampollas y descascaramiento.

#### 3.7.1 Decoloración

La decoloración se presenta como la disminución del tono original de la pintura.

En la Tabla 30, se describe el grado de daño por decoloración.

Tabla 30 Grado de daño por decoloración

Grado de daño	Descripción
1	No se observa ninguna decoloración
2	No aplica
3	Se observa decoloración en un grado
4	No aplica
5	No se observa el color original

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

# 3.7.2 Ampollas

Este tipo de falla se presenta en el elemento cuando existen los primeros indicios de corrosión en elementos de acero.

En la Tabla 31, se describe el grado de daño por ampollas.

Tabla 31 Grado de daño por ampollas.

Grado de daño	Descripción
1	No se observan ampollas en la superficie de la estructura
2	Se observan ampollas ligeras.
3	Han crecido ampollas en algunas partes de la superficie de la estructura.
4	Se detecto óxido alrededor de la ampolla en algunas partes de la superficie de la estructura.
5	Se observa que el óxido socava más de10 cm² en la superficie de la estructura

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.7.3 Descascaramiento

Este tipo de fallas se da en los elementos que están expuestos directamente a el sol, y lo genera la humedad atrapada que busca salir a la superficie por los efectos de temperatura.

En la Tabla 32, se describe el grado de daño por descascaramiento de la pintura.

Tabla 32 Grado de daño por descascaramiento de la pintura

Grado de daño	Descripción
1	No se observa descascaramiento de la pintura en la superficie de la estructura.
2	Se observa el principio del descascaramiento de la pintura.
3	Ha crecido el descascaramiento de la pintura en algunas partes de la superficie de la estructura.
4	Se observa un considerable descascaramiento de la pintura.
5	Se observa un considerable descascaramiento de la pintura con óxido.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

# 3.8 Viga principal de concreto

Los daños a evaluar en los puentes que poseen vigas principales de concreto son similares a los considerados en la losa.

### 3.8.1 Grietas en una dirección

Las grietas de flexión son perpendiculares al refuerzo longitudinal y comienzan en la zona de máxima tensión. En la mitad del tramo de las vigas de concreto, las grietas de flexión se pueden encontrar algunas veces en la parte inferior de los miembros. Las grietas debido al esfuerzo cortante son grietas diagonales que usualmente ocurren en el alma de la viga. Estas grietas estructurales son usualmente grietas en una dirección. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

En la Tabla 33, se describe el grado de daño por grietas en una dirección en la viga de concreto.

Tabla 33 Grado de daño por grietas en una dirección en la viga de concreto.

Grado de daño	Descripción
1	No se observan grietas.
2	El ancho de las grietas es menor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0m
3	El ancho de las grietas es menor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0m
4	El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos entre 1.0 m y 0.5 m
5	El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos de menos de 0.5m

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.8.2 Grietas en dos direcciones

En las vigas principales de concreto casi no se observan grietas en dos direcciones.

En la Tabla 34, se describe el grado de daño por grietas en dos direcciones en la viga de concreto.

Tabla 34 Grado de daño por grietas en dos direcciones en la viga de concreto.

Grado de daño	Descripción
1	No se observan grietas.
2	No aplica
3	El ancho de las grietas es menor de 0.2mm con intervalos mayores de 50cm
4	El ancho de las grietas es mayor de 0.2mm con intervalos menores de 50cm
5	El ancho de las grietas es mayor de 0.2mm y el concreto se empieza a descascarar.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.8.3 Descascaramiento

Referirse a la Tabla 20, en donde se describe el grado de daño por descascaramiento.

# 3.8.4 Acero de refuerzo expuesto

Referirse a la Tabla 12, en donde se describe el grado de daño por refuerzo expuesto en barandas de concreto.

# 3.8.5 Nidos de piedra

Referirse a la Tabla 21, en donde se describe el grado de daño por nidos de piedra.

## 3.8.6 Eflorescencia

Referirse a la Tabla 22, en donde se describe el grado de daño por eflorescencia.

## 3.9 Viga diafragma

La evaluación para los diafragmas de concreto serán los mismos criterios evaluados para la viga principal de concreto. Los apartados se describen del 3.8.1 al 3.8.6.

## 3.10 Apoyos del puente

Son los encargados de transferir las cargas verticales y garantizar los grados de libertad del diseño de la estructura. El tipo de apoyo del puente depende del uso y funcionalidad, así como de su tamaño. (Chaves, 2010)

## 3.10.1 Rotura de pernos

Los pernos son utilizados para asegurar en una posición fija el apoyo del puente sobre la estructura.

En la Tabla 35, se describe el grado de daño por rotura del perno de anclaje.

Tabla 35 Grado de daño por rotura del perno de anclaje

Grado de daño	Descripción
1	No se observan daños en el perno del anclaje
2	La tuerca no se encuentra en su posición original
3	El perno de anclaje está deformado.
4	El perno de anclaje se desplazó más de 5cm.
5	El perno de anclaje está completamente cortado.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.10.2 Deformación

La deformación en los pernos se debe a la acción de la fuerza a la cual están sometidos, lo cual ocasiona cambios en su estado físico.

En la Tabla 36, se describe el grado de daño por deformación del apoyo.

Tabla 36 Grado de daño por deformación del apoyo

Grado de daño	Descripción
1	No se observan deformaciones.
2	Se observa una ligera deformación
3	Se observan deformaciones pero todavía funciona.
4	El apoyo está considerablemente deformado y deberá ser reemplazado.
5	El apoyo está completamente deforme y no funciona como apoyo.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

### 3.10.3 Inclinación

La inclinación en los pernos se presenta gradualmente en función del grado de deterioro que estos presentan.

En la Tabla 37, se describe el grado de daño por inclinación del apoyo.

Tabla 37 Grado de daño por inclinación del apoyo

Grado de daño	Descripción	
1	No se observa ninguna inclinación	
2	No aplica	
3	Ligeramente inclinado	
4	No aplica	
5	Está considerablemente inclinado y no tiene función como apoyo	

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

## 3.10.4 Desplazamiento

La presencia de desplazamientos en los apoyos de la estructura, ocasiona que el apoyo no funcione de forma eficientemente.

En la Tabla 38, se describe el grado de daño por inclinación del apoyo.

Tabla 38 Grado de daño por desplazamiento del apoyo

Grado de daño	Descripción	
1	No hay desplazamiento en el apoyo	
2	No aplica	
3	El apoyo está ligeramente desplazado	
4	No aplica	
5	El apoyo se desplazó más de 5cm de su posición original.	

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

# 3.11 Viga cabezal y aletones del bastión

En la evaluación para la viga cabezal y aletones del bastión se consideran las siguientes fallas.

### 3.11.1 Grietas en una dirección

Referirse a la Tabla 18, en donde se describe el grado de daño por grietas en una dirección.

### 3.11.2 Grietas en dos direcciones

Referirse a la Tabla 19, en donde se describe el grado de daño por grietas en dos direcciones.

### 3.11.3 Descascaramiento

Referirse a la Tabla 20, en donde se describe el grado de daño por descascaramiento.

## 3.11.4 Acero de refuerzo expuesto

Referirse a la Tabla 12, en donde se describe el grado de daño por refuerzo expuesto en barandas de concreto.

## 3.11.5 Nidos de piedra

Referirse a la Tabla 21, en donde se describe el grado de daño por nidos de piedra.

### 3.11.6 Eflorescencia

Referirse a la Tabla 22 se describe el grado de daño por eflorescencia.

#### 3.11.7 Protección del talud

El principal problema no radica en lo estructural del aletón, más bien el principal problema es el colapso del relleno estructural cerca de estos.

En la Tabla 39, se describe el grado de daño por protección de talud.

Tabla 39 Grado de daño por protección del talud

Grado de daño	Descripción		
1	No hay daños en el talud del relleno de aproximación		
2	No aplica		
3	El talud del relleno de aproximación colapsó ligeramente.		
4	No aplica		
5	El colapso del talud reduce al ancho de la vía.		

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

## 3.12 Cuerpo principal del bastión

El principal problema de los bastiones es debido a las fallas del material con que fueron construidos. Así mismo también se ven afectados por el socavamiento y los desplazamientos. Las fallas evaluadas son similares a las contempladas en las vigas principales de concreto.

#### 3.12.1 Grietas en una dirección

Referirse a la Tabla 18, en donde se describe el grado de daño por grietas en una dirección.

#### 3.12.2 Grietas en dos direcciones

Referirse a la Tabla 19, en donde se describe el grado de daño por grietas en dos direcciones.

#### 3.12.3 Descascaramiento

Referirse a la Tabla 20, en donde se describe el grado de daño por descascaramiento.

## 3.12.4 Acero de refuerzo expuesto

Referirse a la Tabla 12, en donde se describe el grado de daño por refuerzo expuesto en barandas de concreto.

### 3.12.5 Nidos de piedra

Referirse a la Tabla 21, en donde se describe el grado de daño por nidos de piedra.

#### 3.12.6 Eflorescencia

Referirse a la Tabla 22 se describe el grado de daño por eflorescencia.

## 3.12.7 Pérdida del talud de protección en frente del bastión

La pérdida del talud de protección frente al bastión es la causa del deterioro de la vía de aproximación y del mismo bastión.

En la Tabla 40, se describe el grado de daño por colapso de la protección del talud.

Tabla 40 Grado de daño por colapso de la protección

Grado de daño	Descripción
1	No hay daño en el talud
2	No aplica
3	El talud en frente del bastión está deformado ligeramente.
4	No aplica
5	El talud en frente del bastión colapsó.

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

## 3.12.8 Inclinación

La inclinación se puede definir como la desviación con respecto a su posición vertical original. La principal causa que provocan la inclinación del bastión es la falla del talud.

En la Tabla 41, se describe el grado de daño por inclinación del bastión.

Tabla 41 Grado de daño por inclinación del bastión

Grado de daño	Descripción
1	No se observa movimiento
2	No aplica
3	Se confirma visualmente el movimiento ligero
4	No aplica
5	La inclinación es notable

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.12.9 Socavación en la fundación

La socavación es la erosión de material causada por el agua en movimiento. La socavación puede causar desgaste en el material de relleno en el bastión por la filtración de agua. (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

En la Tabla 42, se describe el grado de daño por socavación en la fundación.

Tabla 42 Grado de daño por socavación en la fundación

Grado de daño	Descripción
1	No se observa socavación
2	No aplica.
3	Se observa socavación pero no se extiende a la fundación
4	No aplica.
5	Aparece socavación por la fundación

Fuente: (Manual de Inspección de Puentes de Costa Rica, 2007)

#### 3.13 Martillo

Los martillos son comunes en los puentes divididos por tramos. La función principal es soportar las vigas principales y transmitir las cargas generadas por esta hacia las pilas y posteriormente a la cimentación. Las fallas evaluadas son similares a las contempladas en las vigas principales de concreto.

### 3.13.1 Grietas en una dirección

Referirse a la Tabla 18, en donde se describe el grado de daño por grietas en una dirección.

## 3.13.2 Grietas en dos direcciones

Referirse a la Tabla 19, en donde se describe el grado de daño por grietas en dos direcciones.

#### 3.13.3 Descascaramiento

Referirse a la Tabla 20, en donde se describe el grado de daño por descascaramiento.

## 3.13.4 Acero de refuerzo expuesto

Referirse a la Tabla 12, en donde se describe el grado de daño por refuerzo expuesto en barandas de concreto.

## 3.13.5 Nidos de piedra

Referirse a la Tabla 21, en donde se describe el grado de daño por nidos de piedra.

### 3.13.6 Eflorescencia

Referirse a la Tabla 22 se describe el grado de daño por eflorescencia.

# 3.14 Cuerpo principal de la pila

Los martillos son comunes en los puentes divididos por tramos. La función principal de las pilas es transmitir las cargas hacia la cimentación. Las fallas evaluadas son similares a las contempladas en las vigas principales de concreto.

#### 3.14.1 Grietas en una dirección

Referirse a la Tabla 18, en donde se describe el grado de daño por grietas en una dirección.

### 3.14.2 Grietas en dos direcciones

Referirse a la Tabla 19, en donde se describe el grado de daño por grietas en dos direcciones.

#### 3.14.3 Descascaramiento

Referirse a la Tabla 20, en donde se describe el grado de daño por descascaramiento.

## 3.14.4 Acero de refuerzo expuesto

Referirse a la Tabla 12, en donde se describe el grado de daño por refuerzo expuesto en barandas de concreto.

## 3.14.5 Nidos de piedra

Referirse a la Tabla 21, en donde se describe el grado de daño por nidos de piedra.

## 3.14.6 Eflorescencia

Referirse a la Tabla 22, en donde se describe el grado de daño por eflorescencia.

## 3.14.7 Inclinación

Referirse a la Tabla 41, en donde se describe el grado de daño Grado de daño por inclinación del bastión.

## 3.14.8 Socavación

Referirse a la Tabla 42, en donde se describe el grado de daño por socavación en la fundación

### 4 DESARROLLO DE HERRAMIENTA COMPUTACIONAL

La herramienta computacional desarrollada para el manejo de información de puentes es a través de una base de datos y fue denominada "SISTEMA DE INFORMACION DE PUENTES", SIP. El SIP funciona mediante el ingreso de información referente a los puentes objeto de estudio, para cada uno de los elementos que lo conforma. La información se obtiene a través de los lineamientos definidos en el capítulo tres.

A continuación, se hará una descripción general sobre el uso del SIP, la cual comprende el inicio de sesión, perfiles de usuario, ingreso de datos principales, información básica, datos de la superestructura, datos de la subestructura, lineamientos y criterios de evaluación y registro fotográfico.

### 4.1 Ingreso a herramienta computacional

#### 4.1.1 Inicio de sesión

Al ingresar la dirección URL en la barra de direcciones del navegador, se obtiene la ventana de inicio de la sesión, en la cual se solicita un correo electrónico registrado y una contraseña asociada. Si no se cuenta con un correo electrónico registrado se puede acceder como invitado, teniendo la posibilidad de consultar la información, sin poder realizar modificaciones.

En la figura 7, se muestra la ventana principal para el inicio de sesión.

Figura 7. Inicio de sesión



Se valida que los datos ingresados correspondientes al usuario registrado sean correctos, si los datos no son válidos, se mostrara el mensaje de la figura 8, indicando que alguno de sus datos no es válido o que no corresponde a los registros del sistema.

Figura 8. Error de credenciales



Fuente: Elaboración propia.

Si los datos ingresados son correctos se mostrará pantalla de inicio, que se muestra en la figura 9.

PUENTES AGREGADOS

Buscar por Nombre del Puente, Municipio, Departamento, Pels o Inspector...

\*\*ELIMINAR\*\*\* LLENAR\*\*\*\* VER NOMBRE RUTA ESTACIÓN PAÍS DEPARTAMENTO MANICIPIO INSPECTOR GRADOS ORADOS ONORTE ESTE OUTH UTM CONSTRUCCIÓN

\*\*TORMULARIO POP NOMBRE RUTA ESTACIÓN PAÍS DEPARTAMENTO MANICIPIO INSPECTOR GRADOS ONORTE ESTE OUTH UTM CONSTRUCCIÓN

\*\*TORMULARIO POP NOMBRE RUTA ESTACIÓN PAÍS DEPARTAMENTO MANICIPIO INSPECTOR GRADOS ORADOS ONORTE ESTE OUTH UTM CONSTRUCCIÓN

\*\*TORMULARIO POP NOMBRE RUTA ESTACIÓN PAÍS DEPARTAMENTO MANICIPIO INSPECTOR GRADOS ORADOS ORADOS ORADOS ONORTE ESTE OUTH UTM CONSTRUCCIÓN

\*\*TORMULARIO POP NOMBRE RUTA ESTACIÓN PAÍS DEPARTAMENTO MANICIPIO INSPECTOR GRADOS ORADOS ORADO

Figura 9. Pantalla principal

#### 4.1.2 Usuarios

El sistema cuenta con tres tipos de usuario, cada cual podrá realizar algunas tareas y otras no, esto debido a las atribuciones que fuesen asignadas.

- Invitado: Son los usuarios que ingresan al sistema como modo de consulta, solo podrán visualizar la información básica de los puentes registrados. No necesita credenciales.
- Registrador: Son usuarios responsables de registrar, modificar y eliminar los datos de los puentes a su cargo. Necesita credenciales.
- Administrador: Es el usuario responsable de registrar, modificar y eliminar los datos de los puentes a su cargo, así como el registro de usuarios definidos como registradores. Necesita credenciales.

## 4.2 Registro de información

## 4.2.1 Ingreso de nuevo puente

Para el registro de un nuevo puente, se debe de dar clic en el botón de "AGREGAR PUENTE" resaltado en el recuadro color rojo que se muestra en la figura 10.

Figura 10. Registro de nuevo puente



Fuente: Elaboración propia.

Al presionar clic sobre el botón "AGREGAR PUNETE", se podrá ingresar toda la información requerida en la Figura 11, para un puente nuevo y agregarla al sistema, esta información será el encabezado de las diferentes hojas de estudio en la generación de reportes.

Figura 11. Información básica para encabezado de informes



Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 43, se muestra la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 43 Información datos principales

Ítem	Descripción	Tipo de dato	
Nombre	Generalmente hace referencia al nombre del rio que cruza.	Texto	
Ruta	Se debe asignar en base a las rutas registradas por la dirección General de Caminos.	Texto	
Estación	Debe de seguirse según lo establecido por La Unidad Ejecutora de Conservación Vial.	Numérico	
País	País en el cual se ubica el puente	Texto	
Departamento	Departamento en el cual se ubica el puente	Lista desplegable	
Municipio	Municipio en el cual se ubica el puente	Texto	
Inspector	Se debe de consignar el nombre completo de la persona que realiza la evaluación	Texto	
Año de construcción	Se debe de anotar el año en que se finalizó la construcción de la estructura. Si no se cuenta con el dato, el espacio queda en blanco.	anotar el año en que se finalizó la Numérico de la estructura. Si no se cuenta	
Tipo de ruta	Puede ser pavimentada o terracería	Lista desplegable	
Coordenadas	Se refiere a la localización del puente según sus coordenadas geográficas o UTM	Numérico	

Al ingresar toda la información como se muestra en la Figura 12, se debe de dar clic sobre el botón "GUARDAR", resaltado en el recuadro rojo, para registrarla en el sistema.


Figura 12. Registro de Información básica



Fuente: Elaboración propia.

Si la información ingresada, fue registrada satisfactoriamente, posterior a darle clic en el botón "GUARDAR", se muestra nuevamente la pantalla de inicio, en donde se puede visualizar un aviso indicando que el puente fue agregado correctamente y nos muestra el puente agregado como se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Registro agregado correctamente



Fuente: Elaboración propia.

Si en la información ingresada, falta el llenado de alguna casilla obligatoria, posterior a darle clic en el botón "GUARDAR", se muestra un aviso indicando que falta completar el campo como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Falta completar campos



Fuente: Elaboración propia.

## 4.2.2 Ingreso de datos a hojas de estudio

Para el ingreso de la información obtenida en la evaluación realizada a cada uno de los puentes, se debe de registrar en las hojas de estudio definidas en la sección 2. Para el ingreso de la información se debe de presionar clic sobre el botón verde, dentro del recuadro rojo, que se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Ingreso a módulo de hojas de estudio



Al ingresar al módulo de hojas de estudio, se visualiza la siguiente ventana como se muestra en la Figura 16.

Figura 16. Hojas de estudio para ingreso de información



Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar aquí se visualizan en color naranja las cinco hojas de estudio definidas en la sección 2, en las cuales se debe de ingresar toda la información recabada en la evaluación realizada. En color verde se tienen ya registrados los datos principales del nuevo puente ingresado. Para iniciar a registrar los datos se debe de dar clic en la pestaña de "INFORMACIÓN BÁSICA DE PUENTE", como se muestra en la Figura 17, dentro del recuadro color rojo.

Figura 17. Ingreso de información básica del puente



Al ingresar a la hoja de estudio "INFORMACIÓN BÁSICA DE PUENTE", se visualiza la siguiente pantalla como se muestra en la Figura 18.

Figura 18. Datos de información básica del puente



Fuente: Elaboración propia.

En esta hoja de estudio se tiene definidas seis secciones que son: información básica, población cercana, datos, servicios, cruzadas y antecedentes. Tal como se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Secciones definidas para ingreso de información básica



En la sección de información básica se debe de ingresar la información que se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Información básica del puente



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos de la sección de información básica, se muestra en la Tabla 44, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 44 Información básica del puente

Ítem	Descripción	Tipo de dato	
Dirección Vía Hacia	Se refiere al lugar hacia el cual se dirige el puente utilizando como punto de referencia el kilómetro de inicio del mismo	Texto	
Tipo de Estructura	Para este caso existen opciones de tipos de estructura determinadas.	Lista desplegable	
Carga de Diseño	Es el tipo de carga asignada para el diseño del puente	Lista desplegable	
Longitud total	Es la distancia comprendida entre la línea centro de los apoyos inicial y final ubicados en los bastiones	Texto	
Especificaciones	Son las especificaciones con las cuales se diseñó el puente.		
No. de Superestructura	ura Se refiere a la sumatoria de todos los tipos de Superestructura que presenta un mismo puente.		

No. de Tramos	Se refiere al número de tramos en que se Numé	
	divide el puente.	
No. de Subestructuras	Es la cantidad total de bastiones y pilas de un puente.	Numérico
Pendiente Longitudinal	Es el porcentaje de la inclinación longitudinal del puente	Numérico

Al finalizar de ingresar la información básica se muestra en la Figura 21, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de claro libre.

Figura 21. Ingreso de información básica del puente



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de población cercana se debe de ingresar la información que se muestra en la Figura 22.

Figura 22. Información de población cercana



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos de la sección de población cercana, se muestra en la Tabla 45, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 45 Información población cercana

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Población Cercana	' '	
Antes del Puente	del puente	
Población Cercana	Se refiere a la población cercana hacia la cual se	Texto
Después del Puente	dirige el puente	
Observaciones	Acá se deben de realizar todas las	Texto
	observaciones resultantes de la evaluación	
	como: dificultad de inspección de algunos	
	elementos.	
Ubicación	Se debe de ingresar una imagen de un mapa,	Imagen
	donde se muestre la ubicación del puente.	
Vista Panorámica	Se debe de ingresar una imagen que muestre el	Imagen
	panorama actual del puente.	

Al finalizar de ingresar la información de la sección de población cercana, se muestra en la Figura 23, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de datos.

Figura 23. Ingreso de información claro libre



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de datos se debe de ingresar la información que se muestra en la Figura 24.

Figura 24. Información de datos



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos de la sección de datos, se muestra en la Tabla 46, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 46 Información de datos

Ítem	Descripción	Tipo de dato	
Fecha de Ultima Pintura	Se refiere al día, mes y año de la última vez que se realizó la aplicación de pintura a la estructura del puente.	Numérico	
Tipo de Pavimento	Se debe obtener información sobre el tipo de pavimento, el cual puede ser rígido, flexible o no se tiene superficie de rodamiento.	Lista desplegable	
Pavimento Original	Espesor en milímetros del pavimento de la capa original	Texto	
Pavimento Sobrecapa	Espesor en milímetros del pavimento de la sobrecapa si existe	Texto	
Restricción de Carga	Se refiere al caso en que el puente presenta alguna restricción con respecto a carga. Esta debe de consignarse en toneladas.	Texto	
Restricción de Altura	Se refiere al caso en que el puente presenta alguna restricción con respecto a altura. Esta debe de consignarse en metros	Imagen	
Restricción de Ancho	Se refiere al caso en que el puente presenta alguna restricción con respecto al ancho. Esta debe de consignarse en metros	Imagen	

Fuente: Elaboración propia

Al finalizar de ingresar la información de la sección de datos, se muestra en la Figura 25, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de servicios.

Figura 25. Ingreso de información de datos



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de servicios se debe de ingresar la cantidad de servicios que están conectados al puente, generalmente estos son los de servicios públicos, tal como se muestra en la Figura 26.


Figura 26. Información de servicios



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de los servicios conectados al puente se ingresan en base a la cantidad seleccionada, como se muestra en la Figura 27.

Figura 27. Ingreso de servicios



Para el ingreso de datos en la sección de servicios, se muestra en la Tabla 47, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 47 Información de servicios

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Servicio 1	Tipo de servicio anclado al puente.	Lista desplegable
Servicio 2	Tipo de servicio anclado al puente.	Lista desplegable
Servicio 3	Tipo de servicio anclado al puente.	Lista desplegable
Servicio 4	Tipo de servicio anclado al puente.	Lista desplegable

Fuente: Elaboración propia

Al finalizar de ingresar la información de la sección de servicios, se muestra en la Figura 28, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de cruzadas.

Figura 28. Ingreso de información de servicios



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de cruzadas se debe de indicar la cantidad de cruces sobre los que se encuentra el puente. Generalmente estos pueden ser un rio, paso a desnivel o línea férrea, tal como se muestra en la Figura 29.


Figura 29. Información de cruzadas



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de cruzadas del puente, se ingresan en base a la cantidad seleccionada, como se muestra en la Figura 30.

Figura 30. Ingreso de cruzadas



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de cruzadas, se muestra en la Tabla 48, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 48 Información de cruzadas

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Cruza Sobre 1	Tipo de cruce.	Lista desplegable
Cruza Sobre 2	Tipo de cruce.	Lista desplegable

Fuente: Elaboración propia

Al finalizar de ingresar la información de la sección de servicios, se muestra en la Figura 31, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de antecedentes.


Figura 31. Ingreso de información de cruzadas



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de antecedentes se debe de indicar la cantidad de antecedentes de inspección, así como la cantidad de antecedentes de rehabilitación que se han efectuado en el puente, tal como se muestra en la Figura 32.

Figura 32. Información de antecedentes



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de antecedentes de inspección y rehabilitación del puente, se ingresan en base a la cantidad seleccionada, como se muestra en la Figura 33.

Figura 33. Ingreso de antecedentes de inspección y rehabilitación



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de antecedentes, se muestra en la Tabla 49, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.


Tabla 49 Información de antecedentes

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Antecedentes de Inspección	Se debe de ingresar la fecha, nombre del inspector y el tipo de inspección realizada al puente.	Texto
Antecedentes de Rehabilitación	Se debe de ingresar la fecha, el elemento intercedido y un breve resumen de los trabajos realizados	Texto

Fuente: Elaboración propia

Al finalizar de ingresar la información de la sección de antecedentes, se muestra en la Figura 34, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede finalizar el proceso de ingreso de "INFORMACIÓN BÁSICA DE PUENTE", dando clic sobre el botón guardar, dentro del recuadro color rojo.

Figura 34. Ingreso de información de antecedentes



Si la información ingresada, fue registrada satisfactoriamente, posterior a darle clic en el botón "GUARDAR", se muestra nuevamente la pantalla de inicio, en donde se puede visualizar un aviso indicando que la "INFORMACIÓN BASICA DEL PUENTE" fue actualizada correctamente, como se muestra en la Figura 35.

Figura 35. Registro agregado correctamente



Fuente: Elaboración propia.

Para continuar con el registro de información se debe de dar clic en la pestaña de "DATOS DE LA SUPERESTRUCTURA", como se muestra en la Figura 36, dentro del recuadro color rojo.

Figura 36. Ingreso de datos de la superestructura



Al ingresar a la hoja de estudio "DATOS DE LA SUPERESTRUCTURA", se visualiza la siguiente pantalla, como se muestra en la Figura 37.

Figura 37. Datos de la superestructura



Fuente: Elaboración propia.

En esta hoja de estudio se tienen definidas ocho secciones que son: tramos, tipos de juntas de expansión, losa, barandal, banqueta, drenaje, dimensiones y otros. Tal como se muestra en la Figura 38.

Figura 38. Secciones definidas para ingreso de datos de la superestructura



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de tramos, se debe de seleccionar el número de tramos en que se divide el puente. Al seleccionar el número de tramos en que se divide el puente se deben de ingresar los datos que se muestran en la Figura 39.

Figura 39. Información de tramos del puente



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de tramos, se muestra en la Tabla 50, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 50 Información de tramos del puente

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Alineación	Se refiere a la ubicación en planta del puente respecto a al eje horizontal general	Lista desplegable
Material de Viga	Se refiere al tipo de material de las vigas principales.	Lista desplegable
Superestructura	Se refiere al tipo de superestructura	Lista desplegable
Tipo	Se refiere al tipo de vigas principales	Lista desplegable
Longitud	Se refiere a la longitud total en metros de la superestructura	Numérico
No. Tramo Máximo	Se refiere a la longitud del tramo mayor de la superestructura analizada.	Numérico
Numero de Vigas	Se refiere a la cantidad de vigas que conforman el tramo de la superestructura analizada,	Numérico
Altura	Se refiere a la altura de la viga principal de la superestructura respectiva	Numérico

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar de ingresar la información de tramos, se muestra en la Figura 40, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de tipos de juntas de expansión.

Figura 40. Ingreso de información de tramos del puente



En la sección de tipos de juntas de expansión se debe de indicar la cantidad de juntas de expansión que posee el puente, tal como se muestra en la Figura 41.

Figura 41. Información de juntas de expansión



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de tipos de juntas de expansión, se muestra en la Tabla 51, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 51 Información tipos de junta de expansión

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Ubicación Inicial	Se refiere al tipo de junta de expansión	Lista desplegable
Ubicación Final	Se refiere al tipo de junta de expansión	Lista desplegable

Al finalizar de ingresar la información de juntas de expansión, se muestra en la Figura 42, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de losa.

Figura 42. Ingreso de información de tipos de juntas de expansión



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de losa, se debe de indicar la cantidad de losas en base a los tamos del puente, tal como se muestra en la Figura 43.

Figura 43. Información de losa



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de losa, se muestra en la Tabla 52, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 52 Información losa

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material de Losa	Se refiere al tipo de material de la losa	Lista desplegable
Espesor de Losa	Se refiere al espesor de la losa	Numérico

Al finalizar de ingresar la información de la losa, se muestra en la Figura 44, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección del barandal.

Figura 44. Ingreso de información de losa



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de barandal, se debe de ingresar la información referente al barandal, tal como se muestra en la Figura 45.

Figura 45. Información de barandal



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de barandal, se muestra en la Tabla 53, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 53 Información de barandal

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material del Barandal	Se refiere al tipo de material del barandal	Lista desplegable
Sección del Barandal	Se refiere a la medida, en metros, de la base del	Numérico
Base	barandal de la losa	
Sección del Barandal	Se refiere a la medida, en metros, de la longitud	Numérico
Largo	del barandal de la losa	

Al finalizar de ingresar la información del barandal, se muestra en la Figura 46, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de banqueta.

Figura 46. Ingreso de información de barandal



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de banqueta, se debe de ingresar la información referente a las banquetas del puente, tal como se muestra en la Figura 47.

Figura 47. Información de banqueta



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de banqueta, se muestra en la Tabla 54, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 54 Información de banqueta

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material de la banqueta	Se refiere al tipo de material del barandal	Lista desplegable
Sección de la banqueta Base	Se refiere a la medida, en metros, de la base de la banqueta	Numérico
Sección de la banqueta Largo	Se refiere a la medida, en metros, de la longitud de la banqueta	Numérico

Al finalizar de ingresar la información del barandal, se muestra en la Figura 48, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de drenaje.

Figura 48. Ingreso de información de banqueta



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de drenaje, se debe de ingresar la información referente al drenaje pluvial del puente, tal como se muestra en la Figura 49.

Figura 49. Información de drenaje



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de drenaje, se muestra en la Tabla 55, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 55 Información de drenaje

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material de drenaje	Se refiere al tipo de material del drenaje	Lista desplegable
Sección del drenaje	Se refiere a la medida, en pulgadas, del diámetro de la tubería.	Numérico

Al finalizar de ingresar la información del drenaje, se muestra en la Figura 50, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a las dimensiones del puente.

Figura 50. Ingreso de información de banqueta



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de dimensiones, se debe de ingresar la información referente a las dimensiones del puente, tal como se muestra en la Figura 51.

Figura 51. Información de dimensiones

Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de dimensiones, se muestra en la Tabla 56, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 56 Información de dimensiones

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Base (B1)	Se refiere a la medida, en metros, de la base del barandal.	Numérico
Altura (H1)	Se refiere a la medida, en metros, de la altura del barandal.	Numérico
Base (B2)	Se refiere a la medida, en metros, de la base de la banqueta.	Numérico
Base (B3)	Se refiere a la medida, en metros, del ancho del carril en un sentido.	Numérico
Altura (H2)	Se refiere a la medida, en metros, de la altura o peralte de la banqueta.	Numérico
Base (B4)	Se refiere a la medida, en metros, de la base del separador de carriles, si no hubiese se omite.	Numérico
Altura (H3)	Se refiere a la medida, en metros, de la altura del separador de carriles, si no hubiese se omite.	Numérico
Base (B5)	Se refiere a la medida, en metros, del ancho del carril en un sentido.	Numérico
Altura (H4)	Se refiere a la medida, en metros, de la altura o peralte de la banqueta.	Numérico
Base (B6)	Se refiere a la medida, en metros, de la base de la banqueta.	Numérico
Base (B7)	Se refiere a la medida, en metros, de la base del barandal.	Numérico
Altura (H5)	Se refiere a la medida, en metros, de la altura del barandal.	Numérico

Al finalizar de ingresar la información de las dimensiones, se muestra en la Figura 52, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a otros datos.

| TRANS | TROUT APRIES OF | COST APRIES

Figura 52. Ingreso de información de dimensiones

En la sección de otros datos, se debe de ingresar algunas observaciones, resaltando detalles que no estuviesen contemplados en las hojas de estudio. Tal como se muestra en la Figura 53.

Figura 53. Información de otros datos



Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar de ingresar la información de la sección de otros datos, se muestra en la Figura 54, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede finalizar el proceso de ingreso de "DATOS DE LA SUPERESTRUCTURA", dando clic sobre el botón guardar, dentro del recuadro color rojo.

Figura 54. Ingreso de información de otros datos



Si la información ingresada, fue registrada satisfactoriamente, posterior a darle clic en el botón "GUARDAR", se muestra nuevamente la pantalla de inicio, en donde se puede visualizar un aviso indicando que los "DATOS DE LA SUPERESTRUCTURA" fue actualizado correctamente, como se muestra en la Figura 55.

Figura 55. Registro agregado correctamente



Fuente: Elaboración propia.

Para continuar con el registro de información se debe de dar clic en la pestaña de "DATOS DE LA SUBESTRUCTURA", como se muestra en la Figura 55, dentro del recuadro color rojo.

Figura 56. Ingreso de datos de la subestructura



Al ingresar a la hoja de estudio "DATOS DE LA SUBESTRUCTURA", se visualiza la siguiente pantalla, como se muestra en la Figura 57.

Figura 57. Datos de la subestructura



Fuente: Elaboración propia.

En esta hoja de estudio se tienen definidas seis secciones que son: bastión, aletón, pila, fundación, apoyo y observaciones. Tal como se muestra en la Figura 58.

Figura 58. Secciones definidas para ingreso de datos de la subestructura



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de bastión, se debe de seleccionar el número de bastiones en la estructura del puente. Al seleccionar el número de bastiones se deben de ingresar los datos que se muestran en la Figura 59, así mismo se debe de cargar una imagen de los bastiones.

Figura 59. Información de bastiones



Para el ingreso de datos en la sección de bastión, se muestra en la Tabla 57, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 57 Información de bastiones del puente

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material del Bastión	Se refiere al tipo de material del bastión	Lista desplegable
Tipo de Bastión	Se refiere al tipo de bastión.	Lista desplegable
Altura del Bastión	Se refiere a la altura total en metros del bastión	Lista desplegable

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar de ingresar la información de bastión, se muestra en la Figura 60, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de tipos de juntas de aletones.

Figura 60. Ingreso de información de bastión



En la sección de aletón, se debe de indicar la cantidad de aletones que posee el puente, así mismo se debe de cargar una imagen de los aletones, como se muestra en la Figura 61.

Figura 61. Información de aletones



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de aletón, se muestra en la Tabla 58, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 58 Información de aletones

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material del Aletón	Se refiere al tipo de material del aletón	Lista desplegable
Tipo de Aletón	Se refiere al tipo de bastión aletón	Lista desplegable
Altura del Aletón	Se refiere a la altura total en metros del aletón	Lista desplegable

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar de ingresar la información de aletones, se muestra en la Figura 62, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de pila.

Figura 62. Ingreso de información de aletón



En la sección de pila, se debe de indicar la cantidad de pilas que posee el puente, así mismo se debe de cargar una imagen de las pilas, como se muestra en la Figura 63.

Figura 63. Información de pila



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de pila, se muestra en la Tabla 59, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 59 Información de pilas

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material de Pila	Se refiere al tipo de material de la pila	Lista desplegable
Tipo de Pila	Se refiere al tipo de pila	Lista desplegable
Altura de Pila	Se refiere a la altura total en metros de la pila	Lista desplegable

Al finalizar de ingresar la información de las pilas, se muestra en la Figura 64, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a la sección de fundación.

Figura 64. Ingreso de información de pila



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de fundación, se debe de indicar la cantidad de fundaciones que posee el puente, así mismo se debe de cargar una imagen de la fundación, como se muestra en la Figura 65.

Figura 65. Información de fundación



Fuente: Elaboración propia.

Para el ingreso de datos en la sección de fundación, se muestra en la Tabla 60, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.

Tabla 60 Información de fundación

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Material de fundación	Se refiere al tipo de material de fundación	Lista desplegable
Tipo de fundación	Se refiere al tipo de fundación	Lista desplegable
Altura de fundación	Se refiere a la altura total en metros de fundación	Lista desplegable

Al finalizar de ingresar la información de las pilas, se muestra en la Figura 66, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede registrar la información respecto a los apoyos.

Figura 66. Ingreso de información de pila



Fuente: Elaboración propia.

En la sección de apoyos, se debe de indicar la cantidad de apoyos que posee el puente, así mismo se debe de cargar una imagen de la fundación, como se muestra en la Figura 67.

Figura 67. Información de apoyos



Para el ingreso de datos en la sección de apoyos, se muestra en la Tabla 61, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar.


Tabla 61 Información de apoyos

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Apoyo Inicial	Se refiere al tipo de apoyo	Lista desplegable
Apoyo Final	Se refiere al tipo de apoyo	Lista desplegable
Ancho de Asiento	Se refiere a la medida del ancho del apoyo.	Numérico

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar de ingresar la información de los apoyos, se muestra en la Figura 68, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se pueden registrar algunas observaciones resaltando detalles que no estuviesen contemplados en las hojas de estudio.

Figura 68. Ingreso de información de apoyos



Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar de ingresar la información de la sección de observaciones, se muestra en la Figura 69, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede finalizar el proceso de ingreso de "DATOS DE LA SUBESTRUCTURA", dando clic sobre el botón guardar, dentro del recuadro color rojo.

Figura 69. Ingreso de observaciones



Si la información ingresada, fue registrada satisfactoriamente, posterior a darle clic en el botón "GUARDAR", se muestra nuevamente la pantalla de inicio, en donde se puede visualizar un aviso indicando que los "DATOS DE LA SUBESTRUCTURA" fueron actualizados correctamente, como se muestra en la Figura 70.

Figura 70. Registro agregado correctamente



Fuente: Elaboración propia.

Para continuar con el registro de información se debe de dar clic en la pestaña de "LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALAUACION", como se muestra en la Figura 71, dentro del recuadro color rojo.

Figura 71. Ingreso de lineamientos y criterios de evaluación



Al ingresar a la hoja de estudio "LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALAUACION", se visualiza la siguiente pantalla, como se muestra en la Figura 72.

Figura 72. Datos lineamientos y criterios de evaluación



Fuente: Elaboración propia.

En esta hoja de estudio se tienen definidas dieciséis secciones que son: pavimento, baranda (acero), baranda (concreto), junta de expansión, losa, viga principal de acero, sistema de arriostramiento, pintura, viga principal de concreto, viga diafragma, apoyos, viga cabezal y aletones, cuerpo principal (bastiones), martillo (pila), cuerpo principal (pila) y otros.

Para realizar la evaluación de los puentes se utiliza el formato establecido en la sección 2.3.4 Inspección, registrando el grado de deterioro de cada uno de los elementos que se evaluaran. El grado de deterioro se establece en base a los lineamientos y criterios definidos en el Capítulo 3.

Para el registro del grado de deterioro en cada uno de los elementos a evaluar, se evalúan diferentes tipos de fallas, en cada una de las fallas se tiene una lista desplegable con las características de la falla y el valor de ponderación.

Al finalizar de ingresar la información de la sección de otros, se muestra en la Figura 73, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede finalizar el proceso de ingreso de "LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACION", dando clic sobre el botón guardar, dentro del recuadro color rojo.

VIGA PRINCIPAL VIGA APOYOS CAREZAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL OTROS (PILA) PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL (PILA) PRINCIPAL

Figura 73. Ingreso de información lineamientos y criterios de evaluación

Fuente: Elaboración propia.

Si la información ingresada, fue registrada satisfactoriamente, posterior a darle clic en el botón "GUARDAR", se muestra nuevamente la pantalla de inicio, en donde se puede visualizar un aviso indicando que los "LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACION" fueron actualizados correctamente, como se muestra en la Figura 74.

Figura 74. Registro agregado correctamente



Para continuar con el registro de información se debe de dar clic en la pestaña de "REGISTRO FOTOGRAFICO", como se muestra en la Figura 75, dentro del recuadro color rojo.

Figura 75. Ingreso de registro fotográfico



Fuente: Elaboración propia.

Al ingresar a la hoja de estudio "REGISTRO FOTOGRÁFICO", se visualiza la siguiente pantalla, como se muestra en la Figura 76.

Figura 76. Información del registro fotográfico



Para el ingreso de datos en la sección de registro fotográfico, se muestra en la Tabla 62, la información a ingresar para cada ítem, así como una descripción y el tipo de dato a ingresar. Se tiene el espacio habilitado para cargar imágenes.

Tabla 62 Información de registro fotográfico

Ítem	Descripción	Tipo de dato
Ubicación	Se refiere al elemento	Texto
Nota	Describir la imagen	Texto
dd/mm/aaaa	Ingresar fecha de la imagen	Numérico

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar de ingresar la información del registro fotográfico, se muestra en la Figura 77, el resultado del ingreso de datos, posteriormente se puede finalizar el proceso de ingreso de "REGISTRO FOTOGRAFICO", dando clic sobre el botón guardar, dentro del recuadro color rojo.

Figura 77. Ingreso de observaciones



Fuente: Elaboración propia.

Si la información ingresada, fue registrada satisfactoriamente, posterior a darle clic en el botón "GUARDAR", se muestra nuevamente la pantalla de inicio, en donde se puede visualizar un aviso indicando que el "REGISTRO FOTOGRAFICO" fue actualizado correctamente, como se muestra en la Figura 78.

Figura 78. Registro fotográfico agregado correctamente



El registro fotográfico completa las cinco hojas de estudio diseñadas para la recopilación de toda la información referente a la evaluación de cada uno de los puentes a evaluar.

#### 4.3 Base de datos

Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de bases de datos, abreviado normalmente a simplemente base de datos. (Oracle Corporation, s.f.)

La base de datos almacena toda la información, datos numéricos y las rutas de las imágenes de los puentes ingresados. La herramienta genera un registro por cada nuevo puente ingresado, lo cual permite que la información se almacene de una manera ordenada para su fácil ubicación y procesamiento.

### 4.4 Generación de reporte

La información relativa a cada uno de los puentes ingresados al sistema, se puede obtener mediante consultas ingresando a través de la herramienta computacional como cualquier tipo de usuario definido en la sección 4.4.1. Estos reportes son generados en un formato de almacenamiento para documentos digitales.

La disponibilidad de visualización y generación de reportes, no es la misma para los diferentes tipos de usuario, esto debido a la información que contiene la hoja de estudio de inspección definida en la sección 2.3.4, la cual se considera información de carácter institucional. El usuario de invitado no puede visualizar este reporte.

El procedimiento a seguir para la generación de reportes con el usuario de invitado es el siguiente:

Se debe de ingresar la dirección URL en la barra de direcciones del navegador, se deben de ingresar como usuario invitado.

En la figura 79, se muestra la ventana principal para el inicio de sesión.

INICIO DE SESIÓN

Correo Electrónico

Contraseña

Recordar Contraseña

INICIAR SESIÓN

¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?

INVITADO

Figura 79. Inicio de sesión

Fuente: Elaboración propia.

Al ingresar a la página como invitado, se direcciona a la pantalla principal como se muestra en la Figura 80.

Figura 80. Pantalla principal



Para poder visualizar los reportes de cada puente ingresado a la base de datos de la herramienta computacional, se pueden filtrar la búsqueda por nombre del puentes, municipio, departamento, país o inspector. Cuando se sitúe el puente de interés se debe de dar clic sobre el botón de visualización de reportes, dentro del recuadro color rojo, que se muestra en la Figura 81.

Figura 81. Ingreso a menú de generación de reportes



Fuente: Elaboración propia.

Al ingresar al menú de visualización de reportes como invitado, se despliegan los reportes que se permiten generar con este tipo de usuario. Estos reportes a los que se tienen acceso se muestran en la Figura 82.

Figura 82. Reportes visibles como invitado



Al seleccionar el reporte de interés se genera el informe como se muestra en la Figura 83.

Figura 83. Reporte información básica del puente.

NOMBRE DEL PU	ENTE	PUENTE CHIU			PAÍS	GUATEMAL	GUATEMALA		COORDENADA	S GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		
RUTA		CA-1		LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA VERAF	ALTA VERAPAZ		D NORTE	15° 27' 56"	NORTE		
TIPO DE RUT	UTA PAVIMENTAL		ADA		MUNICIPIO	COBAN	COBAN		UD ESTE	90° 22° 21°	ESTE		
ESTACIÓN	ESTACIÓN 215+116.00 km		km		INSPECTOR	INSPECTOR WINGSTON GUILLI			ERMO VASQUEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCIÓN	1987	
ELEMENTOS BÁSICOS						CLARO LIBRE POBLACIÓN CERCANA					UBICACIÓN		
DIRECCIÓN DE LA VÍA HACIA			SAN JUAN CHAMELCO		ALTURA LIBRE	SUPERIOR	2	m	ANTES DEL PUENTE	SAN JUAN CHAMELCO			
TIPO DE ESTRUCTURA			CONCRETO		VERTICAL	INFERIOR	3	m	DESPUÉS DEL PUENTE	COBAN			
CARGA DE DISEÑO			NO SE SABE			ANTECEDENTES DE INSPECCIÓN							
LONGITUD TOTAL			25 m		DIA - MES - AÑO	AÑO INSPECTOR			TIPO DE INSPECCIÓN				
ESPECIFICACIÓN			NO SE SABE		05-12-2018		JOSE PEREZ		INSPECCION DE RUTINA				
NO. DE SUPERESTRUCTURA		i i											
NO. DE TRAMOS		2											
NO. DE SUBESTRUCTURA			i			ANTECEDENTES DE REHABILITACIÓN							
PENDIENTE LONGITUDINAL			326		DIA - MES - AÑO	FI	ELEMENTOS		RESUMEN DE CONTRAMEDIDAS				
INFORMACIÓN ADI			ADICIONAL										
FECHA DE ULT. PINTURA			DIA - MES - AÑO		02-02-2015	В	BARANDAL		CORRECCION DE BRANDAL DE CONCRETO POR ACCIDENTE VEHICULAR				
		08-07-2016		02-10-2018	DRENAJE		SE REALIZO LA LIMPIEZA DERENAJE SORE LA LOSA.		VISTA PANORÁMICA				
SERVICIO PÚBLICOS	- 1	AGUA POTABLE	3	FIBRA OPTICA			OBSERVACIONES						
	2	ENERGIA ELECTRICA	4	TELEFONÍA									
CRUZA SOBRE		1		RIO									
		2		LÍNEA FÉRREA									
PAVIMENTO		TIPO		RIGIDO									
		ESPESOR	ORIGINAL	25 mm	NO SE SABE LA G	NO SE SABE LA CARGA DE DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES UTILIZADAS. TAMPOC SE TIENE EL DATO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE							
			SOBRECAPA	0 mm									
RESTRICCIONES		POR CARGA		25 T	_								
		POR ALTURA		5 m	_								
		POR ANCHO		4.2 m									

### **5 RESULTADOS**

Los resultados de la evaluación de los puentes corresponden a los datos recopilados en las hojas de estudio definidas en el Capítulo 2. La evaluación se realizó a los sites puentes descritos en la sección 1.4 Puentes a evaluar.

En este capítulo se muestra el resumen de los datos obtenidos en la hoja de estudio definida en la sección 2.3.4 Inspección, en donde se recopila la información de las fallas que presentan cada uno de sus elementos. Las hojas de estudio completas se pueden verificar en la sección de anexos.

### 5.1 Presentación de resultados

## 5.1.1 Pavimento


En referencia al pavimento de los puentes evaluados, es uno de los elementos que no se encuentra muy deteriorado. En ninguno de los puentes evaluados se detectó sobrecapas de pavimento y surcos. Las fallas más comunes fueron ondulación, agrietamiento y baches. El puente que presenta mayores daños en el pavimento es el puente Chicooj, por las características de los baches que presenta. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro del pavimento.

5
4
3
2
1
ONDULACION SURCOS AGRIETAMIENTO BACHES SOBRECAPAS DE ASAFLATO

Gráfica 1. Promedio grado de deterioro en pavimento

# 5.1.2 Baranda de acero


De los puentes evaluados el 28% (2/7), cuentan con barandales de acero. Los daños causados por la oxidación y la corrosión son los más evidentes en este elemento por su material. En ambos puentes se cuenta con la totalidad del barandal, pero presentan deformaciones menores a los cinco centímetros con respecto a su posición original. El puente que presenta mayores daños en el barandal por deformación es el puente Talpetate. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en baranda de acero.



Gráfica 2. Promedio grado de deterioro en baranda de acero

### 5.1.3 Baranda de concreto

De los puentes evaluados el 71% (5/7), cuentan con barandales de concreto. El daño más recurrente en este elemento fue el acero de refuerzo expuesto. En algunos puentes se tiene faltante del elemento debido a que algunas partes han sido dañadas en accidentes automovilísticos. El puente que presenta mayores daños en el barandal por acero expuesto es el puente Chiu. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en baranda de concreto.




Gráfica 3. Promedio grado de deterioro en baranda de concreto

Fuente: Elaboración propia.

# 5.1.4 Junta de expansión


De los puentes evaluados se pudo verificar que el tipo de junta utilizado era el de juntas abiertas o la junta de placas de acero deslizante. En algunos casos no fue posible verificar debido a que se encontraba cubierta por sobrecapas de asfalto. En los casos que fue posible su verificación se observó que estas se encuentran obstruidas por diferentes tipos de materiales. En algunos puentes la junta ya fue removida. El puente que presenta mayores daños en las juntas de expansión es el puente Chicooj, debido a que no se cuenta con junta en uno de los extremos del puente. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en las juntas de expansión.



Gráfica 4. Promedio del grado de deterioro en juntas de expansión.

### 5.1.5 Losa

En la losa la principal falla que se tiene es con respecto al acero de refuerzo y las grietas en una dirección. En algunos puentes ya es visible el descascaramiento de la losa, en otros casos el acero de refuerzo ya se encuentra expuesto en pequeñas partes. El puente que presenta mayores daños en la losa es el puente Chicooj, debido a que posee el refuerzo expuesto y oxidado. Los espesores de las losas de los puentes evaluados varían desde 150 mm hasta 300 mm. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en la losa.



Gráfica 5. Promedio del grado de deterioro en losa

# 5.1.6 Viga principal de acero


De los puentes evaluados únicamente el puente Talpetate y Wasem cuentan con vigas principales de acero. El que presenta mayor daño en las vigas es el puente Wasem, el cual tiene deformación en una de las vigas, que supera los cinco centímetros con respecto su posición original. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro la viga principal de acero.

5
4
3
2
1
0
OXIDACIÓN CORROSIÓN DEFORMACIÓN PÉRDIDA DE PERNOS GRIETAS EN SOLDADURA O PLACA

Gráfica 6. Promedio del grado de deterioro en viga principal de acero

## 5.1.7 Sistema de arriostramiento

De los puentes evaluados únicamente el puente Talpetate tiene sistema de arriostramiento. La principal falla se tiene en la rotura de sus elementos con el agravante que en el arriostramiento superior se tiene faltante de algunos de sus elementos. Así mismo hay varios de los elementos que conforman el arriostramiento que se encuentran deformados y con rotura de las conexiones. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en el sistema de arriostramiento.



Gráfica 7. Promedio del grado de deterioro en sistema de arriostramiento

## 5.1.8 Pintura

De los puentes evaluados se puede establecer que la pintura es uno de los principales problemas en los puentes. El más recurrente es con respecto a la decoloración, la cual puede ser una de las principales causas la exposición a la luz solar, y en uno de los casos se pudo establecer que la pintura aplicada no era adecuada. El puente con mayores daños es el puente Chicooj, en el cual ya no es visible el color original de la pintura aplicada. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en pintura.

5

4

3

2


1

DECOLORACIÓN AMPOLLAS DESCASCARAMIENTO

Gráfica 8. Promedio del grado de deterioro en pintura

# 5.1.9 Viga principal de concreto


De los puentes evaluados con vigas principales de concreto, se puede establecer que, se encuentran en buen estado y que no presentan deterioro en su estructura. Únicamente la eflorescencia es uno de los más comunes en estos elementos. El que presenta mayor eflorescencia es el puente Chicooj. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en vigas principales de concreto.



Gráfica 9. Promedio del grado de deterioro en viga principal de concreto

# 5.1.10 Viga diafragma

De los puentes evaluados con vigas diafragmas, se puede establecer que, se encuentran en buen estado y que no presentan deterioro en su estructura. Únicamente la eflorescencia al igual que en las vigas principales de concreto, es uno de los más comunes en estos elementos. El que presenta mayor eflorescencia en la viga diafragma es el puente Nuevo. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en las vigas diafragma.




Gráfica 10. Promedio del grado de deterioro en diafragma

Fuente: Elaboración propia.

## **5.1.11 Apoyos**


De los puentes evaluados el 71% (5/7), presentaban apoyos rígidos. Los puentes con apoyos de acero se encuentran deformados e inclinados con respecto a su posición original. El puente con mayores daños en su apoyo es el puente Nuevo, el cual se encuentra deformado e inclinado debido al avanzado grado de corrosión. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en apoyos.



Gráfica 11. Promedio del grado de deterioro en apoyos

# 5.1.12 Viga cabezal y aletones


De los puentes evaluados únicamente el puente Talpetate no posee aletones. La totalidad de los puentes que poseen aletones presentan grietas en una dirección. De los puentes que poseen aletones el que presenta mayores daños es el puente Wasem, por el ancho de la grieta y los intervalos de separación entre grietas. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en viga cabezal y aletones.



Gráfica 12. Promedio del grado de deterioro en viga cabezal y aletones

# 5.1.13 Cuerpo principal bastión

De los puentes evaluados se puede establecer que este es uno de los elementos con mayores daños. El principal deterioro que se tiene es la inclinación con respecto de su posición original. El que presenta el mayor daño en el bastión es el puente Nuevo. Uno de los bastiones se encuentra totalmente colapsado. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en el cuerpo principal del bastión.




Gráfica 13. Promedio del grado de deterioro en cuerpo principal del bastión

Fuente: Elaboración propia.

### 5.1.14 Martillo

De los puentes evaluados únicamente el puente Nuevo y Chiu, cuentan con martillo. El principal deterioro que se tiene es el descascaramiento. El que presenta el mayor daño en el martillo es el puente Chiu. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en el martillo.




Gráfica 14. Promedio del grado de deterioro en el martillo

Fuente: Elaboración propia.

# 5.1.15 Cuerpo principal pila

De los puentes evaluados el 57% (4/7) tiene pilas. El principal deterioro que se tiene es la socavación. El que presenta el mayor daño en el cuerpo principal de la pila es el puente Chiu. El daño ocasionado por la socavación hace que esta se extienda hasta la fundación. Se observa asentamiento. La siguiente grafica refleja el promedio del grado de deterioro en el cuerpo principal del bastión.



Gráfica 15. Promedio del grado de deterioro en cuerpo principal pila

Fuente: Elaboración propia.

## 5.2 Propuesta de obras de conservación

Derivado de la evaluación de los puentes se propone al ente responsable las actividades de rehabilitación para cada uno de los elementos evaluados en los puentes. En base a las actividades propuestas el ente responsable de la conservación y mantenimiento de los puentes, debe de considerar en base a su capacidad económica, la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para poder ejecutarlas.

#### 5.2.1 Pavimento

En los puentes que presentan ondulación se debe de reparar el área afectada reemplazando las capas asfálticas deterioradas.

Para el tratamiento de surcos se puede realizar el relleno del surco con mezcla asfáltica, hasta nivelarlo con la cota de la rasante.

En el caso de la presencia de grietas se puede realizar el sellado de las grietas, como alternativa de la preservación del pavimento y así mismo se evita que esta se siga desarrollando.

En el caso de los baches dependiendo el nivel de severidad se puede realizar un bacheo superficial con mezcla asfáltica en frio o en caliente.

En el caso de sobrecapas de pavimento, ninguno de los puentes evaluados las posee. Esto no es recomendable debido a que le agrega a la estructura del puente carga muerta.

#### 5.2.2 Baranda de acero

En los barandales de acero en los elementos que presentan deformación estos pueden ser corregidos remplazando el elemento deformado.

Para evitar la oxidación se debe de proporcionar tratamientos superficiales al acero con esmaltes antioxidantes.

En el caso de los elementos que presentan corrosión estos pueden ser remplazados en el área afectada, para evitar la propagación.

En los puentes evaluados con barandal de acero todos poseen la totalidad del barandal. En el caso de presentarse faltante, este debe de ser colocado nuevamente, con el mismo material y sección.

#### 5.2.3 Baranda de concreto

En el caso de la presencia de grietas se puede realizar el sellado de las grietas, como alternativa de la preservación del barandal y así mismo se evita que esta se siga desarrollando.

Para el acero de refuerzo expuesto se debe de remover el concreto suelto y preparar el acero de refuerzo expuesto para aplicación de recubrimiento anticorrosivo, posterior se debe de remplazar el concreto deteriorado.

En los puentes evaluados con barandal de concreto todos poseen la totalidad del barandal. En el caso de presentarse faltante, este debe de ser colocado nuevamente, con el mismo material y sección.

## 5.2.4 Junta de expansión

En las juntas de expansión para corregir la obstrucción de las juntas, se debe de realizar la limpieza de estas, el objetivo del mantenimiento es para optimizar la durabilidad y preservar su funcionalidad.

En el caso de las juntas que se encuentran cubiertas por sobrecapas de asfalto, e recomienda la remoción de la capa para poder verificar el estado de la junta y poder realizar actividades de mantenimiento que pudieran ser necesarias.

En el puente en donde no se cuenta con la junta de expansión se debe de colocar nuevamente con las mismas dimensiones y especificaciones de las que se tienen instaladas.

En la junta de expansión que presenta movimiento vertical, se debe a que la soldadura en la base se ha desprendido completamente, permitiendo el movimiento vertical y así mismo permite la filtración de agua. Para poder impedir el movimiento vertical de la placa se debe de soldar nuevamente a la base que se encuentra anclada el resto de la junta.

#### 5.2.5 Losa

En el caso de la presencia de grietas en una o dos direcciones se puede realizar el sellado de las grietas, como alternativa de preservación y así mismo se evita que esta se siga desarrollando.

En donde se tiene la presencia de descascaramiento la superficie, esta debe de ser reparada por un recubrimiento adherido que puede ser a base de cemento, a base de látex o por algún cementante modificado con polímeros. La superficie debe de estar libre suciedad, pintura y aceite.

Para el acero de refuerzo expuesto se debe de remover el concreto suelto y preparar el acero de refuerzo expuesto para aplicación de recubrimiento anticorrosivo, posterior se debe de remplazar el concreto deteriorado.

Para la reparación de nidos de piedra se debe de retirar el material dañado, realizar el picado del nido delimitándolo preferiblemente en ángulos rectos, y posteriormente se debe de realizar relleno con algún mortero epóxido.

En el caso de la eflorescencia, esta puede ser removida mediante limpieza utilizando agua a presión y cepillando el área afectada. Posteriormente se debe dejar secar completamente para poder aplicar alguna medida de protección.

#### 5.2.6 Viga principal de acero

Para evitar la oxidación se debe de proporcionar tratamientos superficiales al acero con esmaltes antioxidantes.

En el caso de los elementos que presentan corrosión estos pueden ser remplazados en el área afectada, para evitar la propagación.

En el puente que presenta deformación en su viga principal se puede aplicar un refuerzo con láminas en la parte inferior de la viga, las cuales absorben el exceso de deformación. Posteriormente se debe de valuar la factibilidad de remplazar la viga dañada. Y así mismo restringir el paso de vehículos pesados.

#### 5.2.7 Sistema de arriostramiento

Para evitar la oxidación se debe de proporcionar tratamientos superficiales al acero con esmaltes antioxidantes.

En el caso de los elementos que presentan corrosión estos pueden ser remplazados en el área afectada, para evitar la propagación.

Los elementos que presentan deformación, rotura en elementos o conexiones deben de ser removidos y sustituidos por elementos que sean del mismo tipo de material y sección.

#### 5.2.8 Pintura

En los defectos de la pintura de todos los puentes evaluados se tiene la decoloración y descascaramiento. Este tipo de falla se da por la exposición directa de la pintura a la luz solar. Para solucionar estas fallas se debe de preparar la superficie eliminando toda contaminación, se puede aplicar algún removedor de pintura para garantizar una limpieza profunda. Después se puede aplicar la pintura adecuada en base al material de los elementos a pintar.

#### 5.2.9 Viga principal de concreto

En las vigas principales de concreto ante la presencia de las fallas evaluadas en la losa se pueden aplicar las mismas medidas correctivas.

## 5.2.10 Viga diafragma

En las vigas diafragmas de concreto ante la presencia de las fallas evaluadas en la losa se pueden aplicar las mismas medidas correctivas. En el caso de la viga diafragma de acero se pueden implementar las medidas establecidas en el sistema de arriostre.

## **5.2.11 Apoyos**

Para los apoyos cualquier grado de deterioro en las fallas evaluadas, se debe de considerar la sustitución del elemento, para garantizar la transmisión de cargas de la superestructura a la subestructura.

#### 5.2.12 Viga cabezal y aletones

En la viga cabezal y aletones ante la presencia de las fallas evaluadas en la losa se pueden aplicar las mismas medidas correctivas.

En el caso en que el talud del relleno de aproximación colapsó ligeramente, se debe de implementar algún muro o elemento de contención como gaviones.

## 5.2.13 Cuerpo principal bastión

En cuerpo principal del bastión ante la presencia de las fallas evaluadas en la losa se pueden aplicar las mismas medidas correctivas.

En el caso en que el talud frente del bastión está deformado ligeramente se puede implementar también algún muro o elemento de contención.

#### 5.2.14 Martillo

En el martillo ante la presencia de las fallas evaluadas en la losa se pueden aplicar las mismas medidas correctivas.

## 5.2.15 Cuerpo principal pila

En el cuerpo principal de la pila ante la presencia de las fallas evaluadas en la losa se pueden aplicar las mismas medidas correctivas.

En donde se confirma visualmente el movimiento ligero de la pila se debe de profundizar para establecer la causa de dicha inclinación. Así mismo se puede definir la viabilidad de colocar pilotes o la utilización de alguna resina expansiva para consolidar el suelo.

En los casos donde se observa la socavación de la pila se puede implementar una protección contra la socavación utilizando enrocado, pantallas aguas arriba o el revestimiento del lecho con bloques.

#### 6 CONCLUSIONES

- 1. Se pudo establecer el grado de deterioro de cada uno de los elementos de los puentes evaluados. El puente que presenta un mayor deterioro en su estructura es el puente Chicooj, en donde los elementos más deteriorados son la losa y el bastión. En la losa se observó el acero de refuerzo con presencia de oxidación y en el bastión existe el desprendimiento de una porción de su estructura.
- 2. De los puentes estudiados, a ninguno se le ha proporcionado mantenimiento preventivo ni correctivo. El único puente que ha sido intervenido con la aplicación de pintura es su estructura es el puente Nuevo.
- 3. Se propusieron las obras de mitigación y el mantenimiento correctivo que necesita cada uno de los elementos del puente en base al grado de deterioro. Para su ejecución, será el ente responsable del mantenimiento el encargado de gestionar los avales y autorizaciones necesarias para su ejecución.
- 4. El diseño la herramienta computacional SIP que permite analizar el grado de deterioro de los elementos del puente, permitiendo el registro de información y generado una base de datos, con el objetivo de complementar información para la priorización de acciones de mantenimiento y rehabilitación de puentes.

#### 7 RECOMENDACIONES

- La evaluación de los puentes debe realizarse de manera semestral, así mismo posterior a eventos o fenómenos naturales, para registrar la evolución del deterioro de los elementos.
- 2. Para garantizar la recolección de información a través de la herramienta computacional se debe de capacitar al personal que utilice, ingrese y registre la información de puentes
- Para realizar el correcto monitoreo y control de los elementos del puente, se recomienda contar con todo el equipo necesario para la recolección de información así mismo con el equipo de protección personal para realizar las diferentes actividades.
- 4. A la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, se sugiere implementar en su página web, una sección donde se puedan agregar los softwares que sean realizados como proyectos de graduación, en las diferentes maestrías, para uso público, tanto de consulta como de aplicación técnica.
- 5. A la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, que se realice la priorización de las obras de mitigación y corrección de los elementos de los puentes deteriorados, del casco urbano del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, a fin de proteger las obras y alargar su vida útil.

# **BIBLIOGRAFÍA**

- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials).
   (sf) Diseño de Puentes
- Cañamares, J. (2016). Sistema de gestión de puentes, Optimización de estrategias de mantenimiento, Implementación en redes locales de carreteras [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid]. Repositorio universidad Politécnica de Madrid http://oa.upm.es/
- Castellanos, R. (2009). Propuesta de un modelo para la evaluacion de puentes metálicos [Tesis de maestría, Universidad de Oriente]. https://es.scribd.com/document/154265056/Tesis-Propuesta-de-Un-Modelo-de-Evaluacion-Para-Puentes-Metalicos
- Garrido, A. (2018). Evaluación del Estado de Conservación y de la Capacidad Resistente del Puente Pedro de Valdivia [Tesis de maestría, Universidad de Cantabria]. Repositorio institucional de la universidad de Cantabria https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/16119
- Guía para inspección de puentes. (2019). https://portal.mtc.gob.pe/
- 6. Gutiérrez, F. (2006). Manual para la inspección de puentes y pontones [Archivo PDF]. https://www.invias.gov.co
- 7. Manual de inspección de puentes. (2018). https://www.sct.gob.mx
- 8. Manual para la revisión del diseño estructural de puentes carreteros y cajas puentes (2008)

https://sjnavarro.wordpress.com/

Morales, H. (2016). Sistema de gestion del mantenimineto de puentes de fábrica.
 [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid]. Repositorio universidad Politécnica de Madrid.
 http://oa.upm.es/

- 10. Muñoz-Barrantes, J. (2015). Guía para la determinación de la condición estructural en puentes mediante inspección visual [Archivo PDF]. https://www.lanamme.ucr.ac.cr
- 11. Parra & Sedano, (2011). Desarrollo de una metodología para la evaluación del estado de puentes existentes. [Tesis de maestria, Pontificia Universidad Javeriana]. Respoistorio universidad Javeriana https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1764
- 12. Puentes de tamaño y altura limitados. Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, AGIES. (2018). https://www.agies.org
- 13. Saracho, J. (2012). Evalaucion de puentes. [Tesis de maestria, Universidad Nacional de Tucumán]. Respoistorio universidad Nacional de Tucumán. https://www.facet.unt.edu.ar/
- 14. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2018). Evaluación de factores de distribución de carga en puentes presforzados de México (Publicación técnica núm. 541).

https://imt.mx/archivos/

15. Tatsumi, M. (2007). Manual de Inspección de Puentes [Archivo PDF]. https://www.mopt.go.cr

# 9 ANEXOS


# **ANEXO 1: HOJAS DE ESTUDIO PUENTE SAN VICENTE**

NOMBRE DEL PUENT	Е	PUENTE SAN	VICENTE		PAÍS	GUA*	TEMALA	coc	RDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENAL	DAS UTM
RUTA		RN-05-	15	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA	VERAPAZ	LATITUD NOR	TE 15° 28′ 2"	NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENT	'ADA		MUNICIPIO	α	OBÁN	LATITUD EST	E 90" 22' 52"	ESTE	
ESTACIÓN		211+300.00	) km		INSPECTOR		WINGS	TON GUILLERMO VA	SQUEZ SANTOS	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
		ELEMENTOS	BÁSICOS				POBLACIÓ	N CERCANA		UBICACIÓ	ĎΝ
DIRECCIÓN DE	E LA V	/ÍA HACIA		COBÁN	ANTES DEL	PUENTE		cor	BÁN	V	
TIPO DE ES	STRUC	TURA	MAMPOSTE	RÍA Y CONCRETO	DESPUÉS DEL	. PUENTE		cor	BAN	Constitution (Personne)	
CARGA E	DE DIS	EÑO	NO	SE SABE			ANTECEDENTE	S DE INSPECCIÓN	,	Maria and Control of the Control of	Letural foliate of di A strong pro-let-
LONGITU	UD TO	TAL		20 m	DIA - MES	- AÑO	INSP	ECTOR	TIPO DE INSPECCIÓN	······································	
ESPECIF	FICACI	IÓN	NO	SE SABE						L'INCOME OPPOSITE CONTROL	
NO. DE SUPER	NO. DE SUPERESTRUCTURA  NO. DE TRAMOS			1						ar committee of	
NO. DE	TRAM	ios		1						P Contraction of P	
NO. DE SUBE	NO. DE SUBESTRUCTURA			1			ANTECEDENTES D	E REHABILITACIÓN		F CANDON WASHINGTON	
PENDIENTE L	ONGT	TUDINAL		2 %	DIA - MES	- AÑO	FLEN	ENTOS	RESUMEN DE CONTRAMEDIDAS	**************************************	To caloa.
		INFORMACIÓN	ADICIONAL							2	
FECHA DE U	пт рі	INTURA	DIA -	MES - AÑO	02-06-20	021	BAN	QUETA	SE REALIZO LA INSTALCIÓN DE REFUERZOS A BASE DE BANQUETA METALICA	Congle	11 11 1
TECHTODO										VISTA PANOR.	ÁMICA
SERVICIO	1	AGUA POTABLE	3				OBSERV	ACIONES			1 4
PÚBLICOS	2	TELEFONÍA	4								The second
CRUZA SOBRE			1	RIO						1 To minutement	
			2							1 To gone de	unumi-tur
		Т	IPO	RÍGIDO							TOTAL!
PAVIMENTO		ESPESOR	ORIGINAL	150 mm						多有点 (	
			SOBRECAPA	mm	_						
	POR CARGA			т	_						
RESTRICCIONES		POR A	LTURA	3.5 m	_						
		POR	ANCHO	4.6 m						1/2	Garage State

NOMBRE DEL																			
PUENTE	PUEN	TE SAN VICI	ENTE				PAÍS	GUATI				COORDENADAS	2000		_		COORDEN	ADAS U	M
RUTA	-	RN-05-15		LOCALIZAC	CION		TAMENTO			AZ		TITUD NORTE		5° 28′ 2"		- 322	ORTE		
TIPO DE RUTA	_	AVIMENTAD	_			100000	NICIPIO	COI				TITUD ESTE	_	y° 22' 52"	$\rightarrow$		NO DE		
ESTACIÓN	- 2	211+300.00 km	1			INSF	PECTOR					LERMO VASQUEZ SAN				CONST	RUCCIÓN		
CANTIDAD DE TRAMOS	NO. DE TRAMOS	ALINEACIÓ	N DE PLANT	'A						VIGAS PR	INCIP.	ALES DE SUPERESTRU	CTURA	k:					
IRAMOS	IKAMOS			MA	TERIAL	ES	SU	PERESTRUCTURA		TIPO	S	LONGITUD TOTA	AL	TRAMO	MÁXIMO	NO.	DE VIGAS	A	LTURA
	1	RI	ECTA					OTROS		OTRO	OS	20 m	_	20	) m				m
												m			m				m
1												m			m				m
												m			m				m
												m			m				m
	TIPO DE JUNTAS DE EXPANSIÓN LOSA										]	BARAND	AL						
NO. DE SUPERESTRUCTURA					м	ATERIALI	ES.	ESPESOR				METÁLICO					BASE		0.4 m
	UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL					TERIAL		LIJI LIJOR	TIP	O DE MATER	RIAL	CONCRETO		Х	SECCIO	ÓN			
1	JUNTAS ABIERTAS JUNTAS ABIERTAS			ABIERTAS	C	ONCRETO	0	0.15 m				MADERA		$\neg$			LARGO	С	20 m
2					12			m					1	BANQUE	ГА				
3								m				METÁLICO		Х			BASE		1.2 m
4								m	TIP	O DE MATER	RIAL	CONCRETO		$\neg$	SECCIO	ÓN			
5								m				MADERA					LARGO	С	20 m
9		3000	DIME	NSIONES				19	П					DRENAJ	Е	200-10			
ANCHO TOTAL	5.2m		CAL	ZADA		4.	.6	Obs.		DO DE MATE	TOT AT	METÁLICO					DIÁMETRO		plg
ITEMS	1	2	3	4		5	6	7	1 "	PO DE MATE	KIAL	PVC							
ALTURA (m)	1	0	0	0		1		•				•	OD	OFF DAY & CT	ONTO				
BASE (m)	0.3	0	4.6	0		0	0	0.3	1				ОВ	SERVACI	UNES				
B1 B2 B3 B4 B6 B6 B7  LA BANQUETA ES DE METAL CON BASE						BASE I	DE MADE	RA, NO CUE	ENTA CO	N TUBERIA D	E DREN	AJE							

	BRE DEL JENTE	PUENTE SAN	VICENTE		PAÍS	GUATEM.	ALA	CO	ORDEN	ADAS GEOG	RÁFICAS	COO	RDENADAS I	ЛМ
F	RUTA	RN-05	i-15	LOCALIZACIO	N DEPARTAMENTO	ALTA VER	APAZ	LATITUD NO	RTE		15° 28' 2"	NORTE		
TIPO	DE RUTA	PAVIME	NTADA		MUNICIPIO	COBÁI	N	LATITUD ES	TE	5.5	90° 22' 52"	ESTE		
EST	TACIÓN	211+300	00 km		INSPECTOR		WINGSTON	GUIILLERMO V	ASQUE	EZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCI	IÓN	
		BASTIĆ	IN		BASTIC	iΝ			FUNDA	ACIÓN			APOYO	
NO. DE	MAT	ERIALES	TIPO	ALTUR/			TIPO	DI	MENSIC	ONES	TIPO DE PILOTES	TI	РО	ANCHO DE ASIENTO
NO. DE	MA	ERIALES	TIFO	ALTOR			IIFO	ANCH	0	LARGO	TIPO DE PILOTES	INCIO	FINAL	ASIENTO
1	MAM	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4.5 m				m		m				m
2	MAM	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4 m				m		m				m
3				m				m		m				m
4	AI ETÓN			m				m		m				m
	ALETÓN				ALETÓ	N			FUNDA	ACIÓN			APOYO	
1				m										
2				m										
3				m										
4				m										
5				m										
		PILA			PILA						OBSERVACIONES			
1	MAM	POSTERÍA	MURO	4.5 m		1.								
2				m										
3	r			m			NO SE PUDO R	EALIZAR EL R	EGISTR	RO FOTOGR. EN UN EX	AFICO DE LA FUNDAC FREMO SON CON GAVI	ION POR EL NIV IONES	EL DE RIO, I	OS ALETONES
4						2000 W.								
5				m										

NOMBRE DEL PUENT	E	PUENTE SAN VICENTE			Pals	QUAT	EMALA		COORDENADAS GEOGRÁI	PICAS	COORDENAD	AS UTM
RUTA		BN-05-15	100	MIZACIÓN	DEPARTAMENTO	3021-	VERAPAZ	LATITUD NORTE		15.36.1	NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENTADA		-	MUNICIPIO		MAN	LATITUDESTE		90" 22" 52"	ESTE	
ESTACIÓN		211430000 km			INSPECTOR	-		TON GUILLERMO VASQUEZ	ANTIV	~	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
Discos		2175000 11			VALUACIÓN DEL GRADO DEL DAÑO		W2-03	TO TO THE PARTY OF	an roa		COMENTARIOS	
	пъм	L ONDULACIÓN	2.5URCOS	3. AGRIETAMIEN		5. SOBRECAPAS DE ASPALTO	Т				COMENTARIOS	
1. PAVIMENTO	1000		V/250 (7/50)				4					
	EVALUACIÓN	1.5IN ONDELACION	1. NO BAY E/ECUS	2 DE ESPREOR DE LA CRE MENOR À SISSE		I NO STERREY A SORRECLIPAS DZASPALTO	1					
2. BARANDA (ACERO)	пъм	I. DEFORMACIÓN	2. OXIDACIÓN	3. CORROBIÓN		1						
	EVALUACIÓN	2 DETORNACIÓN MENOR A SOCIA	2. NE ORIGINACION DE CONDINACION DE	L NO SE OSSERVA FOREIXA ELEMENTO	DE LA BARANDA	1						
3. BARANDA (CONCRETO)	TTEM	L AGRETAMIENTO	2. ACERO DE REFUERZO EXPUESTO	3 FALTANTE								
	EVALUACIÓN	2 SE OBSERVAN ALGUNAS GENTAS	I. BESCASCARAMENTO EN LA AUPERINCECCIO. CONCRETO	S. HACE INLEASED BY AND SELL SERVICES	IS DELA							
4. JUNTA DE EXPANSION	ттм	1. SONIDOS EXTRAÑOS	2. FILTRACIÓN DE AGUAS	3. FALTANTE O DEFOR		5. JUNSTAS OBSTRUIDAS	6. ACIRO DE RIFUERZ					
	EVALUACIÓN	1.51x SONDO	2. SE GEIGEN ABON FILTRACIONE FN ALCENAS PARTES BE LOS ASIENTOS DEL PRENTE	2.16 OBSERVAN POQUI DEPORMACIONES	EÑAS I. NO SE ORSESTAN MOVEMENTOS	LND/SE OSSERVAN JUNIAS OBSTRUDAS	L DESCARCARAMIENTO EN LA SUPE CONCRETO	SEPTEMBLE DEL				
5 LOSA	TTEM	1. GRIFTAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE		5 NIDOS DE PIEDRA	6. EFLORESCENCIA	7.	AGUIEROS			
	EVALUACIÓN	L NO 55 ORSERVAN LIGHTAS	1. NO SEOSSERVAN GRIETAS	DESCASCARAMENTO I SUNDIFICED DE LA 18 BE	NIA CREA	L NOSE OBSERVABEN NEOS DE PRETALA		SCA LN03E0	SERVATON AGUIETOS			
6. VKIA PRINCIPAL DE ACERO	птем	1. OXIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACIÓ	N 4. PÉRDIDA DE PERNOS	S. GRIETAS EN SOLDADURA O PLACA	`					
ACERO	EVALUACIÓN											
7. SISTEMA DE	пъм	1. OXIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEFORMACIÓ	N 4. BOTURA DE CONEXIONES	5. ROTURA DE ELEMENTOS						
ABRIOSTRAMIENTO	EVALUACIÓN						1					
8. PINTURA	пъм	I. DECOLORACIÓN	2. AMPOLLAS	3. DESCASCARAMIE	DVIO							
8. PINTURA	EVALUACIÓN	3.5E ORIGINA DECOLORACIÓN EN UN GUADO	2 STORSERVAN AMPOLLAS LICENSES	6. SE OBSTRVA DI CONSE DOCASCARAMIENTO DE LA	ERABLE LINETUSE					EL PUENTE NO CUENTA CON DIAFRACIMAS Y A DE COS	APOROS. SE CUENTA CON BARANDAL DE ACTRO. NUMERO PIARA DEL MELARES. AREA DE VERROLLO	ARA RANQUETA PEATONIAL Y BARANDAL IS.
9. VICA PRINCIPAL DE CONCRETO	пти	L GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE	NTO 4. ACERO DE REFLEIZO	5. NEDOS DE PELDRA	6. EPLORESCENCIA					
CONCRETO	EVALUACIÓN											
	ПЕМ	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE	NTO 4 ACERO DE REFUERZO	S NIDOS DE PIEDRA	6. EFLORESCENCIA					
10. VIGA DIAFRAGMA	EVALUACIÓN											
	TTFM	I. ROTUR A DE PERNOS	2. DEFORMACIÓN	3. INCLINACIÓN	4. DESPLAZAMIENTO							
11. APOYOS	EVALUACIÓN					1						
13 DWA CARPINA N	пем	1. GRIETAS EN UNA DRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARANIE	ENTO A ACERO DE REPLEIZO	S. NIDOS DE PIEDRA	6. EFLORESCENCIA	7.PROTI	CCIÓN DE TALLED			
12 VIGA CABEZAL Y ALETONES (BASTON)	EVALUACIÓN	2. IL ANCHO DE LAS GRETAS OS MENOR A COME PON DE VAN OS DE MÁS DE LOS	1. NO STORSERVAN GREETAS	2.1E OBJETEVA EL PRINCI DESCASCASAMENTO	PED DEL.	L NOSE OBSERVACION SIDOS DE PRESIDA	LNO 9E DESERVÓ EFLORESO	ENGIA L. NO HAY DARKON	N SE TALUEDRE RELENO DE SOCIMACIÓN			
	пъ	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3 DESCASCARAMII	NIO 4. ACERO DE REFUERZO	5 NIDOS DE PIEDRA	6. EPLORESCENCIA	7. PÉRDIDA DE	PENDIENTE EN TALUDES			
U. CHINDO MONCE	EVALUACIÓN	2. IL ANCHO DE LAS GREETAS ES MENOS A 0.150M EN EN EXIVALIDA ED MAS DE 1.000	1. NO SECURSOR VAN CIGATAS	2.5E OBJERNA EL PRINCI DESCUSCASAMEN	rio ati.	L NOSE OBSERVANCIN NEOS DE PRESEN	2. SE OBSCIEVABON PEDICIRAS MANCEA LA SEPRENCE DE L'ONCE	M BLANCAS EN L NO HA	DAÑO EN EL TALIED	1		
13. CUERPO PRINCIPAL (BASTÓN)	птем	8. INCLINACIÓN	9. SOCAVACIÓN		-					1		
	EVALUACIÓN	LNO SE OBILENYA MOVIMENTO	3 N-089ESVA SOCAVACIÓN PERO NO SE EXTERDE ALA FINDACIÓN	1								
	пъм	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARANIE	ENTO 4. ACERO DE REFLEIZO	5. NEDOS DE PELDICA	6. EPLORESCENCIA					
14 MARTILLO (PILA)	EVALUACIÓN											
	шм	I GRIFTAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMII	NTO 4. ACERO DE REFUEIZO	5. NIDOS DEPREDRA	6. EPLORESCENCIA	7.1	SCLINACIÓN			
	EVALUACIÓN	2. H. ANDRO DE LANGUETANDA MENCRA 4 2 MH EN DITENALOS DE MANCE 1 DE	1. NO SEOBSERVAN GRIETAS	2. SE ORGERVA EL PRINCI DUSCOR ARAMINI	PIO DEL	L NOSE OBSERVATION NEOS DE	2. SE OBSERVARON PROJUSŠAS MANCHA LA SEPREDUCE DEL CONCE	AS REANCES DN NO SE OBSER	VANDICENA DELINACIÓN	FECHA INSPECTION	NOMBRE DE INSPECTOR	FIRMA
15. CUERPO PRINCIPAL (PEA)	ПЕМ	8. SOCAVACION		EC.C.COMEA			and the second					
	EVALUACIÓN	L NOSE OBSERVA SOCAVACIÓN								06/64-3800	WHOSTON GUILL BEIND VANGUIZ SANTON	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											



# **ANEXO 2: HOJAS DE ESTUDIO PUENTE CHICOOJ**



	BRE DEL ENTE	PUENTE CO CHI	OOPERATIVA COOJ		PAÍS	GUATEM	IALA		COORD	ENADAS GEO	GRÁFICAS	coo	RDENADAS U	TM
R	UTA	SIN	RUTA	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA VER	APAZ	LAT	TTUD NORTE		15° 28′ 1"	NORTE		
TIPO I	DE RUTA	TERR	ACERÍA		MUNICIPIO	COBÁ	N	LA	TITUD ESTE		90° 24' 33"	ESTE		
EST	ACIÓN	213+94	15.00 km		INSPECTOR		WINGSTON	GUIIL	LERMO VASO	UEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCI	IÓN	
		BASTI	ÓN		BASTIÓN				FUN	DACIÓN			APOYO	
NO. DE	MATE	ERIALES	TIPO	ALTURA		1	TIPO		DIMEN	SIONES	TIPO DE PILOTES	TI	PO	ANCHO DE
NO. DE	MATE	KIALES	TIFO	ALTORA		TO A SECULATION	TIFO		ANCHO	LARGO	TIPO DE PILOTES	INCIO	FINAL	ASIENTO
1	MURO DE REFO	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	1 m					m	m		APOYO RIGIDO	APOYO RÍGIDO	0.5 m
2	MURO DE REFO	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	2.5 m	in the				m	m		APOYO RÍGIDO	APOYO RÍGIDO	0.5 m
3				m					m	m		APOYO RÍGIDO	APOYO RÍGIDO	0.5 m
4				m	CO A DESTRUMENT				m	m				m
	4 ALETÓN				ALETÓN				FUN	DACIÓN			APOYO	
1	MURO DE REFO	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	2.5 m		and the second								1
2	MURO DE REFO	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	3 m										000
3	REFC	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	1.5 m		100								
4	MURO DE REFO	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	1.5 m									- 1	
5				m								27.7		THE CAN
		PILA	<b>V</b>		PIL.A						OBSERVACIONES			
1				m										
2	2			m										
3	3									NO PC	SEE PILA Y FUNDACIÓ	N		
4	4													
5				m										

NOMBRE DEL PUENTE	PUE	NTE COOPERA CHICOOJ	TIVA		P.	AÍS	GUATEM	ALA		COORDENAL	DAS GEOG	RÁFICAS			COORDENA	DAS UTN	И
RUTA		SIN RUTA	I	OCALIZACIÓN	DEPART	TAMENTO	ALTA VER	APAZ	LATIT	UD NORTE		15° 28′ 1"		N	ORTE		
TIPO DE RUTA		TERRACERÍA			MUN	ICIPIO	COBÁI	N	LATII	TUD ESTE	9	00° 24' 33"		Е	ESTE		
ESTACIÓN		213+945.00 km	A		INSPI	ECTOR		WINGSTON	GUIILLE	RMO VASQUEZ	SANTOS			CONST	NO DE RUCCIÓN		
CANTIDAD DE	NO. DE							VIGAS PE	RINCIPAL	ES DE SUPERES	TRUCTUR	A					
TRAMOS	TRAMO	ALINEACIO	N DE PLANTA	MATERIA	ALES	SUP	ERESTRUCTURA	TIPO	os	LONGITUD T	TOTAL	TRAMO M	IÁXIMO	NO. I	DE VIGAS	AL	TURA
	1	RE	CTA	CONCRETO RE	FORZADO		VIGA SIMPLE	VIG	AΤ	23.3 m		23.3	m		3	1	.1 m
										m		m				3	m
1										m		m				3	m
										m		m				8	m
										m		m				Y,	m
		TIPO DE JUNTA	S DE EXPANS	IÓN		LOSA						BARAND	AL				
NO. DE SUPERESTRUCTU	RA LIBICA	CIÓN INICIAL	LIBICACI	ÓN FINAL	MATERIA	VI EC	ESPESOR			METÁLICO	0				BASE		0.15 m
	UBICA	JON INICIAL	UBICACI	ON FINAL	MATERIA	ALES	ESPESOR	TIPO DE MAT	TERIAL	CONCRETO	o	х	SECCIO	ÓN			
1	JUNTAS ACERO	DE PLACAS DE DESLIZANTES	JUNTAS DE ACERO DE	PLACAS DE SLIZANTES	CONCRI	ЕТО	0.2 m			MADERA	¥ .				LARGO		0.2 m
2							m					BANQUE	ГА				
3							m			METÁLICO	0				BASE		0.8 m
4							m	TIPO DE MAT	TERIAL	CONCRETO	О	Х	SECCIO	ÓN			
5							m			MADERA	k .				LARGO		m
		0	DIMEN	SIONES			9			100		DRENA.	ΠE	75.0			
ANCHO TOTAL	5.4	n	CALZ	ADA	3	3.5	Obs.	TIPO DE MA	TEDIAL	METÁLI	ICO	X			DIÁMETRO		4 plg
ITEMS	1	2	3	4	5	6	7	TIPO DE MA	ATERIAL	PVC			1				
ALTURA (m)	0.7	0.2	0	0.2	0.7							OBSERVACI	IONES				
BASE (m)	0.15	0.8	3.5	0	0	0.8	0.15					OBSERVACI	ONES				
B1 (	Ā.	80 87 EL DRENAJE SE ENCUENTRA OBSTUIDO EN SU MAYOR EL PUENTE UNICAMENTE						J MAYORIA. AMENTE CU	, LA BANQI JENTA CON	UETA PR I UN CAI	RESENTRA RE RRIL	FUERZO	EXPUESTO,				

NOMBRE DEL PURNTE		LEXIT COOPERATIVA CHICOOL			PAÍS	aua	EMMA		COORDENADAS (ECCRÁR	2016	COORDENA	DATETM
ALTA		SIN BUZZA		ALEZACIÓN	DEPARTMENTO		URAPAZ	LATITUD N		18-24.1	NORTE	LUG CIR
TIPO DE RETA		TERRACERIA		ALLOCATION .	MUNICIPO		BON .	LATITUDE		972437	DS/II.	
EXTACIÓN		TERRACION .			NUNCTED			EXTRACT GUILLIERS		W-24-37	ASD DE CONSTRUCCIÓN	
ISTACION		213e44500 lan					61942	STON GUILLIBAO	VAUGUEZ SANTOS			
					VALUACIÓN DEL GRADO DEL DAÑO	a posterio ses i per					COMUNTARIOS	
LPAVIMENTO	ПЫ	1. ONDELACIÓN	2 SURCOS	2. AGRIPTAMED		S SOBRECAPALDE ASEALTO						
	EVALUACIÓN	1.000000EVODE	1 SORET STREET	2.51.50FERGR OF LA G NEWOOA FLAN		- MERCEGON ASSESSABLE BEAUTION						
2 BARANDA (ACIBO)	пы	I. DEFORMACIÓN	2 OKBACIÓN	3. COMMONS	4. PALEANTE	ļ						
	TVMUACIÓN											
3. BARANDA (CONCRETO)	TEM	I, AGRETAMIENTO	2 ACERO DE REFUERZO EXPLESTO	3. BALTANTE								
	EVALUACIÓN	7 RECEIVED TO STATE AND CONTRACTOR	A STATE OF THE PARTY OF T	Las CONTRACTOR A RE-								
4 JUNTA DE EXPANSIÓN	ITIM	L SONIDOS EXTRAÑOS	2. FILTRACIÓN DE AGUAS		MACIÓN 4 MOVIMENTO VIRTICAL	5. JUNSTAS OBSTRUIDAS	6 ACTRODE RITUED	XO .				
	EVALUACIÓN	1. SEN SENDO	2 NATIONAL PROPERTY IN ALCOHOLOGY PROPERTY IN ALCOHOLOGY PROPERTY IN ACCOUNTS OF STREET	A ALGUNAS PARTES SE UA	No. and real	1 SOMOPHICATION						
3.1084	ITIM	1 GREET AS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRITTAS INDOS	3 DESCASCABANI		5. NIDOS DEPEDRA	6 DELORESCENCIA		7 AGUIEROS			
	EVALUACIÓN	DE ANGES CONTRACTO GRANT E EN PARCE DANS BUT MARCO DANS	1 10 0 CHECKS AND SET IN	1 NO-CLOSESTE THE COLLECTION OF THE COLL	PALT ANCINE DATE OF A STREET,		LASTIGIFECTOR CONCR	CTO	1 NO ST ORGERY HESTS AGEST SOM			
6 YIGA PRINCIPAL DE ACERO	ПМ	I. ONDACEN	2. CORROSION	3. 202708563.03	N A PÉRCEDA DE PERNOS	5. CRIETAS IN SOLDABLEA OPEACA						
	EVALUACIÓN											
2 SUTTEMA DE ARRIGOSTRAMIENTO	ITIM	I. DEDACIÓN	2.CORRORIÓN	3.367085630	N A BOTCEA DECOMESSIONE.	S. ROTERA DE ELIMENTOS						
ALDOST DAME TO	EVALUACIÓN											
S. PINTURA	ITIM	1. DECOLOBACION	2 AMPOLIAS	3 DESCASCABANI								
	DARTINGON	S NO SECRETAL E CILLES DEBANG.	NASTREENA	A RECEIVE OF COMME	APRILLEA							
9. VIGA HENCIPAL DE CONCRETO	ITIM	L GRITTAS EN ENA DIRECCIÓN	2 GRIETAS EN DOS	3 DESCASCARAMI		5 NIDOS DEPIEDRA	6 FFLORESCHAFA					
COMMITTO	EVALUACIÓN	: NO DECEMBER OF CHEST OF	1 30 DEMONSTRATES	1 NOST OBSERV THE SECRET OF THE ACTION OF THE PARK AND THE	PILO	1 NOTE ORDERVISION NEEDS DA	LASSONIFECTOR CONCR.	SO BLAMEAGES CRO				
TO VOCA DIATRACINA	ITEM	1 GRIETAS EN ENA DIRECCIÓN	2 GRIETAS EN DOS	3 DESCASCABANI		5. NEOS DEPEDRA	6. EFLORENCENCIA					
	EVALUACIÓN	. NO SE ORBREVAN ORBIT OF	L NO SCHOOLSENSERS	- NO RE-ORGENVANCE	STORIOGEST LA CETTACTURA STORIOGEST LA CETTACTURA	1 NOST OBSERVABISHMENS DO FORDA	. NO SE OBSERVO DECORDO	DGL				
II APOVOS	ITEM	1. ROTURA DE PERMOS	2 DEFORMACIÓN	3. INCLINACIÓ	N 4.DESPLAZAMIENTO							
	EVALUACIÓN											
12 VIGA CABIZAL Y ALETONES (BASTON)	ПЭМ	1 GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2 CIKIETAS EN DOS	3 DESCASCARAM		S.NEOS DEPEDRA	6 EFLORESCENCIA		7, PROTECCIÓN DE TALLED			
ALLOND (BASTON)	EVALUACIÓN	AN ANTHONY LOUGH NAMES	L SO SCOREN ANGUETAS	CONTRACTOR	DICE.	FACES	1 OF CONTRACTOR PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONS ASSESSED.	ALBAMANEN S.E.	TACAM DELEVISIONE DE APROCOMACIÓN CELAMO ACOCAMINATO			
	ITIM	I GRITTAS EN ENA DIRECCIÓN	2 GRITTAS INDOS	1 DESCASCABANI		5 NITOS DEPERDRA	E DILORGODAYA	1 80	REIDA DE PINDUNTE INTALUDIS			
13 CHERO PRINCIPAL BASTON	EVALUACIÓN	S.E. ANDROGI LAS GRETAS ES GRUCI AS PAPO DE NOSPONZONO BIO MARIO LAMO	L NO SYCRETONING SETSE	1 NO-STOREGE SPECKS LEGISLATION SPECKS LEGISLATION	PRI A KYUSA	FIERA	NEST-ORDERVÉRECORDE	PROS. J.E.	DEPOSIMADO DESENDENTE			
(BASTOR)	ш	IL ENCLINACION	9 SUCAVACION									
	EVALUACIÓN	3. SZ CONTENA VENA: MENTE EL UNIO BRINGO I ROPRO	PROPERTY MEDITALISM PROPERTY MEDITALISM FOROMORY									
H MARTILLO (PEA)	ПЭН	1 GRITTAS INENA TREECCON	2 GRETAS EN DOS	3 DESCASCARAM	ENTO 4. ACERO DE REFLEIZO	5.NEOS DEPEDRA	6. EPLONESCENCIA					
	EVALUACIÓN											
	пы	I GRIETAS EN UNA DRECCIÓN	2 GRIETAS EN DOS	3 DESCASCABANI	ENTO 4. ACERO DE REPLEIZO	5.NEOS DEPEDRA	6. EPLOKESCENCIA		2. INCLINACIÓN			
15 CUDROPSINGPAL (PEA)	EVALUACIÓN									тень пятесюх	NOMBLE DE INSPECTOR	TTENAA
(PILA)	ITIM	8 S0C4VACIÓN								1100 300	WHEN SIELLINGS LOQUICANNO	
	EVALUACIÓN									11-00-3025	PARTITION OF STREET	1




# **ANEXO 3: HOJAS DE ESTUDIO PUENTE EL ARCO**

NOMBRE DEL PU	ENTE	PUENTE E	LARCO		PAÍS	GU/	ATEMALA	co	ORDENADAS GEO	GRÁFICAS	COORDE	IADAS UTM
RUTA		RN-05	-15	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALT	A VERAPAZ	LATITUD NOR	TE	15° 28' 27"	NORTE	
TIPO DE RUT	A	PAVIMEN	TADA		MUNICIPIO	(	COBÁN	LATITUD EST	Е	90° 21' 29°	ESTE	
ESTACIÓN		214+400.	00 km		INSPECTOR		WINGST	ON GUIILLERMO VA	SQUEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
		ELEMENTO	S BÁSICOS				POBLACIÓN	CERCANA			UBICA	CIÓN
DIRECCIÓN	DE LA	√ÍA HACIA	SAN P	EDRO CARCHA	ANTES DEL F	UENTE		COI	BAN		N/ 12 /25 H	0.6
TIPO DI	E ESTRUC	CTURA	MA	MPOSTERÍA	DESPUÉS DEL	PUENTE		SAN PEDR	O CARCHA		o o o	Acabata
CARG	A DE DIS	SEÑO	N	O SE SABE			ANTECEDENTES I	DE INSPECCIÓN	<u> </u>		* On the same	9
LONG	SITUDTO	TAL		29.5 m	DIA - MES -	AÑO	INSPEC	TOR	TIPO DE	INSPECCIÓN	Chan Se ser	San managan a arm
ESPE	CIFICAC	TÓN	N	D SÉ SABE							O Tale No Tale No COORCE	John ster
NO. DE SU	NO. DE SUPERESTRUCTURA  NO. DE TRAMOS			1							Cascines Tousc calls sport of all poor was a fair to the company	CONTROL OF THE PORTS
NO.	NO. DE TRAMOS  NO. DE SUBESTRUCTURA		3							Spins of Companies (D	Services (	
NO. DE S	UBESTRI	JCTURA		E			ANTECEDENTES DE	REHABILITACIÓN			2	
PENDIENT	E LONGI	TUDINAL		1 %	DIA - MES -	AÑO	ELEME	NTOS	RESUMEN DE	CONTRAMEDIDAS		
		INFORMACIÓ!	NADICIONAL								4.0	
FECHA D	E ULT. P	INTURA	DIA	- MES - AÑO	15-12-19	99	CARI	tiL.	SE REALIZO LA CARRILES	AMPLIACION A DOS DEL PUENTE	360	- N
				_							VISTA PANO	DRÁMICA
SERVICIO PÚBLICOS	1		3				OBSERVA	CIONES				1
replices	2		4		4						The second	14 16
CRUZA SOB	RE		1	RIO	4							and a Committee
			2		-						A PRINCIPAL PRIN	
			TIPO	FLEXIBLE	-							
PAVIMENT	PAVIMENTO ORIGINAL ESPESOR		70 mm	-								
	SOBRECAPA		0 mm									
	POR CARGA RESTRICCIONES POR ALTURA		Т	-							-31	
RESTRICCIO	NES			m	-						1	1
		POR	ANCHO	9.3 m								


NOMBRE DEL	р	UENTE EL AR	m			PA	ıfs		GUATI	EM AI	Δ		COORDEN	ADAS GEO	GR ÁFICA	S		COORDEN	ADASTIT	м
PUENTE	-	RN-05-15		LOCALIZA	CIÓN	DEPART		,	ALTA V			LAT	TUD NORTE		15° 28' 27			NORTE	ADAG CT	N1
TIPO DE RUTA		PAVIMENTAL		LOCALIZA	CIOI	MUNI			100000000000000000000000000000000000000	BÁN	AL.		TITUD ESTE		90° 21' 29		- 20	ESTE		
ESTACIÓN		214+400.00 kr				INSPE	2000	_	CO		WINGSTON		LERMO VASQUE				A	NO DE		
		2144400.00 KI		1		II (SI L	CIOK						LES DE SUPERE				CONS	TRUCCIÓN		
CANTIDAD DE TRAMOS	NO. DE TRAMOS	ALINEACIO	ON DE PLANT		ATERIAL	ES	SIL	DEDEST	RUCTURA		TIPOS		LONGITUI		1	IO MÁXIMO	NO	DE VIGAS	AI	TURA
	1	R	ECTA	1112	OTRO				ROS		OTRO		29.5			29.5 m	110.	DE VIOLO	7.0	m
		<u> </u>		+									m			m	+			m
1		1		+									m			m	+			m
				1									m			m	1			m
													m			m	+			m
	т	PO DE JUNTA	S DE EXPANS	IÓN			LOSA								BARAN	DAL				
NO. DE	DE												METÁLICO					BASE		0.45 m
SOFERESTRUCTUR	RESTRUCTURA UBICACIÓN INICIAL U				MA	ATERIALES		ESP	ESOR	TIPO	DE MATERI	IAL	CONCRETO	)	X	SECCI	ÓN			
1	1 JUNTAS ABIERTAS			BIERTAS	C	ONCRETO		0.0	07 m			ı	MADERA			-		LARGO		29.5 m
2									m						BANQU	ETA				
3								0	m				METÁLICO	)				BASE		1 m
4								1	m	TIPO	DE MATER	IAL	CONCRETO	)	X	SECCI	ÓN			
5									m			ı	MADERA					LARGO		29.5 m
			DIM	ENSIONES	10										DRI	ENAJE				
ANCHO TOTAL	11.10	óm	CA	LZADA			9.3		Obs.		TIPO DE M	ATENI		ÁLICO				DIÁMETRO	)	6 plg
ITEMS	1	2	3	4		5		6	7		TIPO DE MA	ATEKI		VC	X					
ALTURA (m)	1	0.15	0	0.15	5	1									ODSERV	ACIONES				
BASE (m)	0.45	1	4.65	0		4.65		0	0.45						ODSER	VACIONES				
81 82 83 84 85 86 87 ELPUENTI						EL PUENTE (	CUENTA CO	ON BANQ	UETA EN UN	DE LOS	S LATERALES									

NOM PU	BRE DEL JENTE	PUENTE E	L ARCO		PAÍS	GUATEM	ALA		COORDE	ENADAS GEOC	GRÁFICAS	COO	RDENADAS I	тм
F	tUTA	RN-05	i-15	LOCALIZACIO	N DEPARTAMENTO	ALTA VER	APAZ	LATI	ITUD NORTE		15° 28' 27"	NORTE		
TIPO	DE RUTA	PAVIMEN	NTADA		MUNICIPIO	COBÁI	4	LAT	TITUD ESTE		90° 21' 29"	ESTE		
EST	ACIÓN	214+400.	00 km		INSPECTOR		WINGSTON	GUIILI	LERMO VASQ	UEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCI	ÓN	
		BASTIĆ	N		BASTIC	ĎΝ			FUN	DACIÓN			APOYO	
NO. DE	MAT	ERIALES	TIPO	ALTURA			TIPO		DIMEN	SIONES	TIPO DE PILOTES	TI	PO	ANCHO DE
NO. DE	MAI	EKIALES	TIFO	ALTOR			IIFO		ANCHO	LARGO	THO DE PILOTES	INCIO	FINAL	ASIENTO
1	MAMI	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4.5 m					m	m				m
2	MAMI	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4.5 m					m	m				m
3				m					m	m				m
4				m					m	m				m
	4 ALETÓN			ALETÓ	N			FUN	DACIÓN			APOYO		
1	MAMI	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4.5 m	4331	Section 1								
2	MAMI	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4.5 m		* 17								
3	MAMI	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4.5 m										
4	MAMI	POSTERÍA	GRAVEDA	D 4.5 m										
5				m	And The State of	4 2								
		PILA			PILA						OBSERVACIONES			
1	MAMI	POSTERÍA	MURO	4 m										
2	MAMI	POSTERÍA	MURO	4 m		Wat :								
3	3		m	A STATE OF THE STA										
4	4		m	SEN SE	THUM !									
5				m	A CALL	S V								

NOMBRE DEL PUEV	76	PUENTE EL ARCO			Pals	OUATI	MIV 4		COORDENADAS GEO	minus.	COORDEN	NIAS PURM
RUTA		BN 45-15		uuzación	DEPARTAMENTO		FRAPAZ		UD NORTE	IS 28 21*	NORTE	and the same of th
			LOC	UIZACION							10000	
TIPO DE RUTA		PAVIMENTADA			MUNICIPIO	cor			TUD ESTE	97'21'29'	ESTE	
ESTACIÓN		2144400.00 km			INSPECTOR		WIN	IGSTON GUILLE	RMO VASQUEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
					ALUACIÓN DEL GRADO DEL DAÑO						COMENTARIOS	
1. PAVIMENTO	пъ	I. ONDULACIÓN	2. SURCOS	3. AGRIETAMIENT		5. SOBRECAPAS DE ASFALTO						
	EVALUACIÓ	N LEIN GRERLINGEN	1. NO BAY SURCOS	2 SURPRIOR DE LA CRIS MENOR A SISSM	2 LA PROFENDIDAD BEL BACHE ES MENORQUE DIS MIN	1 NO STERREY A SORRECTIONS DEASPARTO						
2. BARANDA (ACERO)	пъм	I. DEFORMACIÓN	2. OXIDACIÓN	3. CORROSSÓN	4. FALTANTE							
	EVALUAÇIO	N .										
3. BARANDA (CONCRETO)	птем	1. AGRETAMIENTO	2. ACERO DE REFUERZO EXPLESTO	3 FALTANTE								
	EVALUACIÓ	N 2. SE OBSERVAN ALGUNAS GERTAS	I. BESCASCARAMENTO EN LA ASPIRIR (B. DEL CONCRETO	2. ALGUNAS PARTES ER LA B ESTAN DARACIAS	ARAYD4							
4. JUNTA DE EXPANSIÓN	пти	1. SONIDOS EXTRAÑOS	2. FILTRACIÓN DE AGUAS	3. FALTANTE O DEFORM	ACIÓN A MOVIMIENTO VERTICAL	5. JUNSTAS OBSTRUIDAS	6. ACERO DE REPUE	120				
4. JOHN DE EATHERD	EVALUAÇIÓ	N L.STX SONDO	2. SE CIBILIR VA BON FILTRACIONE FN ALCENAS PARTES BELOS ASIENTOS DEL PRENTE	LNO SE OBSERVANIMAL TO DEPERMACIÓN DE ROY	NTE 0 I. NO SE ORSESVAN FAS HOVEMENTOS	3.3E DER BIVA CIESTA OBSTRUCCIÓN EN LA JUSTA						
5.10M	пем	I. GRIFTAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE		S NIDOS DEPIEDRA	6 EFLORESCENCE	A	7. AGUIFROS			
3.1084	EVALUAÇIÓ	N NENGRA O SHIP I AND THE WALLS MENGRA O SHIP IN THE WALLS DE WAS DE LOS	1. NO SEOBSERVAN GRIETAS	DENCASCAGASSENSO E SUMBRICE DE LA ESTEO	NIA LUBICASCALAMINTO EN LA RESERVIE DEL CONCRETO	L NO SE OBSERVAREN NEOS DE PRESEN	LNOSE OBSERVO EFLORES	CENC12	L NO SE OBSERVARION AGLIBROS			
6. VIGA PRINCIPAL DE ACERO	птем	1. ONIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACIÓS	4. PÉRDIDA DE PERNOS	S. GRIETAS EN SOLDADURA O PLACA						
ACERO	EVALUACIÓ	ĸ										
7. SISTEMA DE ABBIOSTRAMIENTO	пъм	1. ONIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACIÓN	4. ROTURA DE CONEXIONES	5. ROTURA DE ELEMENTOS				7		
ABRIOSTRAMIENTO	EVALUAÇIÓ	N										
8 PINTURA	пъм	1. DECOLORACIÓN	2. AMPOLLAS	3. DESCASCARAMIE	NIO	•				7		
8. PINIURA	EVALUAÇIÓ	N 3.5E OBSTRIVA DECOLORACIÓN EN UN GUADO	L NO SEGRIFIEVAN AMPOULAS EN LA SEPERFICE DE LA ESTECCEURA	2. SE ORGENYA EL PRINCE DESCASCARAMIENTO DE LA	ID DEL PINTUICA							
9. VIGA PRINCIPAL DE CONCRETO	птим	L GRIETAS EN ENA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARANIE	NTO 4. ACERO DE REFLERZO	5. NIDOS DEPEIDRA	6. EPLORESCENCE	Α		7		
CONCRETO	EVALUACIÓ	N .										
	ПЕМ	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE	NTO 4. ACERO DE REFUERZO	S NIDOS DEPIEDRA	6. EFLORESCENCE	А		7		
10. VIGA DIAFRAGMA	EVALUACIÓ	N .										
	TTEM	I. ROTUR A DE PERNOS	2. DEFORMACIÓN	3. INCLINACIÓN	4. DESPLAZAMIENTO					7		
11. APOYOS	EVALUACIÓ	ĸ				1						
12 VWG CAREZAL N	пем	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE	NIO 4 ACERO DE REPUERZO	S. NIDOS DE PIEDRA	6. EPLORESCENCI	A	7. PROTECCIÓN DE TALLID			
12 VIGA CABEZAL, Y ALETONES (BASTON)	EVALUACIÓ	N MENOR AS DIMEN INTERVALOR DE MANDE AS DIMEN INTERVALOR	1. NO STORSERVAN GREETAS	L 1E OBJERNA EL PRINCIP DESCASCAZAMENT	D DEL 1. DIDENCARABIENTO EN LA DISCONCRETO	L NO SE OBSERVAJEN SEDOS DE PREDEA	L SE OBSERVAÇON PERCUSAS NANC LA SUPERPESE DEL CONC	NACES AND SECTION OF THE PERSON OF THE PERSO	I. NO HAY DAÑOS EN IL. TALLID DEL BELLEN APROXIMICEON	- 212		
	пт	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE	NIO 4. ACERO DE REFUERZO	5 NIDOS DEPHERA	6 IFLORESCENCE	Α	7. PÉRDIDA DE PENDIENTE EN TALLE	HS.		
11 COMPROMINENT	EVALUAÇIO	N I NO SE OBBERVAN URBITAS	1. NO SECURSIES AN CHIEFAS	6. SE OBSERVA UN CONSES DOSCUS ARAMIENTO	BARLO .	L NO SE OBSERVAZION NEOS DE PERSON	L NO SE OBSERVO EPLORES	RENAL	L NO HAY DAÑO EN EL TALLID	7		
13. CLIERPO PRINCIPAL (BASTÓN)	птем	8. INCLINACIÓN	9. SOCAVACIÓN		-			-		7		
	EVALUACIÓ	N I, NO IE OBSERVA MOVIMENTO	L NO SE GESTEVA SOCAVACIÓN	1								
	пъм	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARANIE	NTO 4. ACERO DE REFUERZO	5. NIDOS DEPELDRA	6. EPLORESCENCE	A		7		
14 MARTILLO (PILA)	EVALUAÇIÓ											
	пти	1 GRIETAS EN UNA DIR ECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMIE	NIO 4. ACERO DEREFUEIZO	5. NIDOS DEPREDRA	6. D'LORESCENCI	۸	T, INCLINACIÓN			
	EVALUACIÓ		1. NO SE DESERVAN CRIETAS	NO R OBSERVA DISCASCARAMENTO E SUPERFEIR DE LA SERIE		L NO ST OBSERVATION NEOS DE PRESIDA	1.NO SE OBSTRVÓ EPLOTOS	KENCIA	L NO SE OBSTRVA NINGUNATIVELINACIÓ	PECHA INSPECCION	NOMBRE DE INSPECTOR	FIRMA
15. CUERPO PRINCIPAL (PILA)	пем	8. SOCAVACIÓN		SUMMER BELL STREET	1985							
	EVALUAÇIÓ	N PERONGSTRATION										
		PLINOMETER										



# **ANEXO 4: HOJAS DE ESTUDIO PUENTE CHIU**



	BRE DEL ENTE	PUENT	TE CHIU		PAÍS	GUATE	MALA		COORDE	NADAS GEOG	GRÁFICAS	coo	RDENADAS U	TM
R	UTA	RD-A	V-01-01	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA VE	ERAPAZ	LATIT	UD NORTE		15° 27' 49"	NORTE		
TIPO	DE RUTA	PAVIM	ENTADA		MUNICIPIO	СОВ	ÁN	LATIT	TUD ESTE		90° 22′ 6″	ESTE		
EST	ACIÓN	212+40	00.00 km		INSPECTOR		WINGSTON	GUIILLE	ERMO VASQ	UEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCI	IÓN	
		BASTI	ÓN		BASTIÓN				FUND	ACIÓN			APOYO	
NO. DE	MATE	RIALES	TIPO	ALTURA		THE PERSON NAMED IN	TIPO		DIMEN	SIONES	TIPO DE PILOTES	TI	PO	ANCHO DE
NO. DE	MAIL	KIALES	IIIO	ALTORA		NAME OF THE PARTY	Tiro		ANCHO	LARGO	TIPO DE PILOTES	INCIO	FINAL	ASIENTO
1	MURO DE REFOI	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	4.5 m	( )	4	PLACA		8.4 m	3 m		APOYO RIGIDO	APOYO RÍGIDO	0.5 m
2	MURO DE REFOI	CONCRETO RZADO	GRAVEDAD	5.2 m		-			m	m		APOYO RÍGIDO	APOYO RÍGIDO	0.5 m
3				m					m	m				m
4				m					m	m				m
	ALETÓN		5n		ALETÓN				FUND	ACIÓN			APOYO	
1	MURO DE CICL	CONCRETO ÓPEO	GRAVEDAD	4.5 m		The State of the S	S	and the						
2	0.000	GAVIONES	GRAVEDAD	4.5 m								1000		
3		CONCRETO ÓPEO	GRAVEDAD	5.2 m								1		
4	MURO DE CICL	CONCRETO ÓPEO	GRAVEDAD	5.2 m			-		ac w					
5				m			- MA		2-			50 7000000	7	
13		PILA			PILA					(	DBSERVACIONES			
1	MURO DE REFOI	CONCRETO RZADO	MURO	4.2 m	THE RESERVE AND THE									
2				m		THE PERSON NAMED IN								
3				m		10								
4	4		m											
5				m	****	-/-								

NOMBRE DEI PUENTE	L	P	UENTE CHIU	J			P./	AÍS		GUATI	MAL	Λ		COORDENA	DAS GEO	GRÁFICAS			COORDENA	ADAS U	TM
RUTA			RD-AV-01-01	_	LOCALIZA	CIÓN	DEPART	AMENTO		ALTA V			LATI	TUD NORTE		15° 27' 49"		1	NORTE		
TIPO DE RUT.	Ά	PA	VIMENTAD	A			MUN	ICIPIO		COI	BÁN		LAT	TTUD ESTE		90° 22′ 6"			ESTE		
ESTACIÓN		2	12+400.00 km				INSPE	ECTOR				WINGSTON	GUIILL	ERMO VASQUE	Z SANTOS			CONS	NO DE TRUCCIÓN		
G LLIWE LE D		NO DE							_			VIGAS PR	INCIPA	LES DE SUPERE	STRUCTU	RA		CONS	IRCCCION		
CANTIDAD DI TRAMOS	1	NO. DE FRAMOS	ALINEACIÓ	N DE PLANT		IATERIAI	LES	SUF	PERES	STRUCTURA		TIPO	S	LONGITUD	TOTAL	TRAMO	MÁXIMO	NO.	DE VIGAS	1	ALTURA
	$\neg$	1	RI	ECTA	CONCE	ETO REF	ORZADO		VIGA	A SIMPLE		VIGA T	IPO I	13 m	1	1	4 m		2		0.7 m
		2	SES	GADA	CONCE	ETO REF	ORZADO		VIGA	A SIMPLE		VIGA T	IPO I	14 m	1	1	4 m		2		0.7 m
2														m			m				m
														m			m				m
														m			m				m
		TIPO	DE JUNTAS	DE EXPANS	IÓN			LOSA							-	BARAND	AL				
NO. DE SUPERESTRUCTO	URA .													METÁLICO	1				BASE		0.15 m
		UBICACIO	N INICIAL	UBICACIO	ON FINAL	М.	ATERIALES		ES	SPESOR	TIPO	DE MATER	IAL	CONCRETO	)	Х	SECCIO	ÓN			
1		JUNTAS /	ABIERTAS	JUNTAS A	BIERTAS	С	ONCRETO		-	0.2 m				MADERA					LARGO		0.2 m
2		JUNTAS A	ABIERTAS	JUNTAS A	BIERTAS	C	ONCRETO			0.2 m						BANQUE	TA				
3										m				METÁLICO	)				BASE		0.9 m
4										m	TIPO	DE MATER	IAL	CONCRETO	)	Х	SECCIO	ÓN			
5				,						m				MADERA					LARGO		27 m
2				DIM	ENSIONES	- 19										DREN	AJE				
ANCHO TOTAL		10.1m		CAL	ZADA			8		Obs.		TIPO DE MA	TERIA	METÁ	LICO	X			DIÁMETRO	)	4 plg
ITEMS	1		2	3	4		5	6		7		III O DE ME	11LIGH	PV	С						
ALTURA (m)	0.83	5	0.2	0	0.2		0.85									OBSERVA	CIONES				
BASE (m)	0.13	5	0.9	3.7	0		4.3	0.9		0.15						0.000.000					
E1	82	쭛	B3	Ž.	84		86	ž	, B	96 87		LAS JUNTA:	S SE EN	ICUENTRAN SAT DAÑAD	ΓURADAS Ο, EL DREI	DE MATER NAJE ESTA	AL, EL BAR TOTALMEN	ANDAL ITE OBS	EN UNA SECC TRUIDO	TON SE	ENCUENTRA

NOMBRE DEL PUENTI	В.	PUENTE CHIU			PAÍS	GUAT	<b>EMALA</b>		COORDEN	NADAS GEOGRÁF	ICAS	COORDENA	NAS UTM
RUTA		RD-AV-01-01	Loc	ALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA '	VERAPAZ.	LAT	TTUD NORTE		15' 27' 49"	NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENTADA			MUNICIPIO	CC	onán	I.A	TITUDESTE		90° 22° 6°	ESTE	
ESTACIÓN		212+400.00 km			INSPECTOR		W	INGSTON GUILL	LERMO VASQUEZ SANTOS			AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
				TPO DE DAÑO Y	VALUACIÓN DEL GRADO DEL DAI	io						COMENTARIOS	
	TTEM	1 ONDULACIÓN	2. SURCOS	3. AGRIETAMIE	NTO 4. BACHES	5. SOBRECAPAS DE ASPALTO							
1. PAVIMENTO	EVALUACIÓN	2.1 A PROFUNDIDAD DE LA ONDICE MINOR A 20M	I. NO HAY SURCES	2 SLEEPINGS OF LAST MINOR A SAME	ENTERS 2 LA PROPUNDICAD DEL BO EN MENOR QUE DO MIN	THE I NO SECRETARION SCHOOL	1						
	ПЕМ	I. DEFORMACIÓN	2. OXIDACIÓN	3. CORROSKÓ	N 4, FALTANTE								
2. BARANDA (ACERO)	EVALUACIÓN												
	TTEM	L AGRETAMIENTO	2 ACERO DE REFUERZO EXPLESTO	3. FALTANTI	C C	*							
3. BARANDA (CONCRETO)	EVALUACIÓN	2. SE OBSERVAN ALGERIAS GREEKS		2. ALIGUNAS PARTES DE L ESTAN DAÑACE	A BARANDA								
	птем	1. SONIDOS EXTRAÑOS	2. FILTRACIÓN DE AGUAS	3. FALTANTE O DEFO	RMACIÓN 4. MONIMIENTO VERTI	CAL 5. JUNSTAS OBSTRUIDAS	6. ACERO DE REPU	ERZO					
4. JUNTA DE EXPANSIÓN	EVALUACIÓN	1.51N SONDO	2. SE-CHSTRIVARON FILTRACTORS FN ALCENIAS PARTES BR. 108 AMENTOS DIL PERME	L NO SE DESERVANDA DEPERMACIÓN DE I	TANTED 1. NO 16 OFFICE YAN DETAILS HOVIMENTOS	OBSTRUCTION EN LA RENTA			1				
	пъм	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAN	ENTO 4. ACERO DE REFUERO	D 5. NIDOS DEPREDRA	6 BLORESCEN	CIA	7. AGUIERO	xs			
5 TOSA	EVALUACIÓN	2. TL ANCHO DE LAS GRETAS DS MENOR A GUINN EN INTERVALOR DE 1445 DE 1.000	1. NO SLOSSBAVAN GRIETAS	2.1E OBSERVA EL PRIM DESCASCARAME	CPRODEL 1. II. MIPUREZO INTA ENPUR	L NOSE OBSERVACION NEOS DE PIECES	L NO SE OBSERVO EPLON	ONEMAL .	2. SE GESTEVARON ESCANAS DE CONCRETO	EN LA SUPERISCIE O			
6 VICIA PRINCIPAL DE	птем	1. OXIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACI	ÓN 4. PÉRDIDA DE PERNI	6 S GRIETAS EN SOLDADUR- O PLACA							
6. VIGA PRINCIPAL DE ACERO	EVALUACIÓN						1						
7. SISTEMA DE	пъм	1. ONIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACI	ÓN 4. BOTURA DE CONEXIO	NES 5. ROTURA DE ELEMENTOS							
ABRIOSTRAMIENTO	EVALUACIÓN						1						
8. PINTURA	пъм	1. DECOLORACIÓN	2. AMPOLLAS	3. DESCASCARAN	IENTO	•							
S. PINTURA	EVALUACIÓN	3.50 OBSDEN A DECOLORACIÓN EN UN GOADO	NO SHORSBEVAN AMPOLLAS EN LA SUPERFICE DE LA ESTECCEJEA	6. SE OBSERVA UN CON- DOCASCAR OMIENTO DE	IPERABLE LA PINTUGA								
9. VIGA PRINCIPAL DE CONCRETO	пъм	L GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN	ENTO A ACERO DE REFLEX	5. NIDOS DE PIEDRA	6. EFLORESCEN	CIA					
CONCRETO	EVALUACIÓN	I NO STORGEVAN CRETAS	1. NO STORERVAN CRIETAS	DISCASCASIANIENTE SUPERFICIE JALLA SE	IN LA LICITES	L NOSE (BSERVARION NIDOS ) I PREDITA	1.NO SE OBSTRVÓ ETLOS	ESCENCIA					
10. VIGA DIAFRAGMA	ПЕМ	L GRIFTAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAN	ENTO 4. ACERO DE REFUEIX	O S. NIDOS DEPIEDRA	6. EFLORESCEN	CIA					
DI VIOX DIAPIGOMA	EVALUACIÓN												
II. APOYOS	TTEM	I. ROTUR A DE PERNOS	2. DEFORMACIÓN	3. DKLINACE	W 4. DESPLAZAMIENTE	•							
11.30703	EVALUACIÓN												
12 VIGA CABEZAL Y ALETONES (BASTON)	пем	1. GRIETAS EN UNA DRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN	ENTO 4. ACERO DE REFLEX	O S. NIDOS DE PIEDRA	6. EFLORESCEN	CIA	7. PROTECCIÓN DE	ETALLID			
ALETONES (BASTÓN)	EVALUACIÓN	2. IL ANCHO DE LAS GRETAS OS MENOR A COMH EN INTENACION DE MÁS DE LON	1 ND STORERVAN GRETAS	Z. 1E OBRERVA EL PEIN DOS CASCAZIAMES	CPROUND.	L NOSE OFFICENATION NEON OF PRESEA	NOSE OBSERVÓ EFLOR	ESCENCIA					
	пъ	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAM	ENTO 4. ACERO DE REFUERO	O 5 NIDOS DE PHORA	6 IFLORESCEN	CIA	7. PÉRDIDA DE PENDIENT	TE EN TALLIDES			
13. CUERPO PRINCIPAL. (BASTON)	EVALUACIÓN	3. FL. ANCHO DE LAS GRETAS ES. MAYOR A COMPLEN INTERVACOS DE MAS DE LOS	1. NO SECURSIEVAN CHIEFAS	2.5E OBJEDENA EL PRIN DESCUSCASIAME	OPRODE.	L NO SE OBSERVAZION NEIOS DE PECOLS	L NO SE OBSERVO EPLIN	CHENT	L NO HAY DAÑO EN S	ETACID			
(BASTON)	птем	8. INCLINACIÓN	9. SOCAVACIÓN										
	EVALUACIÓN	SIGN MIENTO LICEND	S. APARECE SOCIA VACIÓN POR L. PENDACIÓN				100						
14 MARTILLO(PILA)	пъм	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN	ENTO A ACIRO DEREFLER	O 5. NEXIS DE PELDRA	6. BLORESCEN	CIA					
AND INTO (FILA)	EVALUACIÓN	L NO SE OBROEVAN LIKETAS	L NO SEDISBRY AN ORIETAS	2.5E GREERVA EL PRIN DESCUSCARAME	CPIO DEL L'.DISCASCADAMENTO EN RUD BURNERE DEL CONCRE	LA L NO SE OBSERVAMEN NIDOS DE PREGIA	1.NOSE OBSERVÓ EPLON	OMENCE.					
	шм	I GRIFTAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN		O 5. NIDOS DE PHEDRA	6 DLORESCEN	CIA	7, INCLINACE	ÓN			N .
15. CUERNO PRINCIPAL (PE,A)	EVALUACIÓN	L NO SI OBSIEVAN GRETAS	1. NO SEOBSERVAN CRIETAS	DISCASCARAMENTO SUPERFUE DE LA SE	DENTA I DESCASCALAMENTO EN LUCIDEA SUMBERIO DEL CONCIDE	LA I. NO ST OBSERVATION NEOS DE PRESENTA	1.NO SE OBSERVO EPLOS	USCINCIA	3. LISTERAMENTE INC	CLN400	PECHA INSPECCION	NOMBRE DE INSPECTOR	FIRMA
(PILA)	ПЕМ	8. SOCAVACIÓN									22-04-2002	WINCOTON CCILLERING VARQUEZ JANTOS	
	EVALUACIÓN	S ASSECTS FOR LA PENDACIÓN											



# **ANEXO 5: HOJAS DE ESTUDIO PUENTE TALPETATE**

NOMBRE DEL PU	ENTE	PUENTE TA	LPETATE		PAÍS	GU/	ATEMALA	СО	ORDENADAS GI	OGRÁFICAS	COORDENA	DAS UTM
RUTA		SINRU	ЛА	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA	A VERAPAZ	LATITUD NOR	TE	15° 27' 40"	NORTE	
TIPO DE RUT	'A	PAVIMEN	TADA		MUNICIPIO	(	COBÁN	LATITUD EST	E.	90" 22" 51"	ESTE	
ESTACIÓN		210+900.	00 km		INSPECTOR		WINGST	ON GUIILLERMO V	SQUEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
		ELEMENTO	S BÁSICOS				POBLACIÓN	CERCANA			UBICACIO	ÓN
DIRECCIÓN	N DE LA	VÍA HACIA	SAN JU	AN CHAMELCO	ANTES DEL F	UENTE		co	BAN		6/11	
TIPO DI	E ESTRU	CTURA		WARREN	DESPUÉS DEL	PUENTE		col	BAN			
CARG	GA DE DI	SEÑO	N	O SE SABE			ANTECEDENTES I	DE INSPECCIÓN			Agreemo Coa	
LONG	GITUD TO	OTAL		40.5 m	DIA - MES -	AÑO	INSPEC	TOR	TIPO D	E INSPECCIÓN	Gran Picts O Transis de son O registration Di notate O	Non-tenad (O
ESPE	ECIFICAC	CIÓN	N	D SÉ SABE							TREE YES	nths Suffaction
NO. DE SU	PEREST	RUCTURA		I							Shelicities Offices white	OME List Royss
NO.	NO. DE TRAMOS 1			1							taneare Toposce Q	20113
NO. DE S	NO. DE SUBESTRUCTURA I				v.		ANTECEDENTES DE	REHABILITACIÓN			Marketon P	
PENDIENT	E LONG	ITUDINAL		2 %	DIA - MES -	AÑO	ELEME	NTOS	RESUMEN D	CONTRAMEDIDAS	Et Assertic Mu	
		INFORMACIÓ	N ADICIONAL								7.4	
FECHA D	DE ULT. E	PINTURA	DIA	- MES - AÑO							W 11 70 11	,
				_							VISTA PANOR	ÁMICA
SERVICIO PÚBLICOS	1		3				OBSERVA	CIONES				
PUBLICUS	2		4									a LU
CRUZA SOB	RE		1	RIO								
			2		1						2	
	TTPO RÍGIDO			RÍGIDO	NO SE TIENE EECHA DI	LILTIMA PINTUP	A NO TIENE SOBRECA	DAS DE DAVIMENTI	NO SETIENE IN	EORMACIÓN DE LÍMITE		
PAVIMENT	ESPESOR				DE CARGA, NO SE	TIENE LÍMITE DE ANTE	ALTURA, NO SE TIENE ECEDENTES DE INSPEC	NINGÚN TIPO DE S CIÓN Y REHABILITA	ERVICIO INSTAL.	FORMACIÓN DE LÍMITE ADO, NO SE TIENEN	100	Balling B
	SOBRECAPA mm											
		POR	CARGA	т	1							
RESTRICCIO	NES	POR	ALTURA	4.85 m								
		POR	ANCHO	7.35 m								

NOMBRE DE PUENTE	L	PUE	NTE TALPET	ATE			PA	lÍS		GUATE	MALA	.		COORDE	NADAS GE	OGRÁFIC	AS			COORDEN	ADAS U	TM
RUTA			SIN RUTA		LOCALIZA	CIÓN	DEPART/	AMENTO		ALTA VE	RAPA	Z	LATIT	TUD NORTE		15° 27'	40"		N	ORTE		
TIPO DE RUT	Ά	P/	VIMENTAD	A		1	MUNI	CIPIO		COB	ÁN		LATI	TUD ESTE		90° 22'	51"		1	ESTE		
ESTACIÓN		2	10+900.00 km				INSPE	CTOR			ν	VINGSTON O	GUIILLI	ERMO VASQU	EZ SANTO	OS			CONS	NO DE TRUCCIÓN		
CANTIDAD D	Е	NO. DE	AL DIE ACIÓ	N DE PLANT				,				VIGAS PRI	NCIPAI	LES DE SUPER	RESTRUCT	URA						
TRAMOS		TRAMOS	ALINEACIC	IN DE PLANT.		ATERIAL	ES	SUF	PERESTRU	ICTURA		TIPOS	S	LONGITU	D TOTAL	TRA	мо м	ÁXIMO	NO.	DE VIGAS	1	ALTURA
		1	RI	ECTA		ACERO		CERC	HA PASO	INFERIOR		VIGA TI	PO I	40.:	5 m		40.5	n		5		0.4 m
							-							п	n		m					m
1														n	n		m					m
														n	n		m					m
-2														n	n		m					m
		TIPO	DE JUNTAS	DE EXPANS	IÓN			LOSA								BARA	ANDAL					
NO. DE SUPERESTRUCT	URA	UBICACIÓ	ÓN INICIAL	UBICACIÓ	N FINAL	M	ATERIALES		ESPESO	OR.			L	METÁLIC	0	X				BASE		0.06 m
											TIPO	DE MATERI	IAL _	CONCRET	го			SECCIÓ	N			
1		JUNTAS A	ABIERTAS	JUNTAS A	BIERTAS	0	ONCRETO		0.26 n	n				MADER	Λ.					LARGO	)	0.2 m
2									m							BANG	QUETA					
3									m				L	METÁLIC	O					BASE		0.6 m
4									m		TIPO	DE MATERI	IAL _	CONCRET	го	X		SECCIÓ	N			
5	$\perp$			/					m					MADER	A					LARGO	)	40.5 m
				DIM	IENSIONES											I	DRENA	JE				
ANCHO TOTAL		9.23m		CAI	ZADA			7.35		Obs.		TIPO DE N	/ATERI	IAL MI	ETÁLICO		X		L	DIÁMETR	0	2 plg
ITEMS	1	ı	2	3	4		5		6	7					PVC							
ALTURA (m)	0.	_	0.2	0	0.2	_	0.6									OBSE	ERVAC	IONES				
BASE (m)	0.0	06	0.88	3.675	0		3.675	(	0.88	0.06												
14	1 82	¥	B3	ž	84		86		B6	87 ¥		EL DF	RENAJE	SE ENCUENT	TRA OBSTI EXPUES	UIDO EN S	SU MA ARANI	YORIA, LA DAL ESTA	A BANQ DAÑAÈ	UETA PRESEN	∛TRA RI	EFUERZO

NOMI PU	BRE DEL JENTE	PUENTE T	ALPETATE		PAÍS	GUATEM	IALA		COORDE	NADAS GEO	GRÁFICAS	coo	RDENADAS UT	М
R	UTA	SIN	RUTA	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA VER	RAPAZ	LATITUI	D NORTE		15° 27' 40"	NORTE		
TIPO I	DE RUTA	PAVIM	ENTADA		MUNICIPIO	COBÁ	N	LATITU	UD ESTE	5	90° 22' 51"	ESTE		
EST	ACIÓN	210+90	00.00 km		INSPECTOR		WINGSTON	GUIILLER	RMO VASQ	UEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCI	ÓN	
		BASTI	ÓN		BASTIÓN	1			FUNI	DACIÓN			APOYO	
NO. DE	маті	ERIALES	TIPO	ALTURA		188	TIPO		DIMENS	IONES	TIPO DE PILOTES	TI	РО	ANCHO DE ASIENTO
110. DE			1110	ALTOICE		100	10	A	ANCHO	LARGO	IN O DE LIEUTES	INCIO	FINAL	ASIENTO
1	MURO DI	E GAVIONES	GRAVEDAD	5.4 m					m	m		APOYO FIJO	APOYO FIJO	0.2 m
2	MURO DE	E GAVIONES	GRAVEDAD	5.4 m					m	m				m
3				m					m	m				m
4									m	m				m
	ALETÓN				ALETÓN	·			FUNI	DACIÓN			APOYO	
1				m									A. L.	
2				m										with the
3				m								A.	200	-
4				m								0.0	*/*	
5				m										
		PILA	<b>V</b>		PILA						OBSERVACIONES			
1				m										
2				m										
3								1	NO SE TIE	NEN ALETON	ES, NO CUENTA CON PI	LA NI FUNDAC	IÓN	
4				m										
5				m										

NOMBRE DEL PUEN	TE.	PUBNIE TALPETATE			Pals	OUAT	EMALA		COORDENADAS GEOGRÁ	FICAS	COORDENAL	nas UTM
RUTA	12.0	SINBUTA	100	MIZACIÓN	DEPARTAMENTO	300100	TRAPAZ	LATETUD NORTE		(5° 27' 40°	NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENTADA	_	-	MUNICIPIO		e.in	LATTUDESTE		90*22*51*	ISTE	
ESTACIÓN		210v90000 km			INSPECTOR			TON GUILLERMO VASOU	EZ SANTOS	7 11.7	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
LDT NO.		20470000 111			L'ACIÓN DEL GRADO DEL DAÑO		7.500	ON TO CHELLERS OF THE PARTY.	A 2007 TO		COMENTARIOS	
	TIEM	L ONDITIACIÓN	2 SURCOS	S ACRIETAMENTO	4 BACHES	5. SOBRECAPAS DE	T				COMEVIANOS	
1. PAVIMENTO		L ONDULACIÓN	2. SURCUS	2 ST SUPSOR DE LA GREET MINUE A SUM		ASPALTO  I NO SEGREDA SOMECUPAS DE ASPALTO	-					
	EVALUACIÓN				_	DIAWALTO						
2. BARANDA (ACERO)	ПЕМ	I. DEFORMACIÓN	2. OXIDACIÓN	3. CORROSIÓN	4. FALTANTE	4						
	EVALUACIÓN	2 DEFORMACIÓN MENOR A SOCIA	A MÁS DIL AM DOLASTRUPECO DEL PLANENTO PATA CLARACTO CON OLIDACION		DE LA BARANDA	1						
3. BARANDA (CONCRETO)	ITEM	L AGRETAMIENTO	2. ACERO DE MEPUBRZO EXPLESTO	3 FALTANTE								
	EVALUACIÓN											
4. JUNTA DE EXPANSIÓN	ITEM	1. SONIDOS EXTRAÑOS	2. FILTRACIÓN DE AGUAS	3. FALTANTE O DEFORMA		5. JUNSTAS OBSTRUIDAS	6. ACERO DE REPUERZO					
	EVALUACIÓN	LSINSONDO	2. SE CIESTRA RON PILITRACIONE PO ALCENAS PARTES DE LOS ASENTOS DEL PERME	L NO SE ORDERYANDAL TAN DEPERMACIÓN DE RINTA		OBSTRUCTION EN LA JENTA						
5 T.08A	пъм	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIEN		5. NIDOS DEPRIDRA	6. EFLORESCENCIA		7. AGUIFROS			
	EVALUACIÓN	2. TL ANCHO DE LAS GRETAS DS MENOR A 0.1504 EN IN TERVALIS DE 1445 DE 1.000	A EL ANCHO DE GRETA ES MENCE AND ANN CON INTERVAÇOS NAVORES A SICM	2.1E OBJETEVA EL PRINCIPEO DESCUSCARAMENTO	DIL 3. II. REPUBLICO EST A EXPENSITO EN PROCENSI PARTES	2. SE OBSERVATION NEDOS DE PIETRA EN ALGUNOS SERIOS	2. SE OBSERVAZION PERENTAS MARCHAS LA SUPERPRES DE LUNCOST	BLANCAS EN L NO SE	OBSERVARON AG. (BIOS			
6. VKIA PRINCIPAL DE ACERO	ITEM	1. ONIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACIÓN	4. PÉRDIDA DE PERNOS	S. GRIETAS EN SOLDADURA O PLACA						
ACERO	EVALUACIÓN	2. SE OBSERVA COMEDIDOS DO OCCIDAÇÃOS	L NO SE OBSERVA CORROSIÓN ES EL ELEMENTO	L NO ST OBSERVAN DASOS DEHROZACIÓN EN EL ELEM	DE I NO SE CRISTEVAN PETROS NUL PALEAMEN	I. NO SE OBSERVAN GREETAS			-			
7. SISTEMA DE	пъм	1. OXIDACIÓN	2. COBBONIÓN	3. DEFORMACIÓN	4. BOTURA DE CONEXIONES	5. ROTURA DE ELEMENTOS						
ABRIOSTRAMIENTO	EVALUACIÓN	2. SE PUEDE OBSERVAR ORIDACIÓN EN LUGARES JA-TARMARIAS	2 SECRETARIA DI PENCIPIO DE LA CORRESSION	1 ALGUNAS PARTENDELL ILEMENTOS ESTÁN DEPORM	S SEORGEVALNAL ROCK ROTTHA EN LA CONENSON	LALGUNAS PARTES DE LOS ELEMENTOS DEBERAN DE HERMPLAZAROS						
8 PINTURA	пы	I. DECOLORACIÓN	2. AMPOLLAS	3. DESCASCARAMIEN								
* FINTURA	EVALUACIÓN	A SE ORIĐENA DECOLURACIÓN EN UN GORDO	L NO SEGREGAVAN AMPOLLAS EN LA SEPERFICE DE LA ESTRICIEURA	DESCASCARAMENTO DE LA PI EN ALUENOS PAREES DE L SUMERICIE DE LA ESTRUCT	STUDA A OBA							
9. VICIA PRINCIPAL DE CONCRETO	пти	L GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMIEN	A ACIRO DE RIFLERZO	5. NEICOS DE PEEDRA	6. EFLORESCENCIA					
CONCRETO	EVALUACIÓN											
10 VIGA DIAFRAGMA	ПЕМ	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIEN	A ACERO DE REFLERZO	S. NIDOS DE PIEDRA	6. EFLORESCENCIA					
DI VIDA DIAPIGADISA	EVALUACIÓN	1 NO STORKERYAN ORIETAS	1 NO STORSERY AN GREETAS	L NO SE ORSERVAN GREET	18	L NOSE OBSESVACION NEOS DE PRESEA	NOSE OBSERVÓ EF LORESCEN	icu.				
11. APOYOS	TTEM	I. ROTUR A DE PERNOS	2. DEFORMACIÓN	3. INCLINACIÓN	4. DESPLAZAMIENTO							
11.40/08	EVALUACIÓN	L NO SE OFFICIAN DASOS EN EL PERNO DEL ANCLARIO	L NO SEGRETAVAN DEPERMACEONES	3 DGTRAMINTE INCLINA	O S. D. APOVORSTÁ LIGERAMENTE DISPLAÇÃO							
12 VWIA CAREZAL V	ПЕМ	1. GRIETAS EN UNA DRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMIEN	O 4 ACERO DE REFUENZO	5. NIDOS DE PIEDRA	6. EPLORESCENCIA	7. PBC	OTECCIÓN DE TALLED			
12 VIGA CABEZAL Y ALETONES (BASTON)	EVALUACIÓN	2. IL ANCIO DE LAS GRETAS OS MENOS AS 1866 EN INTERNALOS DE MÁS DE LOS	LNDSFOSSBVAN-GREEAS	DESCASCARAMENTO EN SUMBREM DE LA ESTRUCT	Ĝa .	L NOSE OBSERVACION NEON DE PRESEA	L 12 OBSERVATOR PERCENT BANCHAS LASC PERFECT DEL CONCESS	BLANCIA EN 1. NO BAY BASK	ASSOCIACION			
	ITEM	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMIEN	O 4. ACERO DEREFUEIZO	5 NIDOS DEPEDRA	6 IFLORESCENCIA	7. PÉRDIDA E	DE PENDIENTE EN TALLIDES			
13 CURROLISIONCE	EVALUACIÓN							1 EL TALUD: ESFO	ON PRIENTE DEL BASTIÉN ESTÁ FOLLOG (IGERANIENTE	1		
13. CLIERPO PRINCIPAL (BASTON)	пти	8. INCLINACIÓN	9. SOCAVACIÓN					-		1		
	EVALUACIÓN	1 SE CONTENA VIETA: MENTE SE SION MIENTO LICENO	I. NO SE OBSTRVA SOCAVACIÓN	1								
000000000000000000000000000000000000000	пти	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMIEN	O A ACERO DE REFLERZO	5. NIDOS DEPEIDRA	6. EPLORESCENCIA			1		
14 MARTILLO (PILA)	EVALUACIÓN											
	пти	I GRIFTAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMIENT	O 4. ACERO DE REFUERZO	5. NIDOS DEPRIDRA	6. D'LORESCENCIA		T. INCLINACIÓN	1		
	EVALUACIÓN									FECHA INSPECCION	NOMBRE DE INSPECTOR	FIRMA
15. CUERPO PRINCIPAL (PILA)	пъм	8. SOCAVACIÓN				-						
	EVALUACIÓN									31-04-3023	WINGSTON SCIE. LEBIMO VARQUIEZ SANTOS	




# **ANEXO 6: HOJAS DE ESTUDIO PUENTE WASEM**

NOMBRE DEL PU	JENTE	PUENTE V	VASEM		PAÍS	GU/	ATEMALA	coo	RDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM
RUTA		SIN RU	ЛА	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA	A VERAPAZ	LATITUD NORT	TE 15° 27' 56"	NORTE
TIPO DE RUT	ГА	PAVIME	TADA		MUNICIPIO		COBÁN	LATITUD EST	E 90° 22' 20°	ESTE
ESTACIÓN	1	2 kr	n		INSPECTOR		WINGST	ON GUIILLERMO VAS	SQUEZ SANTOS	AÑO DE CONSTRUCCIÓN
		ELEMENTO	S BÁSICOS				POBLACIÓN	CERCANA		UBICACIÓN
DIRECCIÓN	N DE LA	VÍA HACIA		COBÁN	ANTES DEL F	UENTE		СОВ	ÁN	IDENSITY O Prografic Rahvarks
TIPO DI	E ESTRU	CTURA	CONC	RETO Y ACERO	DESPUÉS DEL	PUENTE		COB	AN	Section 5 Course Paricular P Barco Aglesia
CARC	GA DE DI	SEÑO	N	IO SE SABE			ANTECEDENTES I	DE INSPECCIÓN		Circo Soraza Boriso Q
LONG	GITUD TO	OTAL		17.95 m	DIA - MES -	AÑO	INSPEC	TOR	TIPO DE INSPECCIÓN	Q Unio Mignal
ESPI	ECIFICAC	CIÓN	N	O SE SABE						
NO. DE SU	UPEREST	RUCTURA		1						Ventur a Journal Transfer on open Transfer on the Transfer on
NO.	NO. DE TRAMOS			T.						Mean Meant Evening Controls
NO. DE S	NO. DE SUBESTRUCTURA I			T.			ANTECEDENTES DE	REHABILITACIÓN		Parent Community of the
PENDIENT	TE LONG	ITUDINAL		1.5 %	DIA - MES -	AÑO.	ELEME	STOR	RESUMEN DE CONTRAMEDIDAS	re 7 GESA LR LE P Plan Intermetions, Cot
		INFORMACIÓ	N ADICIONAL		DIA - MES	ANO	ELEME	VIOS	RESUMEN DE CONTRAMEDIDAS	Servicer Coben
FECHAL	DELIITI	DINITE ID A	DIA	- MES - AÑO						2.6.11.1.7.77
TECHNI	DL CLI.I	arroka.								VISTA PANORÁMICA
SĘRVICIO	1		3				OBSERVA	CIONES		
PÚBLICOS	2		4							The state of the s
CRUZA SOB	RRE		1	RIO						一
CROZITOOD			2							
	ТІРО		RÍGIDO	_						
PAVIMENT	то	ESPESOR	ORIGINAL	300 mm						
			0 mm						Alexander Alexander	
	POR CARGA T									
RESTRICCIO	ONES	POR	ALTURA	m						ALIAS DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CO
		POR	ANCHO	6.1 m						

NOMBRE DEI PUENTE	L	PU	ENTE WASE	M			PA	ΛÍS		GUATEMA	LA		COORDENAL	AS GEOG	RÁFICAS			COORDENA	DAS UTM	1
RUTA			SIN RUTA	_	LOCA	ALIZACIÓN	DEPART	AMENTO	A	LTA VER	PAZ	LATI	TUD NORTE		15° 27' 56"			NORTE		
TIPO DE RUTA	A	P/	AVIMENTAD	A			MUNI	ICIPIO		COBÁN		LAT	TTUD ESTE		90° 22' 20"			ESTE		
ESTACIÓN			2 km				INSPE	ECTOR			WINGSTON	GUIILL	ERMO VASQUEZ	SANTOS			CON	AÑO DE STRUCCIÓN		
CANTIDAD DE	3	NO. DE	ar nor a cord	ON DE PLANT							VIGAS PE	RINCIPA	LES DE SUPERES	FRUCTUR	A					
TRAMOS		TRAMOS	ALINEACIC	IN DE PLANT	IA _	MATERIAL	.ES	SU	PERESTRUC	TURA	TIPO	os	LONGITUD T	OTAL	TRAMO	O MÁXIMO	NC	DE VIGAS	ALT	ΓURA
		1	R	ECTA		ACERO			VIGA SIMP	LE	VIGA T	TPO I	17.95 m		17	7.95 m		4	0.7	75 m
													m			m			1	m
1													m			m				m
													m			m			- 0	m
													m			m			- 9	m
		TIPO	DE JUNTAS	DE EXPANS	IÓN			LOSA				14			BARANI	DAL				
NO. DE SUPERESTRUCTU	JRA	UBICACIÓ	N INICIAL	UBICACIO	N FINA	ΔI MA	TERIALES		ESPESOR				METÁLICO					BASE		0.2 m
		овислен	, , i , i , i , i , i , i , i , i , i ,	Objetien	,,,,,,,,,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Dortoon		O DE MATER	IAL	CONCRETO		Х	SECCI	ÓN			
1		JUNTAS A	ABIERTAS	JUNTAS A	BIERT	AS CO	ONCRETO		0.3 m				MADERA					LARGO		0.27 m
2	4								m						BANQUI	ETA				
3									m			L	METÁLICO					BASE		0.43 m
4	$\perp$								m	TI	O DE MATER	IAL	CONCRETO		Х	SECCI	ÓN			
5									m				MADERA					LARGO		17.95 m
				DIN	ENSIO	ONES									DRE	NAJE				
ANCHO TOTAL		6.76m		CA	LZADA	A		5.2		Obs.	TIPO DE I	MATERI.	AI. METÁI	JCO				DIÁMETRO		4 plg
ITEMS	1		2	3		4	5		6	7	111 0 111	-2.112.10.	PVC		X					
ALTURA (m)	0.6	i3	0.15	0.15	$\perp$	0.15	0.63								OBSERV	ACIONES				
BASE (m)	0.3	2	0.43	2.9		0.3	2.3		0.43	0.2										
91 ∑	82	면	93	Š	B4		B5		B6 87	¥	INFORM	IACIÓN I	E FECHA DE ULTI DE LÍMITE DE CA SERVICIO INSTAL	RGA, NO	SE TIENE	INFORMAG	CIÓN DE	LÍMITE DE ALTI	URA, NO S	SE TIENE

NOM PU	BRE DEL	PUENTE	WASEM		PAÍS	GUATEM	IALA		COORD	ENADAS GEO	GRÁFICAS	C00	RDENAD	AS UTM
R	tUTA	SIN	RUTA	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA VER	APAZ	LAT	TITUD NORTE		15° 27' 56"	NORTE		
TIPO	DE RUTA	PAVIMI	ENTADA		MUNICIPIO	COBÁ	N	LA	ATITUD ESTE		90° 22' 20"	ESTE		
EST	ACIÓN	2	km		INSPECTOR		WINGSTON	GUIII	LLERMO VASO	QUEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCC	IÓN	
		BASTIC	ÓΝ		BASTIÓ!	N			FUN	DACIÓN			APO	′O
NO. DE	маті	ERIALES	TIPO	ALTURA			TIPO		DIMEN	SIONES	TIPO DE PILOTES	TI	PO	ANCHO DE
NO.DE			1110	ALTORA	THE PARTY		IIIO		ANCHO	LARGO	INODEFIEORES	INCIO	FINA	L ASIENTO
1		CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	5.8 m					m	m		APOYO RIGIDO	APOY RIGII	OO 0.5 m
2	MURO DE CIC	CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	5.8 m					m	m				m
3				m		- 46			m	m				m
4				m	* CANADAMA				m	m				m
	ALETÓN			ALETÓN				FUN	DACIÓN			APO	O	
1		CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	5.8 m		HOTEL de								
2	201000	CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	5.8 m		THE REAL PROPERTY.								
3	CIC	CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	5.8 m										
4	MURO DE CIC	CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	5.8 m	4	1								
5				m		100								
		PILA	·		PILA						OBSERVACIONES			
1				m										
2				m										
3			×	m					E	. PUENTE NO	CUENTA CON PILA NI I	FUNDACIÓN		
4				m										
5				m										

NOMBRE DEL PUENT	TB.	PUENTE WASEM			PAÍS	QUA	TEMALA		COORDENADAS GEOGR	SPICAS	COORDENAL	DASUTM
RUTA		SIN RUTA	LOC	MIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA	VERAPAZ	LATE	TUD NORTE	15" 27' 56"	NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENTADA			MUNICIPIO	c	DBÁN	LAT	TITUD ESTE	90° 22′ 20°	ESTE	
ESTACIÓN		2 im			INSPECTOR		WIN	STON GUILL	ERMO VASQUEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
				TPO DE DAÑO Y	VALUACIÓN DEL GRADO DEL I	×80					COMENTARIOS	
	ITEM	1. ONDULACIÓN	2. SURCOS	3. AGRIETAMIE	NTO 4. BACHES	5. SOBRECAPAS DE ASFALTO						
1. PAVIMENTO	EVALUACIÓN	1. SIN ONDELACIÓN	I. NO HAY SURCES	L NO SE GENERVAN O	RETEAS I NO SE ORSERVAN B	CHES I NO SECRISEIVA ADMINICARIO DEASFALTO	*					
	ПЕМ	I. DEFORMACIÓN	2. OXIDACIÓN	3. CORROSIÓ	N 4. FALTANTE					1		
2. BARANDA (ACERO)	EVALUACIÓN											
	пем	L AGRETAMIENTO	2. ACERO DE REFUERZO EXPLESTO	3 FALTANTI	LS .					1		
3. BARANDA (CONCRETO)	EVALUACIÓN	L NO HAY GRE DAS	L BESCASCARAMEDYTO EN LA SEPERROR DEL CONCRETO	LAR CUENTA CON LA TO- LA RARANDA	ALIBAD DE							
	ITEM	1. SONIDOS EXTRAÑOS	2. FILTRACIÓN DE AGUAS	3. FALTANTE O DEFO	RMACIÓN 4, MONIMIENTO VER	TICAL 5. JUNSTAS OBSTRUIDAS	6. ACERO DE REFUEB	20		1		
4. JUNTA DE EXPANSIÓN	EVALUACIÓN	1.5IX SONDO	I, NO HAY PE TRACKIN DE AGUA PROVENCENTE EN LAS RIVESS DE EXPANSION	L NO SE OBSERVANDA DEPORMACIÓN DE J	TANTE O 1.50 to ORGANIS DE AS HOVEMENTOS	S. L.A.JUNIA BARÁ CUMBRITA PI SOBOSCAPAS DE ASTALTO	*		1			
	ПЕМ	1. GRIFTAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAM	ENTO 4. ACERO DE REFU	320 S. NEDOS DE PHEDRA	6 EFLORESCENCE		7. AGUIFROS	1		
5 T.OSA	EVALUACIÓN	2. IL ANGRO DE LAS GREETAS DS NENOS A CLIMH EN INTERVALOR DE MAS DE LORE	1. NO SEOBSERVAN GREETAS	DESCASCARAMENTO SUPERIORE DE LA 18T	A L. DESCASCALAMIENTO SUPERIORE DEL CON-	EN LA L NO SEI OBSERVAREN NEOS E SETO PECOLA	L NO SE OBSERVO EPLONOS	ENCIA	L NO SE OBSERVARION AGLIBROS	1		
	ПЕМ	1. OXIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACI		NOS S GRIETAS EN SOLDADUR	A			1		
6. VIGA PRINCIPAL DE ACERO	EVALUACIÓN	I. NO SE OBSERVA OVERACIÓN EN BLISLAMENTO	I NO ST OBSTRVA CORROSIÓN TO EL RUMENTO	1. DETOGMAÇIĞN ENTRO CON RESPECTO A. O	DV M DCM I NO SE CREEKVANTE BUNGL FALTANTS	INOS ILNOSE OBSERVANGRETAS	1					
7. SISTEMA DE	пъм	1. OXIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEFORMACI	ÓN 4. ROTURA DE CONE	JONES 5. BOTURA DE ELEMENTO	s			1		
ABRIOSTRAMENTO	EVALUACIÓN						1					
	ITEM	1. DECOLORACIÓN	2. AMPOLLAS	3. DESCASCARAN	IENTO					1		
8. PINTURA	EVALUACIÓN	3. SE OBJERNA DECIDAÇÃO N EN UN GRADO	L NO SHORMEVAN AMPOULAS EN LA SUPERFICE DE LA ESTECCE DA	2. SE ORGERVA EL PRIN DOCASCAGONESNO DE	OPIO DEL A PINTUSA							
	пти	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN	IENTO A ACIRO DERIFU	SEZO 5. NEDOS DE PELDICA	6. EFLORESCENCE			1		
9. VICA PRINCIPAL DE CONCRETO	EVALUACIÓN								1			
	ПЕМ	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN	ENTO 4. ACERO DE REFU	SIZO S NIDOS DE PIEDRA	6 EFLORESCENCIA			1		
10. VIGA DIAFRAGMA	EVALUACIÓN								1			
	TTEM	I. ROTUR A DE PERNOS	2. DEFORMACIÓN	3. INCLINACE	W 4. DESPLAZAMIE	no				1		
11. APOYOS	EVALUACIÓN											
12 VIKIA CAREZAL W	ПЕМ	1. GRIETAS EN UNA DRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAN	IENTO 4. ACERO DE REFU	S. NIDOS DE PIEDRA	6. EPLORESCENCIA		7. PROTECCIÓN DE TALLID	1		
12 VIGA CABEZAL Y ALETONES (BASTON)	EVALUACIÓN	3. IL ANCIO DE LAS GRETAS OS MAYOR A OTAMBEN INTRIVATA ON DE MÁS DE LOR	1. NO STORSERVAN GREETAS	OBSCASCARAGENTS SUPERFEREDELA INT	I DESCRIPTION OF COMME	EN LA L NOSE OBSERVACION NEION :	L 12 OBSTEVANON PERUSAS NANCE LASCISSIFICIONE	IAI BLANCIA LE	E NORAY ENGLES ES EL TALLO DEL RELLENO E MESSEMACION			
	ПРМ	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2 GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAN		S. NIDOS DE PIEDRA	6 EPLORESCENCE		7. PÉRDIDA DE PENDIENTE EN TALLIDES	1		
13 CURRAN PROPERTY	EVALUACIÓN	2. FL ANCHO DE LAS GRETTAS PS. MENOS A GUINN EN INTERVALIS DE MAS DE LOS	1. NO SECURSERVAN GREETAS	DESCASCARAMENTS SUPERFICIE DE LA 18 E	IA. I EN LA. ILCTREBA	ND-SE-CHISTRIVATION NEXT EN	2. SE OBSTEVARON PEOPLESAS MANCE A SUPERFETE DE L'ONC	ASBIANCES EP	L NO HAY DANG EN EL TALLID	1		
13. CUBRIO PRINCIPAL (BASTÓN)	птим	8. INCLINACIÓN	9. SOCAVACIÓN						,	1		
	EVALUACIÓN	L NO IE OBIERYA MOVIMENTO	L NO SE OBSTEVA SOCAVACIÓN	1								
10000000000000000000000000000000000000	птим	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN	IENTO A ACIRO DERIFU	SEZO 5. NEDOS DE PELDRA	6. EFLORESCENCE			1		
14 MARTILLO (PILA)	EVALUACIÓN								1			
	пти	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAN	IENTO 4. ACIRO DERIFU	SIZO 5. NEDOS DE PELDRA	6 BLORESCENCIA		7. INCLINACIÓN	1		
IN CLERKA BUWES	EVALUACIÓN									FECHA INSPECCION	NOMBRE DE INSPECTOR	FIRMA
15. CUERPO PRINCIPAL (PELA)	ПЕМ	8. SOCAVACIÓN							1			
	EVALUACIÓN									36-04-0003		



# ANEXO 7: HOJAS DE ESTUDIO PUENTE NUEVO (MINERVA)

NOMBRE DEL PUE	NTE	PUENTE NUEVO	(MINERVA)		PAÍS	GUAT	TEMALA	COC	PRDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS	SUTM
RUTA		CA 14	8	LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA	VERAPAZ	LATITUD NOR	ΓE 15° 28' 15"	NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENT	ADA		MUNICIPIO	α	OBAN	LATITUD EST	B 90° 23° 16"	ESTE	
ESTACIÓN		211+570.0	) km		INSPECTOR		WINGS	FON GUIILLERMO VA	SQUEZ SANTOS	AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
		ELEMENTOS	BÁSICOS				POBLACIÓ	N CERCANA		UBICACIÓN	
DIRECCIÓN	DE LA	VÍA HACIA	С	DBÁN	ANTES DEL	PUENTE		COL	3ÁN		Shrahmark Q
TIPO DE	ESTRU	JCTURA	cor	CRETO	DESPUÉS DEL	. PUENTE		COI	BAN	its breaks 🖣	No.
CARG	A DE D	ISEÑO		H-15			ANTECEDENTE	S DE INSPECCIÓN		Residence (	
LONG	ITUD T	OTAL	3	6.3 m	DIA - MES	- AÑO	INSP	ECTOR	TIPO DE INSPECCIÓN	SHATE SHATE	0 50
ESPEC	CIFICA	CIÓN	NO	SE SABE						State Years Q Sandy	Draft trees ground
NO. DE SUF			1						Committee Commit	MAN SONOTH PERMITS CHICANAL SERVICE CHICANAL	
NO. E	NO, DE TRAMOS 2		2						7 9 9 9 9	P Streets 0	
NO. DE SU	NO. DE SUBESTRUCTURA 1			1			ANTECEDENTES D	E REHABILITACIÓN		Same County	0000
PENDIENTE	E LONG	SITUDINAL		1 %	DIA - MES	- AÑO	FLEN	IENTOS	RESUMEN DE CONTRAMEDIDAS		Interest Survey
		INFORMACIÓN	ADICIONAL								Colors Boar Control Co
FECHA DI	EULT.	PINTURA	DIA - ?	MES - AÑO	28-10-20	020	BAR	ANDAL	SUSTITUCION DE TRAMO DE BARANDAL EN MAL ESTADO		Cerqu
			28-	10-2020						VISTA PANORÁM	IICA
SERVICIO	1	AGUA POTABLE	3				OBSERV	ACIONES			hipe .
PÚBLICOS	2	TELEFONÍA	4							The state of the s	N/STA
CRUZA SOBR	Œ		1	RIO						A CANA	2
			2							10000000000000000000000000000000000000	
	TIPO RÍGIDO	RÍGIDO	_					A CONTRACTOR	Ol A		
PAVIMENTO	ESPESOR		150 mm	_					WE SHELL		
	SOBRECAPA mm		30000	4					The same of the sa		
	POR CARGA T				_						
RESTRICCION	ES	POR A	ALTURA	m	4					1	
		POR.	ANCHO	7.2 m							- 72 E.Y

NOMBRE DEI PUENTE	L	PUENTE	NUEVO (MIN	ERVA)		P	AÍS		GUATEM	ALA			COORDENADAS	GEOG	RÁFICAS			COORDEN	ADAS U	M
RUTA			CA 14	-	LOCALIZACIÓN	DEPART	TAMENTO		ALTA VER	APAZ	1	LATITU	D NORTE	1	5° 28' 15"		N	ORTE		
TIPO DE RUTA	A	PA	AVIMENTADA			MUN	ICIPIO		COBA	N	- 1	LATITI	UD ESTE	9	0° 23' 16"		I	ESTE		
ESTACIÓN		2	11+570.00 km			INSP	ECTOR			WIN	NGSTON GU	UIILLER	MO VASQUEZ SA	NTOS			CONST	NO DE RUCCIÓN		
CANTIDAD DI	E	NO. DE								V.	IGAS PRIN	CIPALE	S DE SUPERESTR	JCTUR.	Λ					
TRAMOS		TRAMOS	ALINEACIO	N DE PLANTA	MATER	IALES	SUI	PERESTRU	CTURA		TIPOS		LONGITUD TOT	AL	TRAMO!	MÁXIMO	NO. I	DE VIGAS	Λ	LTURA
		1	SESC	GADA	CONCRETO R	EFORZADO		VIGA SIM	PLE		VIGA TIPO	ΙO	18.2 m		18.	2 m		5		1.1 m
		2	SESC	GADA	CONCRETO R	EFORZADO		VIGA SIM	PLE		VIGA TIPO	ΙC	18.2 m		18.	2 m		5		1.1 m
2													m		n	1				m
													m		n	1				m
													m		n	1				m
		TI	PO DE JUNTA	S DE EXPANS	SIÓN		LOSA	١							BARANI	AL				
NO. DE SUPERESTRUCTU	URA	LIBICACI	ÓN INICIAL	LIBICAC	IÓN FINAL	MATERIA	MES	ESD	ESOR				METÁLICO		X			BASE		0.1 m
						MATERIA	TLLO	Lor	LJOK	TIPO	DE MATER	RIAL	CONCRETO			SECCI	ÓN			
1		ACERO DI	E PLACAS DE ESLIZANTES	ACERO DI	E PLACAS DE ESLIZANTES	CONCR	ETO	0.3	15 m				MADERA					LARGO	)	0.08 m
2		JUNTAS DI ACERO DI	E PLACAS DE ESLIZANTES	JUNTAS DI ACERO DI	PLACAS DE SLIZANTES	CONCR	ETO	0.	15 m						BANQUE	TA				
3	$\perp$								m			L	METÁLICO					BASE		1.18 m
4									m	TIPO	DE MATER	RIAL	CONCRETO		Х	SECCI	ÓN			
5									m				MADERA					LARGO	)	36.3 m
				DIME	NSIONES										DREN	AJE				
ANCHO TOTAL		17.76п	1	CAL	ZADA		15.2		Obs.	ті	IPO DE MA	TERIAL	METÁLIC	0			L	DIÁMETR	С	4 plg
ITEMS	1		2	3	4	5		6	7				PVC		X					
ALTURA (m)	0.8	37	0.18	0.35	0.18	0.87									OBSERVA	CIONES				
BASE (m)	0.	1	1.18	7.2	0.8	7.2	1	1.18	0.1											
E E	B2	Ā	83	Đ.	B4	BS	1	86	17 19											

NOMI PU	BRE DEL ENTE	RE DEL PUENTE NUEVO (MD)			PAÍS	GUATEM	ALA		COORD	ENADAS GEO	GRÁFICAS	C00	RDENADAS U	ΓM
R	UTA	A CA 14		LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA VER	ALTA VERAPAZ		ATITUD NORTE		15° 28' 15"	NORTE		
TIPO	TIPO DE RUTA PAVIMENTADA		IENTADA		MUNICIPIO	COBA	)BAN		LATITUD ESTE		90° 23' 16"	ESTE		
ESTACIÓN 211+570.00 km				INSPECTOR	WINGSTON GUIILLERMO VASQUEZ SANTOS					AÑO DE CONSTRUCCI	IÓN			
BASTIÓN					BASTIÓN	FUNDACIÓN					APOYO			
NO DE			TIPO	ALTIDA					DIMENSIONES		THIS DE DIL OTES	TIPO		ANCHO DE
NO. DE	MAII	MATERIALES		ALTURA	8		TIPO	Ī	ANCHO	LARGO	TIPO DE PILOTES	INCIO	FINAL	ASIENTO
1	MURO DE CONCRETO CICLÓPEO		GRAVEDAD	1.5 m					m	m		АРОУО ГІЈО	APOYO FIJO	0.5 m
2	MURO DE CONCRETO GRAVEI		GRAVEDAD	2.1 m	No. of the last of				m	m				m
3		m						m	m				m	
4				m	CO apparates			m	m	6	8		m	
		ALET	ón		ALETÓN		FUNDACIÓN				АРОУО			
1	1 MURO DE CONCRETO GRAVEDAD		GRAVEDAD	2.5 m	Transition of the same of the							S. S	200	
2	MURO DE CONCRETO GRAVEDAD		GRAVEDAD	1.75 m										
3	MURO DE	CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	2.1 m										
4	MURO DE	CONCRETO LÓPEO	GRAVEDAD	2.5 m	S Call Co								1	
5				m								\$3 TOWNSELES		- 1
		PIL	A		PILA		OBSERVACIONES							
1	PILOTES H CONCRETO	INCADOS DE REFORZADO	COLUMNA MÚLTII	PLE 5.2 m										
2				m	A									
3			9	m	-									
4				m	4.									
5				m										

NOMBRE DEL PUENT	re i	PUENTE NUEVO (MINERVA)			PAÍS	QUATEMALA			COORDENADAS GEOGRÁI	PICAS .	NS CTM	
RUTA		CA 14		HIZACIÓN	DEPARTAMENTO	ALTA V	FRAPAZ	LATE	TUD NORTE	15° 28′ 15°	NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENTADA			MUNICIPIO	co	COBAN L		TUD ESTE	90° 23′ 16°	ESTE	
ESTACIÓN		211+570.00 km			INSPECTOR		WING	38TON GUILLE	ERMO VASQUEZ SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCIÓN	
				TIPO DE DAÑO Y E	VALUACIÓN DEL GRADO DEL DAÑO		COMENTARIOS					
I. PAVIMENTO	пти	ITEM L ONDULACIÓN		3. AGRIETAMIEN	TO 4. BACHES	5. SOBRECAPAS DE ASFALTO						
I. PAVIMENTO	EVALUACIÓN	2 LA PROPENEIDAD DE LA ORDICE ACENTS WINGE A 20M	LA I NO HAY KIRODS I NO SE OBSERVAN		ESTAS I NO SE OBJERY AN BACHES	L NO SECURED A SOMECAPAN DE ASPALTO						
2. BARANDA (ACERO)	ITEM	I. DEFORMACIÓN	2. OKIDACIÓN 3. CORROS		4. FALTANTE							
2. BARANDA (ACERO)	EVALUACIÓN	2 DEPORMACIÓN MENOR A SUCIO	L NO SE CRISTRYA COCEDACIÓN EN L NO SE CRISTRYA CON EL REMONTO		INDONEROL I. SECUENTA CON LA TOTALBAS DE LA RARANDO.							
3. BARANDA (CONCRETO)	ITEM	1. AGRETAMIENTO	2 ACTRO DE REFUERZO EXPUESTO	3. FALTANTE								
J. BOXANDA (CONCRETO)	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN										
4. JUNTA DE EXPANSIÓN	ПЕМ	1. SONIDOS EXTRAÑOS	2. FILTRACIÓN DE AGUAS	3. FALTANTE O DEFOR	MACIÓN 4 MOVIMIENTO VERTICAL	5. JUNSTAS OBSTRUIDAS	6. ACERO DE REPUEB	20				
	EVALUACIÓN	L.SIN SONDO	2 SE ORSHRVARDN FILTRAMIENS EN ALGENAS PARTES BE LOS ASSENTIOS DOL PERRETE	2. SE OBSERVAN PROU DEPORMACIONES	DÉAS DE OMBRYAN PIQUESOS S MOVEMENTOS	1 NO SE ORIERVAN JUNTAS OBSTRUUMS						
5.1084	ПЕМ	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARANII		5. NIDOS DE PIEDRA	6. EPLORESCENCIA		7. AGUJEROS			
	EVALUACIÓN	NO STORESTAN DEFTAS I NO STORESTAN		DISCASCARAMINTO SUZDICES DE LA SEM	EN LA SUMPRIS DEL CONCRETO	L NOSE OBMERVACION NEOS DE PEDIÇA	LASCPERFEI DEL CONC	RAS BLANCAS EN ROTO	1. NO SE GRESEVARON AGZIEROS			
6. VIGA PRINCIPAL DE ACERO	пти	I. OXIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEFORMACIÓ	N 4. PÉRDIDA DE PERNOS	S. GRIETAS EN SOLDADURA O PLACA						
ACERO	EVALUACIÓN								P			
7. SISTEMA DE ABRIOSTRAMIENTO	птем	1. OXIDACIÓN	2. CORROSIÓN	3. DEPORMACIÓ	N 4. ROTURA DE CONEXIONES	5. ROTURA DE ELEMENTOS						
ARGOSTRAMIENTO	EVALUACIÓN		2									
8. PINTURA	пъм	I. DECOLORACIÓN	2. AMPOLLAS	3. DESCASCARANII								
223 25 26 27	EVALUACIÓN	3. SE ORIĐEV A DECOLORACIÓN EN UN GUADO	L NO SEGREBATION AMPORTAN EN LA SEPTEMPICE DE LA ESTRUCTURA	2. SE ORSERVA EL PRINC DESCASCARCIMIENTO DE L	PIODE. APINTERA				2			
9. VIGA PRINCIPAL DE CONCRETO	пти	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARANII		5. NEDOS DE PELDRA	6. EFLORESCENCE					
CONCRETO	EVALUACIÓN	I NO STORGEVAN CRETAS	1 NOSTOMERVAN GREETAS	DISCASCARAMENTO SUPERFER DE LA 25 EU	A PN LA DESCASOAMIENTO EN LA SUREIPRIS DEL CONCRETO	L NOSS (BSSEVA)(IIN NIDOS ) E HEDRA	LASCPERFEIT DEL CONC	AAS BLANCAS EN MITTO				
10. VIOA DIAFRACMA	TTEM	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMII	ENTO 4. ACERO DE REFUENZO	5 NIDOS DEPHEDRA	6. EFLORESCENCE					
	EVALUACIÓN	1. NO SS ORRERVAN DICETAS	1. NO SEDISBRYAN GRIETAS	L NO SE OBJETVAN GE	GYEAN	L NOSE OBSERVACION NEOS DE PRESEA	2. SE OBSCIEVAZON PEDSESÑAS MANCE CASC/PREFÉSIEDEC CONC	IAS BLANCAS EN 1070				
11. APOYOS	ITEM	I, ROTURA DE PERNOS	2. DEFORMACIÓN	3. INCLINACIÓ								
	EVALUACIÓN	NELPERO DE ANCADE INFA ESTORMADO	5 EL APOVO ESTÁ CONSPLETAMENTE DEPOSASE Y NO JUNCIONA COMO APO VO	3 LIGERAMENTE INCLI								
12 VIGA CABEZAL Y ALETONES (BASTON)	пти	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIFTAS EN DOS	3. DESCASCARAMII		5. NIDOS DEPIEDRA	6 EPLORESCENCE		7. PROTECCIÓN DE TALLED			
	EVALUACIÓN	2 D. ANCHO DE LAS GREENS ES MENURA GEMH EN EN ERVALUS DE MANCE LOIS	S REANCHORE GREETA ES MEDIOR AND MINISTER A SICH INTERVACION MAYORES A SICH	NO SE ORGENO DESCASCARAMENTO SUPERIORI DEL A 18 TO	EN LA SUR-RECEDEL CONCRETO	I. NOST OBSERVATION NEOS DE PRÉSES.	LNO SE OBSERVO EPLONESS	ODKIA	L NO HAY DAROS IN EL TALED DEL BELLENO DE APRIXIMACION			
	ПЕМ	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARANII		5. NEDOS DE PIEDRA	6. EPLORESCENCIA		7. PÉRDIDA DE PENDIENTE EN TALUDES			
D. CUERPO PRINCIPAL (BASTON)	EVALUACIÓN	2. EL ANCHO DE LAS GRETAS ES MENOR A O DIMENO DE TRAVALOS DE MÁS DE LORI	3. BL ANCHO DE GRETA ES MERCE A ES ARECDO INTRES ALCE MAYORES A RICM	DISCASCARAMENTO SUZED-KIE DELA SERIO	EN LA SUMBPICIO DEL CONCRETO	L NOSS OBSERVATION NDOS DE PREDEA	1 NO SE OBSTRVÓ EPLONES	CENCIA	3 EL TALUD IN FRIENTS DIE BASTIÉN ESTÁ ELFORMADO LISTRAMENTE			
	ПЕМ	8. INCLINACIÓN	9. SOCAVACIÓN									
	EVALUACIÓN	3 LA INCLINACIÓN ES NOTABLE	3 SEGRISTIVA ADCAVACIÓN PRIO NO 18 EXTENDE ALA TENBACIÓN									
14 MARTILLO (PILA)	пти	1. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARANII		5. NIDOS DEPEDRA	6. EPLORESCENCIA					
	EVALUACIÓN	1 NO STORGEVAN ORETAS	1. NO STORERY AN GREETAS	DESCASCARAMENTO SUPERFICIE DE LA 25 TO		L NOS: OBSERVACION NIDOS DE PREDICA	NOSE OBSERVÓ EFLORESE					
	TTEM	I. GRIETAS EN UNA DIRECCIÓN	2. GRIETAS EN DOS	3. DESCASCARAMII		5 NIDOS DEPEDRA	6. EFI.ORESCENCIA		T. INCLINACIÓN			
15. CUIERPO PRENCIPAL (PELA)	EVALUACIÓN	1. NO SE OBSERVAN URET AS	1. NO SEOBBRYAN GRIETAS	2.5E OBSERVA EL PRINC DOSCUE ARAMIN	PIO DEL 1.00SCASCADARIENTO EN LA SOUR REPRESENTA CONCRETO	L NOST OBSERVATION NEOS DE PROSEX	LNO SE CHSHRVÓ BYLORES	OBKIA	3. LIGHEAMENTE PICLINADO	PECHA INSPECCION	NOMBRE DE INSPECTOR	FIRMA
	ПЕМ	8. SOCAVACIÓN								36-04-3022	WINCETON SCIELLIEBHO VASQUEZ SANTOS	
	EVALUACIÓN	J. BLOSBELY A RECAVACIÓN PERO NO STEXTENDO A LA PLINCACIÓN								2000		

NOMBRE	DEL PUENTE	PUENTE NUEVO (MINERVA)		PAÍS GUATEMALA			COORDE	ENADAS GE	OGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		
	RUTA CA 14		LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO		ALTA VERAPAZ	LATITUD NORTE	15" 28" 15"			NORTE	
TIPO DE RUTA		PAVIMENTADA		MUNICIPIO		COBAN	LATITUD ESTE	90° 23′ 16″			ESTE	
ESTACIÓN		211+570.00 km		INSPECTOR		WING	STON GUILLERMO VASQUEZ	SANTOS		AÑO DE CONSTRUCCIÓN		
No.	1	UBICACIÓN	BASTIÓN	No.	2	UBICACIÓN	LOSA	No. 3		UB	BICACIÓN	ALETÓN
93 AI	DMI NOTE R PROCESS CAME BA			20/	DAN NOTE & NO			● 88 P. A.	DIAN NOTE & PR			
	200500		DÍA-MES-AÑO	NOTA PRI		SANS 1807 2777 (1993 AND 000007-7000 PM	DÍA-MES-AÑO				000000000000000000000000000000000000000	DÍA-MES-AÑO
NOTA	EL I	BASTION PRESENTA GRIETAS	26-04-2022			ESENCIA DE EFLORESCENCIA	26-04-2022	NOTA		EROSIÓN DEL TERRENO		26-04-2022
No.	4	UBICACIÓN	JUNTAS	No.	5	UBICACIÓN	BASTIÓN	No.	6	ı	JBICACIÓN	APOYO
23 570	IMI VOTT 8 227 INI VICENTS 2			• Q ai	DMI NOTE S PRO QUAD CAMERA			•80	EDMI NOTE A P			
NOTA	LA JUNTA TIENE MOVIMIENTO VERTICAL		DÍA-MES-AÑO 26-04-2022	NOTA	EL BASTIÓN	TIENE UNA NOTABLE INCLINACIÓN	DÍA-MES-AÑO 26-04-2022	NOTA	NOTA EL APOYO PRESER		VTA CORROSIÓN	DÍA-MES-AÑO 26-04-2022

# ANEXO 2: FOTOGRAFIAS EVALUACION DE PUENTES EN CAMPO























# ANEXO 3: SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA DE PUENTES EVALAUADOS







MARACOV-015-2022

Guatemala, 2 de marzo de 2022

Ing. Ronald Estuardo Asig Pacay SubDirector UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL-COVIAL-

Ing. Asig:

Seguido de un respetarsa saludo y deseándole éxito en sus actividades diarias, en respuesta a l NOTA DE TRABAJAO COVIAL-SDI-0131-2022, referente a solicitud por medio de acceso a la información, solicitando copia de algún manual para la evaluación del estado de puentes o el procedimiento para inspección de puentes, respondo al respecto:

- MANUAL CENTROAMERICANO GESTIÓN DE RIESCO DE PUENTES, en este caso me refiero a la edición 2010, este contiene un formulario para EVALUACIÓN TÉCNICA DE PUENTES, incluyendo ejemplos, otras matrices relacionadas, e información relacionada a la reducción de la vulnerabilidad en estructuras de puentes, así como otros puntos propios de la planificación de proyectos de este tipo.
- MÁNUAL CENTROAMERICANO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS con enfoçue a la gestión de riesgo y seguridad vial, edición 2010, capítulo 2 sección 100 Puentes.
- Los anteriores Manuales fueron elaborados por SECA, Secretaria de Integración Económica Centroamericana, www.sleca.int.
- 4. Es propio del especialista en puentes, que realize su propia ficha de evaluación, en base a situaciones especificas en campo que requieren puntual atención, por lo que es muy variado el homologar un formulario para este tipo de casos, por lo que el mencionado en el punto 1, es básico pero muy completo para una evaluación inicial.

Deferentemente,

Ing , Mario Alberto Rojas Averago Dependa Boyland di Scott, (Septimbro Lidde Berthine de Constructe Yes CONST

SUB DIRECCIÓN TÉCNI

Ing. Mario Albant Rojas Alvarado Supervisor Regional Unidad Ejecutora de Conservación Vial

DOPA Andres

COVIAL

183



OF, INFRA 2022042801 Guatemala, 28 de abril de 2022

Fernando José González Chin Unidad de Acceso a la Información Publica Un dad Ejecutora de Conservación Vial

Le informo acerca de nota de trabajo SDT COVIAL-0316-2022, según oficio UAIP-COV-105-2022-FG en el que; ing. Wingston Guillermo Vázquez Santos, solicita información sobre distintos puentes ubicados en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.

Se hace de su conocimiento que los puentes que no estén incluidos en el siguiente cuadro, es debido a que no se encuentran registrados en el inventario vial de esta unidad ejecutora, para información refenda a diseño, se sugiere avocarse a la Ulrección General de Caminos -DGC+.

	COUNDENADA	COOKUSNAUA	10061730	AND DE	THE DE			TIPO DERECO	Hitoda	THEO OF	THORE
Noonte	-90.3801537	15/46/2111	(200)	4.6	Countrie (of or, add)	105-15	215+800	Buta Nectoral		Mampoderia	Mamporteri
Chiu	90,3680473	15.4643673	30.5	B.4	Concreto Refunanto	AV- DI-DI	21,2+400	form departamental	ronomto refutação	Moro de concreto Reforeado	
El Ance	-90.3575882	15,4744645	29.5	9.3	Concreto Reforzado	AN- 15-15	214+400	Rota Nacional		Maniporteria	Маупровен

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL UN DAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2.9 ABR 2022

RECIBIDO

Fines National La Aurora, Salon 7, Zona 13 Telefono: +602 2246-1717

Sussement Consider PRECYMENT FW